


GAS CHECKS - HORNADY GAS CHECKS 32 CAL/8 MM 1000/BOX

[Recarga](#) > [Fundicion de proyectos](#) > [Gas Checks](#)

Si fundes tus propias balas, los gas checks de Hornady que se colocan a presión mejorarán su rendimiento. Durante el dimensionado, el gas check se ajusta a la base de las balas de plomo fundido para sellar los gases y proteger la base de la deformación. Los gas checks de Hornady son la única opción real para quienes funden balas. Empaquetados de 1000 por caja.



Atributos

- Nombre: [HORNADY GAS CHECKS 32 CAL/8 MM 1000/BOX](#)
- Fabricante: [HORNADY](#)
- N.º de producto: 749012046
- N.º fabr.: 7080
- Cantidad: 1,000
- Peso de entrega: 0.249kg
- Altura de envío: 56mm
- Ancho de envío: 66mm
- Longitud de envío: 104mm
- UPC: 090255270808

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A505.x

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para Gas Checks Hornady](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para Gas Checks Hornady

Introducción

Gracias por elegir los Gas Checks Hornady 32 Cal/8 mm. Estos productos están diseñados para mejorar el rendimiento de tus balas de plomo fundido. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso para garantizar un manejo seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté destinado a tu uso. Este producto no es adecuado para niños.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y animales.
- Lee todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o defectos.
- Si encuentras algún problema, no uses el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, cuando manejes materiales relacionados con la fundición de balas.
- Asegúrate de trabajar en un área bien ventilada para evitar la acumulación de gases peligrosos.
- No sobrecalientes el material al fundir, ya que esto puede generar riesgos adicionales.
- Evita el contacto directo con la piel al manipular los gas checks, ya que pueden estar calientes después de la aplicación.
- Almacena los gas checks en un lugar fresco y seco para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios antes de comenzar. Esto incluye moldes, plomo fundido y los gas checks Hornady.

2. Fundición:

- Calienta el plomo a la temperatura adecuada según las especificaciones del fabricante.
- Una vez que el plomo esté fundido, vierte cuidadosamente en el molde.

3. Aplicación del Gas Check:

- Después de que las balas se hayan enfriado y solidificado, coloca el gas check en la base de cada bala.
- Asegúrate de que el gas check esté ajustado correctamente para sellar los gases.

4. Verificación:

- Inspecciona cada bala para asegurarte de que el gas check esté bien colocado y no presente deformaciones.

Instrucciones de Eliminación

- Los gas checks que no se utilicen deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- No arrojes los gas checks en el medio ambiente. Consulta con las autoridades locales sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad de este producto, busca el contacto de soporte en la documentación proporcionada por el fabricante o en su sitio web.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes disfrutar de una experiencia de fundición más segura y efectiva. Recuerda siempre priorizar la seguridad y estar informado sobre las mejores prácticas en el manejo de productos de fundición.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es