

X-FULL LENGTH DIE SET - RCBS X-DIE 2-DIE SET .30-06 SPRINGFIELD

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

¡Recorta la vaina una vez y nunca más tendrás que recortarla! El X-Sizer Die se parece a un Die de Sizer de Longitud Completa normal. En su interior, el die cuenta con un mandril especialmente diseñado con una bola de expansión y un pin de descompresión adjunto. El mandril es la clave del X-Die®. El X-Sizer Die patentado elimina la necesidad de recortes repetidos después de un recorte inicial de .020" de la longitud máxima de la vaina para estandarizarla. El X-Die no acorta la longitud de la vaina: el mandril reduce la tasa de crecimiento a medida que la vaina se expande debido al contacto de la boca de la vaina con el mandril durante el dimensionado. Debido a una tolerancia extremadamente ajustada entre el mandril y la pared del cuello del die, la pared del cuello de la vaina no se engrosa a medida que se empuja la longitud de la vaina hacia atrás. Las vainas dimensionadas repetidamente en el X-Die inicialmente crecerán unos pocos miles de pulgadas, luego se estabilizarán por debajo de la longitud máxima de la vaina sin pérdida discernible de precisión o vida de la vaina.



Atributos

- Nombre: [RCBS X-DIE 2-DIE SET .30-06 SPRINGFIELD](#)
- Fabricante: [RCBS](#)
- N.º de producto: 749014015
- N.º fabr.: 37712
- Cartucho: 30-06 Springfield
- Tipo de die: Dies de recalibrado completo
- Peso de entrega: 0.615kg
- Altura de envío: 44mm
- Ancho de envío: 114mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 076683377128

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET .3006 SPRINGFIELD
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET .3006 SPRINGFIELD

Introducción

Gracias por elegir el XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET para tus necesidades de recarga. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar un uso seguro y efectivo del producto. Es crucial seguir estas pautas para prevenir accidentes y garantizar la longevidad de tu equipo.

Diretrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Siempre inspecciona el equipo en busca de daños antes de usarlo. No lo utilices si está dañado.
- Mantén el área de recarga limpia y organizada para prevenir accidentes.
- Almacena el juego de dies en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.
- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que no haya personas no autorizadas presentes mientras usas el equipo.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el die esté correctamente instalado en la prensa de recarga antes de usarlo.
- No excedas las especificaciones de carga recomendadas para el cartucho .3006 Springfield.
- Usa solo el calibre y tipo de vainas correctas con el XDIE para evitar fallos.
- Maneja todos los componentes de recarga con cuidado para evitar igniciones o descargas accidentales.
- Sigue las pautas del fabricante para recortar las vainas y mantener la seguridad y el rendimiento.
- Evita usar ropa suelta o joyas que puedan quedar atrapadas en la maquinaria.
- No intentes modificar el die ni ninguno de sus componentes por ninguna razón.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté montada de forma segura y estable.
- Retira el die de su embalaje e inspecciona en busca de daños visibles.
- Atornilla el XSizer Die en la prensa hasta que esté firmemente en su lugar.
- Adjunta la bola de expansión y el pin de descompresión si no están preinstalados.
- Ajusta el die de acuerdo con las especificaciones del fabricante para un rendimiento óptimo.

2. Uso:

- Recorta las vainas .020" de la longitud máxima de la vaina antes del primer uso.
- Inserta la vaina en el soporte de la vaina de la prensa de recarga.
- Eleva el ram para hacer que la vaina entre en contacto con el XSizer Die.
- Asegúrate de que el mandril esté correctamente alineado con la boca de la vaina durante el dimensionado.
- Después del dimensionado, retira la vaina e inspecciónala en busca de defectos o irregularidades.
- Repite el proceso de dimensionado según sea necesario, monitoreando el crecimiento y la estabilidad de la vaina.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla los materiales de embalaje siempre que sea posible.
- No deseches materiales peligrosos en la basura común. Sigue las pautas locales para la eliminación de residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o más información sobre el XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados en el embalaje del producto o visita su sitio web oficial.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Las prácticas de recarga seguras aseguran no solo tu seguridad, sino también la calidad de tu munición. ¡Disfruta de tu experiencia de recarga!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es