

# **Weather & Environmental Meters - Kestrel 5500 Weather Meter with LiNK + Vane Mount**

[Accesarios de tiro](#) > [Medidores de viento y banderas](#) > [Medidores de viento](#)

Experience the future of weather measurement with the Kestrel 5500 Weather Meter. This high-precision instrument delivers comprehensive environmental data and is ideal for outdoor activities such as golfing, sailing, aviation, shooting, and spraying applications.

Key Functions:

- Precision Measurements: Accurately measures all critical environmental conditions, including wind direction, crosswind, headwind, and tailwind
- Rugged and Durable: Drop-tested, dustproof, waterproof, and built to withstand extreme environments
- Advanced Display: Large, high-resolution screen with dual-color backlighting and a durable polycarbonate lens
- Data Logging: Stores over 10,000 time-stamped data points; data transfer via the LiNK app or USB cable (sold separately)

NO IMAGE  
AVAILABLE

Smartphone Connectivity:

With optional LiNK iOS/Android connectivity, data can be transmitted wirelessly in real time to your mobile device.

Compact and Versatile:

When paired with the Kestrel Vane Mount, the unit mounts to a tripod and becomes a full-featured weather station—ideal for continuous wind speed and wind direction monitoring.

Rely on the Kestrel 5500—a weather meter proven to perform reliably even in the harshest conditions. Perfect for professionals and outdoor enthusiasts worldwide.

## **Atributos**

- Nombre: [Kestrel 5500 Weather Meter with LiNK + Vane Mount](#)
- Fabricante: **KESTREL**
- N.º de producto: EU2016377
- N.º fabr.: 0855LVYEL
- Peso de entrega: 1kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 100mm

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por adquirir el Kestrel 5500 Weather Meter con LiNK y Vane Mount. Este dispositivo de medición meteorológica de alta precisión está diseñado para proporcionarte datos ambientales completos y es ideal para diversas actividades al aire libre. Tu seguridad es nuestra prioridad, así que por favor, sigue estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- No utilices el medidor en condiciones extremas que excedan sus especificaciones técnicas.
- Inspecciona el dispositivo regularmente para detectar daños o desgaste.
- Si el dispositivo presenta fallos o comportamientos inusuales, deja de usarlo inmediatamente y contacta con un representante de servicio.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Mediciones de Precisión:** Asegúrate de calibrar el medidor antes de cada uso para obtener lecturas precisas.
- **Condiciones Climáticas:** No utilices el medidor en tormentas eléctricas o condiciones meteorológicas extremas que puedan comprometer tu seguridad.
- **Uso de la Batería:** Usa solo baterías recomendadas por el fabricante para evitar daños al dispositivo.
- **Conexiones:** Si usas la conectividad LiNK, asegúrate de que tu dispositivo móvil esté actualizado y sea compatible con la aplicación.
- **Montaje:** Al usar el Vane Mount, asegúrate de que esté firmemente asegurado a un trípode para evitar caídas.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Vane Mount:

- Coloca el Vane Mount en un trípode estable.
- Asegúrate de que esté bien ajustado y seguro antes de montar el Kestrel 5500.

### 2. Uso del Kestrel 5500:

- Enciende el dispositivo presionando el botón de encendido.
- Selecciona la función deseada utilizando el menú en la pantalla.
- Para registrar datos, asegúrate de activar la función de registro.
- Conecta el dispositivo a la aplicación LiNK siguiendo las instrucciones proporcionadas en la app.

### 3. Transmisión de Datos:

- Asegúrate de que la conectividad Bluetooth esté habilitada en tu dispositivo móvil.
- Abre la aplicación LiNK y sigue las instrucciones para conectar el Kestrel 5500.

### 4. Mantenimiento:

- Limpia el dispositivo con un paño suave y seco.
- No uses productos químicos agresivos que puedan dañar la pantalla o el cuerpo del medidor.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Cuando ya no necesites el Kestrel 5500, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de dispositivos electrónicos.
- Retira las baterías antes de desechar el dispositivo y sigue las pautas locales para la eliminación de baterías.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Si necesitas más información o asistencia, por favor consulta el sitio web del fabricante o busca el contacto de servicio al cliente en la documentación incluida con el producto.

Recuerda que tu seguridad es importante. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y eficaz del Kestrel 5500 Weather Meter.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)