

# Weather & Environmental Meters - Kestrel 5500 Weather Meter with LiNK + Vane Mount

[Accesarios de tiro](#) > [Medidores de viento y banderas](#) > [Medidores de viento](#)

Experience the future of weather measurement with the Kestrel 5500 Weather Meter. This high-precision instrument delivers comprehensive environmental data and is ideal for outdoor activities such as golfing, sailing, aviation, shooting, and spraying applications.

Key Functions:

- Precision Measurements: Accurately measures all critical environmental conditions, including wind direction, crosswind, headwind, and tailwind
- Rugged and Durable: Drop-tested, dustproof, waterproof, and built to withstand extreme environments
- Advanced Display: Large, high-resolution screen with dual-color backlighting and a durable polycarbonate lens
- Data Logging: Stores over 10,000 time-stamped data points; data transfer via the LiNK app or USB cable (sold separately)

NO IMAGE  
AVAILABLE

Smartphone Connectivity:

With optional LiNK iOS/Android connectivity, data can be transmitted wirelessly in real time to your mobile device.

Compact and Versatile:

When paired with the Kestrel Vane Mount, the unit mounts to a tripod and becomes a full-featured weather station—ideal for continuous wind speed and wind direction monitoring.

Rely on the Kestrel 5500—a weather meter proven to perform reliably even in the harshest conditions. Perfect for professionals and outdoor enthusiasts worldwide.

## Atributos

- Nombre: [Kestrel 5500 Weather Meter with LiNK + Vane Mount](#)
- Fabricante: **KESTREL**
- N.º de producto: EU2016378
- N.º fabr.: 0855LVLV
- Peso de entrega: 0.3kg
- Altura de envío: 45mm
- Ancho de envío: 28mm
- Longitud de envío: 127mm

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el Kestrel 5500 Weather Meter. Este medidor de clima de alta precisión está diseñado para proporcionar datos ambientales completos y es ideal para actividades al aire libre. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad del producto, su uso adecuado y cómo mantenerlo en buenas condiciones.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el Kestrel 5500 Weather Meter solo para los fines previstos, que son la medición de condiciones ambientales.
- Mantén el dispositivo alejado de fuentes de calor extremo y humedad excesiva.
- Revisa el medidor regularmente para detectar daños visibles. Si observas algún daño, no lo uses y contacta al servicio de soporte.
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables para evitar accidentes.
- Si el dispositivo se daña, sigue las instrucciones de eliminación adecuadas para evitar riesgos ambientales.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones extremas:** Aunque el Kestrel 5500 es resistente, evita exponerlo a condiciones que excedan sus especificaciones técnicas.
- **Uso de la conectividad LiNK:** Si utilizas la conectividad LiNK, asegúrate de que tu dispositivo móvil esté actualizado y sea compatible para evitar problemas de conexión.
- **Manipulación del dispositivo:** Usa el medidor con cuidado. Un manejo brusco puede afectar su precisión.
- **Almacenamiento:** Guarda el medidor en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del soporte:

- Asegúrate de que el Kestrel Vane Mount esté correctamente instalado en un trípode adecuado.
- Verifica que el soporte esté bien sujeto para evitar caídas.

### 2. Encendido del dispositivo:

- Presiona el botón de encendido para activar el medidor.
- Asegúrate de que la pantalla se ilumine y muestre datos.

### 3. Configuración de mediciones:

- Selecciona las funciones deseadas utilizando los botones de navegación.
- Asegúrate de que el dispositivo esté calibrado antes de realizar mediciones.

### 4. Uso de la conectividad:

- Si deseas usar la función LiNK, descarga la aplicación correspondiente en tu dispositivo móvil.
- Sigue las instrucciones en la aplicación para conectar el medidor.

### 5. Registro de datos:

- Utiliza la función de registro de datos para almacenar hasta 10,000 puntos de datos.

- Transfiere los datos a tu dispositivo móvil o computadora usando el cable USB (vendido por separado).

## **Instrucciones de Eliminación**

- Cuando el Kestrel 5500 ya no sea útil, asegúrate de eliminarlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de dispositivos electrónicos.
- No deseches el dispositivo en la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten productos electrónicos.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para obtener más información sobre la seguridad del producto, la garantía y el soporte técnico, consulta el sitio web del fabricante o la documentación incluida con el producto. Siempre asegúrate de tener a mano el número de serie del dispositivo para facilitar la asistencia.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si encuentras algún problema o tienes preguntas sobre el uso del Kestrel 5500 Weather Meter, no dudes en buscar ayuda. Mantente seguro y disfruta de tus actividades al aire libre.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)