

## Accessories - Kestrel General - RH Calibration Kit (Kestrel 3000, 3500, 4000 Series)

### [Accesorios de tiro](#)

The Kestrel Calibration Kit allows you to perform dozens of recalibrations in the field to ensure that your Kestrel is always performing within specifications. Included manual explains in detail all of the steps for recalibrating your Kestrel meter. This process will take approximately 50 hours, including setup and calibration.

NO IMAGE  
AVAILABLE

### Atributos

- Nombre: [RH Calibration Kit \(Kestrel 3000, 3500, 4000 Series\)](#)
- Fabricante: [KESTREL](#)
- N.º de producto: EU2016438
- N.º fabr.: 0802
- Peso de entrega: 1kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 100mm

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Calibración General RH de Kestrel](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Calibración General RH de Kestrel

## Introducción

Gracias por elegir el Kit de Calibración General RH de Kestrel para los modelos Kestrel 3000, 3500 y 4000. Este kit te permite realizar recalibraciones en el campo, asegurando que tu medidor Kestrel funcione dentro de las especificaciones. Esta guía te proporcionará información crucial sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones de instalación y uso.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el kit.
- Mantén el kit fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el kit solo para los propósitos especificados en el manual.
- Inspecciona el kit regularmente para detectar signos de daño.
- No uses el kit si está dañado o si sospechas que puede ser inseguro.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**

- Riesgo de lesiones por piezas pequeñas. Mantén el kit alejado de niños y mascotas.
- Riesgo de mal funcionamiento si no se siguen las instrucciones de calibración adecuadamente.

- **Instrucciones para Evitar Estos Peligros:**

- Sigue las instrucciones del manual al pie de la letra.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de distracciones.
- Utiliza guantes si es necesario para evitar el contacto directo con materiales que puedan causar irritación.

- **Advertencias Específicas para la Audiencia:**

- Este producto no es adecuado para menores de 14 años sin la supervisión de un adulto.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio y bien iluminado.
- Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar.

### 2. Calibración:

- Sigue las instrucciones detalladas en el manual incluido para realizar la recalibración.
- La recalibración puede tardar aproximadamente 50 horas, incluyendo la configuración.

### 3. Uso del Kit:

- Utiliza el kit únicamente para los modelos Kestrel 3000, 3500 y 4000.
- No intentes utilizar el kit para otros dispositivos o modelos.

#### **4. Mantenimiento:**

- Limpia el kit regularmente y guárdalo en un lugar seco y seguro.
- Inspecciona el kit antes de cada uso para asegurarte de que todos los componentes estén en buen estado.

## **Instrucciones de Eliminación**

- No deseches el kit en la basura doméstica normal.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos y componentes de calibración.
- Lleva el kit a un centro de reciclaje autorizado si ya no lo necesitas.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para consultas sobre seguridad o más información sobre el uso seguro del Kit de Calibración General RH de Kestrel, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un representante de servicio al cliente.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas instrucciones y directrices, puedes asegurarte de que tu experiencia con el Kit de Calibración General RH de Kestrel sea segura y efectiva.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)