

HEATSHIELD SCREW FOR MOSSBERG 500A

[Partes de Escopeta](#) > [Barrel Parts](#) > [Barrel Hardware](#)

PANTALLA TÉRMICA TORNILLO PARA MOSSBERG 500A



Atributos

- Nombre: [HEATSHIELD SCREW FOR MOSSBERG 500A](#)
- Fabricante: [MOSSBERG](#)
- N.º de producto: 000002706
- N.º fabr.: 11588
- Modelo: 500
- Tipo de arma: Mossberg
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 76mm
- Longitud de envío: 137mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Instrucciones de Seguridad para el Tornillo del Pantalla Térmica para Mossberg 500A](#)
- [Sobre nosotros](#)

Instrucciones de Seguridad para el Tornillo del Pantalla Térmica para Mossberg 500A

Introducción

Gracias por elegir el Tornillo del Pantalla Térmica para el Mossberg 500A. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad y seguridad de tu arma. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea utilizado solo para el propósito previsto.
- Mantén el tornillo y todos los componentes fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el tornillo antes de cada uso para detectar posibles daños o desgaste.
- Si encuentras algún daño, no utilices el producto y contacta a un profesional.
- Sigue todas las instrucciones de instalación y uso proporcionadas en este manual.
- En caso de duda, consulta a un experto en armas o a un distribuidor autorizado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado al manipular armas.
- Nunca apuntes el arma hacia algo que no desees disparar.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier trabajo de instalación o mantenimiento.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.
- No utilices el tornillo si no estás seguro de su instalación correcta.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Reúne las herramientas necesarias: destornillador y cualquier otro equipo recomendado.

2. Instalación:

- Localiza la sección del arma donde se instalará el tornillo.
- Alinea el tornillo con los orificios correspondientes en la pantalla térmica.
- Utiliza el destornillador para apretar el tornillo firmemente, pero evita aplicar demasiada fuerza que pueda dañar el material.
- Verifica que el tornillo esté bien ajustado antes de utilizar el arma.

3. Uso:

- Una vez instalado, asegúrate de que el tornillo no interfiera con el funcionamiento normal del arma.
- Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro para asegurarte de que todo esté en orden.

Instrucciones de Eliminación

- Si el tornillo ya no es necesario o está dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas y componentes.

- No tires el tornillo en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre este producto, sus características y cualquier consulta de seguridad, por favor, contacta a tu distribuidor autorizado o consulta la plataforma de Seguridad de la UE para actualizaciones sobre retiros de productos.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del Tornillo del Pantalla Térmica para el Mossberg 500A.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es