

CT Pilot .41 Cal - RCBS CASE TRIMMER PILOT, 41 CALIBER

[Recarga](#) > [Preparacion de vainas](#) > [Neck Turning](#) > [Neck Turning Tools](#)



Atributos

- Nombre: [RCBS CASE TRIMMER PILOT, 41 CALIBER](#)
- Fabricante: [RCBS](#)
- N.º de producto: 250200199
- N.º fabr.: 9393
- Peso de entrega: 0.007kg
- Altura de envío: 1mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 076683093936

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el RCBS CT Pilot .41 Cal](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el RCBS CT Pilot .41 Cal

Introducción

¡Bienvenido! Este documento contiene instrucciones de seguridad y uso para el RCBS CT Pilot .41 Cal, una herramienta esencial para la recarga de municiones. Es importante seguir estas directrices para garantizar un uso seguro y eficiente del producto, así como para cumplir con las normativas de seguridad de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el RCBS CT Pilot.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- No uses el producto si está dañado o presenta defectos visibles.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Informa a las autoridades sobre cualquier producto inseguro o accidente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Utiliza el RCBS CT Pilot únicamente para su propósito previsto: trimmear casquillos de calibre .41.
- **Supervisión:** Siempre supervisa el uso del producto si hay niños o personas no capacitadas presentes.
- **Condiciones Ambientales:** Asegúrate de utilizar el producto en un entorno seco y bien iluminado.
- **Manipulación de Materiales:** Ten cuidado al manipular casquillos y herramientas afiladas para evitar cortes o lesiones.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seguro y seco, lejos de fuentes de humedad y calor.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el trimmer de casquillos RCBS esté apagado y desconectado antes de instalar el RCBS CT Pilot.
- Inserta el RCBS CT Pilot en el trimmer de casquillos asegurándote de que esté bien ajustado.
- Verifica que no haya obstrucciones en el área de trabajo.

2. Uso:

- Enciende el trimmer de casquillos y ajusta la configuración según tus necesidades.
- Coloca el casquillo en el RCBS CT Pilot y asegúrate de que esté bien sujeto.
- Realiza el trimmado siguiendo las instrucciones del trimmer de casquillos.
- Una vez completado el trimmado, apaga el trimmer y retira el casquillo.

3. Mantenimiento:

- Limpia el RCBS CT Pilot regularmente para evitar acumulación de residuos.
- Inspecciona el producto periódicamente para detectar signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Eliminación

- **Desecho:** Cuando el RCBS CT Pilot ya no sea útil, deséchalo de manera responsable.
- **Reciclaje:** Verifica si el material del producto puede ser reciclado y sigue las normativas locales para la

eliminación de herramientas y componentes.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro del RCBS CT Pilot, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado. Es fundamental que tengas acceso a información de seguridad y asistencia técnica.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Sigue estas instrucciones y disfruta de una experiencia de recarga segura y efectiva con el RCBS CT Pilot .41 Cal.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es