

RELOADING DIE - RCBS COWBOY SHOTSHELL RELOADING DIE SET 12GA

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Prensas para cartucho semimetalico](#)

El tirador de Cowboy Action que se toma en serio no solo utiliza armas de fuego auténticas y cargas con pólvora negra, sino que también se viste para la ocasión. Muchos desearían usar munición de cartuchos de todo latón de la época, pero como no hay una buena manera de recargarlos, se siguen utilizando casquillos de plástico coloridos. Las prensas modernas para cartuchos de hoy pueden manejar la caída de pólvora, el asiento de wads y la caída de perdigones, pero no pueden hacer nada para manejar el dimensionado, la desprimarización, la re-primarización y el prensado de un casquillo de latón. El die de cartuchos RCBS Cowboy responde a esta necesidad. Diseñado para utilizarse en cualquier prensa de una sola etapa de RCBS con un casquillo de die removible, funciona igual que un die de dimensionado de rifle. El die de cartuchos Cowboy primero dimensionará y desprimará el casquillo; La re-primarización se realiza con la primarización estándar proporcionada con la prensa. Usa tu prensa de cartuchos para llenar el casquillo con pólvora, asentar los wads y espaciadores y dispensar tu carga de perdigones. Retira el anillo de dimensionado e instala el prensado final. Coloca tu tarjeta sobre la carga de perdigones y súbelo al die para enrollar el prensado de la boca del casquillo. Un cartucho de latón recién recargado está completo.



Atributos

- Nombre: [RCBS COWBOY SHOTSHELL RELOADING DIE SET 12GA](#)
- Fabricante: [RCBS](#)
- N.º de producto: 000003820
- N.º fabr.: 99060
- Calibre: 12 Gauge
- Peso de entrega: 0.544kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 114mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 076683990600

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad para el Juego de Dies de Recarga de Cartuchos RCBS Cowboy Shotshell 12GA
- Sobre nosotros

Instrucciones de Seguridad para el Juego de Dies de Recarga de Cartuchos RCBS Cowboy Shotshell 12GA

Introducción

Gracias por elegir el Juego de Dies de Recarga de Cartuchos RCBS Cowboy Shotshell 12GA. Este producto está diseñado para ayudarte a recargar de manera segura y efectiva cartuchos de latón para el tiro de acción del vaquero. Es importante seguir todas las pautas de seguridad para garantizar una experiencia de recarga segura.

Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de haber leído y entendido todas las instrucciones de seguridad antes de usar el juego de dies de recarga.
- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad y protección auditiva, al recargar.
- Mantén el área de recarga limpia y libre de desorden para prevenir accidentes.
- Almacena todos los componentes de recarga, incluyendo pólvora y cebos, en un lugar seguro y seco, lejos de niños y mascotas.
- Siempre verifica si hay signos de daño o desgaste en tu equipo de recarga antes de usarlo.
- Mantente alerta de tu entorno y asegúrate de que no haya personas no autorizadas presentes en el área de recarga.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Solo usa el Juego de Dies de Cartuchos RCBS Cowboy con una prensa de una sola etapa de RCBS que tenga un casquillo de die removible.
- Sigue las instrucciones del fabricante para tu modelo específico de prensa para asegurar compatibilidad y seguridad.
- No excedas los datos de carga recomendados para los cartuchos que estás recargando.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté bien ventilado, especialmente al manejar pólvora y cebos.
- Evita usar cualquier equipo dañado o que no funcione correctamente. Si notas algún problema, deja de usar el equipo de inmediato y consulta al fabricante.
- Ten cuidado al manejar cebos y pólvora, ya que pueden ser sensibles al calor, choque y fricción.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración:

- Asegúrate de que tu prensa de una sola etapa de RCBS esté montada de manera segura y estable.
- Retira el casquillo de die de la prensa e instala el Die de Cartuchos RCBS Cowboy de acuerdo con las instrucciones del fabricante de la prensa.

2. Proceso de Recarga:

- **Dimensionado y Desprimarización:**
 - Inserta el casquillo de cartucho de latón en el die y opera la prensa para dimensionar y desprimar el casquillo.
- **Reprimarización:**
 - Usa la herramienta de primarización estándar proporcionada con tu prensa para reprimir el casquillo dimensionado.
- **Llenado del Casquillo:**
 - Usa tu prensa de cartuchos para llenar el casquillo con la carga de pólvora apropiada.
- **Asentamiento de Wads:**
 - Asienta el wad y cualquier espaciador según las especificaciones de tu carga.
- **Carga de Perdigones:**
 - Dispensa la carga de perdigones en el casquillo.
- **Finalización del Prensado:**
 - Retira el anillo de dimensionado e instala el die de prensado final.
 - Coloca tu tarjeta sobre la carga de perdigones y corre el casquillo en el die para enrollar el prensado de la boca del casquillo.

3. Inspección Final:

- Inspecciona el cartucho de latón recién recargado para detectar cualquier defecto o irregularidad antes de usarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha todos los componentes usados, como cebos y casquillos, de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches materiales peligrosos, como pólvora o cebos, en la basura regular. Contacta a las autoridades de gestión de residuos locales para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta relacionada con la seguridad, el uso o la solución de problemas, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de soporte al cliente. Asegúrate de tener tu modelo de producto y cualquier información relevante disponible al buscar asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia de recarga segura y agradable con tu Juego de Dies de Recarga de Cartuchos RCBS Cowboy Shotshell 12GA. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las regulaciones locales al recargar munición.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es