

RELOADING DIE - RCBS 12GA BRASS CASE SHELL HOLDER

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Prensas para cartucho semimetalico](#)

El tirador de Cowboy Action que se toma en serio no solo utiliza armas de fuego auténticas y cargas con pólvora negra, sino que también se viste para la ocasión. Muchos desearían usar munición de cartuchos de todo latón de la época, pero como no hay una buena manera de recargarlos, se siguen utilizando casquillos de plástico coloridos. Las prensas modernas para cartuchos de hoy pueden manejar la caída de pólvora, el asiento de wads y la caída de perdigones, pero no pueden hacer nada para manejar el dimensionado, la desprimarización, la re-primarización y el prensado de un casquillo de latón. El die de cartuchos RCBS Cowboy responde a esta necesidad. Diseñado para utilizarse en cualquier prensa de una sola etapa de RCBS con un casquillo de die removible, funciona igual que un die de dimensionado de rifle. El die de cartuchos Cowboy primero dimensionará y desprimará el casquillo; La re-primarización se realiza con la primarización estándar proporcionada con la prensa. Usa tu prensa de cartuchos para llenar el casquillo con pólvora, asentar los wads y espaciadores y dispensar tu carga de perdigones. Retira el anillo de dimensionado e instala el prensado final. Coloca tu tarjeta sobre la carga de perdigones y súbelo al die para enrollar el prensado de la boca del casquillo. Un cartucho de latón recién recargado está completo.



Atributos

- Nombre: [RCBS 12GA BRASS CASE SHELL HOLDER](#)
- Fabricante: [RCBS](#)
- N.º de producto: 000003821
- N.º fabr.: 99061
- Calibre: 12 Gauge
- Peso de entrega: 0.005kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 178mm
- UPC: 076683990617

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Porta Casquillos de Latón RCBS 12GA](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Porta Casquillos de Latón RCBS 12GA

Introducción

Gracias por elegir el Porta Casquillos de Latón RCBS 12GA. Este producto está diseñado para ser utilizado en la recarga de cartuchos de escopeta, específicamente para el tiro de acción de vaquero. Es importante seguir las pautas de seguridad descritas en este manual para garantizar un uso seguro y maximizar el rendimiento de tu equipo de recarga.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y organizada para prevenir accidentes.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Usa el equipo de protección adecuado, incluyendo protección ocular, al recargar.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que no haya personas no autorizadas en las cercanías mientras recargas.
- Inspecciona regularmente tu equipo en busca de signos de desgaste o daño.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la recarga de municiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el porta casquillos sea compatible con tu prensa de una sola etapa RCBS antes de usarlo.
- No excedas los límites de carga recomendados al llenar los casquillos de latón.
- Maneja todos los componentes, incluidos los cebos y pólvoras, con cuidado para evitar igniciones accidentales.
- Almacena todos los componentes de recarga en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Evita distracciones mientras recargas para mantener el enfoque y la atención en la tarea.
- Si experimentas dificultades o fallos al usar el porta casquillos, detente inmediatamente y consulta la sección de solución de problemas del manual de tu prensa de recarga.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Porta Casquillos

- Asegúrate de que tu prensa de una sola etapa RCBS esté apagada y desenchufada.
- Retira el die existente de la prensa.
- Inserta el Porta Casquillos de Latón RCBS 12GA en el buje del die de la prensa.
- Asegura el porta casquillos en su lugar según las instrucciones del fabricante de la prensa.

2. Proceso de Recarga

• Dimensionado y Desprimado

- Inserta un casquillo de latón en el porta casquillos.
- Opera la manija de la prensa para dimensionar y desprimar el casquillo.

• Reprimado

- Usa el sistema de primado estándar proporcionado con tu prensa para reprimir el casquillo.

• Llenado del Casquillo

- Usa tu prensa de cartuchos para llenar el casquillo con la pólvora adecuada.
- Asienta el wads y los espaciadores según tu receta de recarga.
- Dispensa la carga de perdigones en el casquillo.

• Finalizando la Recarga

- Retira el anillo de dimensionado del porta casquillos.
- Instala el die de prensado final.
- Coloca la tarjeta sobre la carga de perdigones y correla en el die para enrollar el prensado de la boca del casquillo.

3. Finalización

- Inspecciona el cartucho de latón recién recargado en busca de defectos antes de usarlo.
- Almacena los cartuchos completados de manera segura y organizada.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente no utilizado o defectuoso de acuerdo con las regulaciones locales.
- No tires cebos o pólvoras usados en la basura regular; consulta las opciones de eliminación de desechos peligrosos en tu área.
- Asegúrate de que todos los materiales se eliminan de manera segura para prevenir la contaminación ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional relacionado con el Porta Casquillos de Latón RCBS 12GA, consulta el sitio web oficial de RCBS o contacta a tu distribuidor local.

Al seguir estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y eficiente. Gracias por priorizar la seguridad mientras disfrutas de tus actividades de recarga.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es