

# G10 PILLAR BEDDING SLEEVES - BROWNELLS LONG G10 PILLAR BEDDING SLEEVE

[Herramientas armero y acces](#) > [Trabajo y acabado de culatas](#) > [Pillar Bedding](#) > [Pillar Bedding Sleeves](#)

## Estables en Climas Calientes y Fríos; Fáciles de Mecanizar

Las mangas de bedding de fibra de vidrio mecanizadas proporcionan un ajuste sólido entre el metal inferior y la acción para maximizar la precisión de un rifle de caza o de tiro. El G10 no se corroerá y es altamente resistente a cambios dimensionales debido a condiciones extremas de calor o frío, por lo que estas mangas no se desplazarán debido a fluctuaciones de temperatura. Fáciles de mecanizar para trabajos de culata personalizados y ajuste a acciones Remington o de fondo redondo. Funcionan mejor cuando se instalan utilizando la familia de epoxis de bedding ACRAGLAS® de Brownells. Las ranuras exteriores maximizan el área de agarre para el epoxi, garantizando que incluso el desmontaje frecuente no afloje estas mangas.



## Atributos

- Nombre: [BROWNELLS LONG G10 PILLAR BEDDING SLEEVE](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 080000743
- N.º fabr.:
- Peso de entrega: 0.014kg

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad para las Mangas de Bedding G10
- Sobre nosotros

# Instrucciones de Seguridad para las Mangas de Bedding G10

## Introducción

Gracias por elegir las Mangas de Bedding G10 de Brownells. Estas mangas están diseñadas para mejorar la precisión de tu rifle de caza o de tiro. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad con atención.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja todas las herramientas y equipos con cuidado.
- Asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio y libre de desorden y distracciones.
- Usa siempre equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al trabajar con herramientas y materiales.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- En caso de un accidente o lesión, busca atención médica de inmediato.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que las mangas de bedding sean compatibles con el metal inferior y la acción de tu arma de fuego.
- No excedas la longitud de instalación recomendada; asegúrate de un ajuste adecuado para evitar que se desplace durante el uso.
- Usa únicamente la familia de epoxis ACRAGLAS® de Brownells recomendada para la instalación.
- Evita la exposición a condiciones extremas de calor o frío más allá de las especificaciones del producto para mantener la integridad estructural.
- Al desmontar el rifle, maneja las mangas con cuidado para prevenir daños.
- Si notas algún comportamiento inusual en tu arma de fuego después de la instalación, interrumpe su uso y consulta a un profesional.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

## 1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo las Mangas de Bedding G10 y el epoxi recomendado.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y organizado.

## 2. Medición y Corte:

- Mide la longitud requerida para tu aplicación específica.
- Corta la Manga de Bedding G10 según sea necesario.

## 3. Instalación:

- Aplica una capa delgada de epoxi recomendado en las ranuras exteriores de la manga de bedding.
- Inserta la manga de bedding en el metal inferior y la acción, asegurando un ajuste firme.
- Deja que el epoxi cure de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

## 4. Montaje Final:

- Vuelve a ensamblar tu rifle, asegurando que todos los componentes estén correctamente alineados y asegurados.
- Verifica el ajuste de las mangas de bedding después del ensamblaje.

## 5. Verificaciones PostInstalación:

- Inspecciona la instalación para asegurarte de que las mangas de bedding estén seguras y que no haya componentes sueltos.
- Prueba el rifle en un entorno seguro para confirmar su correcto funcionamiento.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier manga de bedding y epoxi no utilizado o en exceso de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Consulta programas locales de reciclaje o sitios de eliminación de desechos peligrosos.
- Asegúrate de que todos los materiales de embalaje sean reciclados o eliminados de manera respetuosa con el medio ambiente.

## Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el soporte del producto, por favor contacta al fabricante o a tu distribuidor local. Asegúrate de tener a mano los detalles del producto para una asistencia más rápida.

Gracias por priorizar la seguridad al utilizar las Mangas de Bedding G10. Tu adherencia a estas directrices ayuda a garantizar una experiencia segura y agradable.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)