

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® - BROWNELLS 10 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE

[Herramientas armero y acces](#) > [Escopeta Herramientas](#) > [Barrel Hones & Accessories](#)

Da un acabado pulido a los cañones de escopeta que es realmente excepcional

Cientos de "bolas" abrasivas montadas en un eje flexible: la forma más rápida y fácil que hemos encontrado para limpiar y pulir cañones antiguos o dar un pulido espejo a los nuevos. Para cañones usados, el hone Med.-Grueso, seguido del Fino, elimina áreas rugosas y ajustadas, y lleva el interior a un acabado brillante que puedes ver y sentir... solo pasa un parche antes y después; la diferencia es asombrosa. También descubrimos que podíamos sentir los puntos ajustados durante el proceso de pulido y dedicar tiempo extra a ellos hasta que se nivelaran. En cañones nuevos, el hone Fino por sí solo elevará el acabado de fábrica a un hermoso acabado brillante que realmente complace a los clientes. Fácil de usar: sujetá en un taladro eléctrico de velocidad variable; humedece el hone con aceite Flex Hone®; enciende el taladro e inserta el hone en el cañón desde el extremo de la recámara (si es posible). A medida que corta, se forma una mezcla de abrasivo y aceite para ayudar a acelerar la acción de corte. Flex Hone® disponible (mostrado a continuación) en conjuntos y hones individuales para cañones de 10, 12, 16 y 20 gauge, así como para .410 bore. También, hones de tamaño especial para cámaras de 10, 12, 16, 20 gauge y .410 bore. Las instrucciones te guían a través de los pasos para un trabajo perfecto. (¡Debes usar aceite Flex Hone® - todos los demás aceites destruirán las "bolas" abrasivas y anularán nuestra garantía!) 750 RPM MÁX. Evita la presión excesiva. Ver PDF de Flex-Hone aquí.



Atributos

- Nombre: [BROWNELLS 10 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 080607210
- N.º fabr.: 00608
- Calibre: 10 Gauge
- Model Number: -
- Tipo de arma: Universal Shotguns
- Peso de entrega: 0.136kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 851mm
- UPC: 050806019010

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Flex Hone® de Pulido de Cañones de Escopeta](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Flex Hone® de Pulido de Cañones de Escopeta

Introducción

El Flex Hone® de Pulido de Cañones de Escopeta es una herramienta diseñada para limpiar y pulir cañones de escopeta de manera efectiva. Este producto es seguro cuando se utiliza correctamente. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar su uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de seguir todas las instrucciones de uso y advertencias en este manual para evitar lesiones o daños.
- Supervisión de Menores:** Mantén este producto fuera del alcance de los niños y no permitas que lo utilicen sin supervisión.
- Condiciones de Uso:** Utiliza el Flex Hone® solo en entornos secos y bien ventilados. Evita la exposición a la humedad.
- Verificación de Daños:** Inspecciona el producto antes de cada uso. No utilices el Flex Hone® si está dañado o desgastado.
- Uso de Aceite Flex Hone®:** Solo utiliza aceite Flex Hone® para asegurar el rendimiento adecuado y mantener la garantía. Otros aceites pueden dañar las "bolas" abrasivas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita la Presión Excesiva:** No apliques demasiada presión al usar el Flex Hone®. Esto puede causar daños al cañón y al hone.
- RPM Máxima:** No excedas las 750 RPM al utilizar el taladro. El exceso de velocidad puede resultar en daños.
- Uso Correcto del Taladro:** Utiliza un taladro eléctrico de velocidad variable y asegúrate de que esté en buenas condiciones de funcionamiento.
- Manejo del Aceite:** Humedece el hone con aceite Flex Hone® antes de usarlo para mejorar la acción de corte.
- Retiro del Hone:** Al finalizar, retira el hone lentamente para evitar lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener a mano un taladro eléctrico de velocidad variable y aceite Flex Hone®.
- Inspecciona el honed y el taladro para verificar que no estén dañados.

2. Instalación:

- Coloca el hone en el mandril del taladro, asegurándote de que esté bien sujetado.
- Humedece el hone con aceite Flex Hone®.

3. Uso:

- Enciende el taladro y coloca el hone en el cañón desde el extremo de la recámara, si es posible.
- Mantén el taladro en funcionamiento y mueve el hone hacia adelante y hacia atrás en el cañón.
- Observa cómo se forma una mezcla de abrasivo y aceite durante el uso.

4. Finalización:

- Una vez que hayas terminado, apaga el taladro y retira el hone con cuidado.
- Limpia el cañón con un parche antes y después del uso para ver el acabado.

Instrucciones de Desecho

- **Desecho del Producto:** Una vez que el Flex Hone® esté desgastado y no sea reutilizable, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre productos de desecho.
- **Reciclaje:** Consulta las opciones de reciclaje en tu área para deshacerte de materiales que puedan ser reciclables.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro del Flex Hone® de Pulido de Cañones de Escopeta, consulta el manual del producto o contacta al fabricante. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y estar al tanto de las actualizaciones sobre el producto.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones y disfruta de un uso seguro y efectivo de tu Flex Hone®.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es