

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® - BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE

[Herramientas armero y acces](#) > [Escopeta Herramientas](#) > [Barrel Hones & Accessories](#)

Proporciona un acabado pulido en los cañones de escopeta que es realmente excepcional

Cientos de "bolas" abrasivas montadas en un eje flexible: la forma más rápida y fácil que hemos encontrado para limpiar y pulir cañones antiguos o dar un pulido espejo a los nuevos. Para cañones usados, el hone Med.-Grueso, seguido del Fino, elimina áreas rugosas y ajustadas, y lleva el interior a un acabado brillante que puedes ver y sentir... solo pasa un parche antes y después; la diferencia es asombrosa. También descubrimos que podíamos sentir los puntos ajustados durante el proceso de pulido y dedicar tiempo extra a ellos hasta que se nivelaran. En cañones nuevos, el hone Fino por sí solo elevará el acabado de fábrica a un hermoso acabado brillante que realmente complace a los clientes. Fácil de usar: sujetela en un taladro eléctrico de velocidad variable; humedece el hone con aceite Flex Hone®; enciende el taladro e inserta el hone en el cañón desde el extremo de la recámara (si es posible). A medida que corta, se forma una mezcla de abrasivo y aceite para ayudar a acelerar la acción de corte. Flex Hone® disponible (mostrado a continuación) en conjuntos y hones individuales para cañones de 10, 12, 16 y 20 gauge, así como para .410 bore. También, hones de tamaño especial para cámaras de 10, 12, 16, 20 gauge y .410 bore. Las instrucciones te guían a través de los pasos para un trabajo perfecto. (¡Debes usar aceite Flex Hone® - todos los demás aceites destruirán las "bolas" abrasivas y anularán nuestra garantía!) 750 RPM MÁX. Evita la presión excesiva. Ver PDF de Flex-Hone aquí.

Atributos

- Nombre: [BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE, BORE](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 080607212
- N.º fabr.: 00049
- Calibre: 12 Gauge
- Model Number: -
- Tipo de arma: Universal Shotguns
- Peso de entrega: 0.181kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 876mm
- UPC: 843469100184

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Flex Hone® de Cañones de Escopeta BROWNELLS
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Flex Hone® de Cañones de Escopeta BROWNELLSS

Introducción

La seguridad es nuestra prioridad. Esta guía proporciona instrucciones y recomendaciones para el uso seguro del Flex Hone® para cañones de escopeta BROWNELLSS. Asegúrate de seguir todas las pautas para evitar accidentes y garantizar un uso adecuado del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el Flex Hone® fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para su uso.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no presente daños visibles.
- No utilices el producto si está dañado o si notas alguna anomalía durante su operación.
- Asegúrate de trabajar en un área bien ventilada y libre de materiales inflamables.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre aceite Flex Hone® durante el proceso de pulido. Otros aceites pueden dañar las "bolas" abrasivas y anular la garantía.
- No apliques presión excesiva al usar el Flex Hone®. Deja que el producto haga su trabajo.
- Mantén las manos y cualquier parte del cuerpo alejadas de la zona de operación mientras el taladro esté en funcionamiento.
- Si sientes que el hone se detiene o se atasca, detén el taladro inmediatamente y revisa el área de trabajo.
- Nunca uses el Flex Hone® en un cañón que no esté diseñado para su uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el taladro eléctrico esté en buenas condiciones y que tenga velocidad variable.
- Humece el Flex Hone® con aceite Flex Hone®.

2. Instalación:

- Inserta el Flex Hone® en el mandril del taladro.
- Ajusta el mandril firmemente para asegurar que el hone esté bien sujetado.

3. Uso:

- Enciende el taladro y coloca el hone en el cañón desde el extremo de la recámara, si es posible.
- Permite que el hone gire mientras lo mueves suavemente hacia adelante y hacia atrás en el cañón.
- Observa el progreso y ajusta el tiempo de pulido según sea necesario.

4. Finalización:

- Una vez completado el pulido, retira el hone del cañón.
- Limpia el cañón con un parche antes y después del uso para observar la diferencia en el acabado.

Instrucciones de Eliminación

- El Flex Hone® debe ser desecharlo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- Consulta con las autoridades locales para obtener información sobre el reciclaje o la eliminación adecuada de productos abrasivos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar con el punto de contacto de la UE correspondiente. Mantente informado sobre actualizaciones de seguridad y retiros de productos a través de la plataforma de Safety Gate de la UE.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Siguiendo estas instrucciones, puedes utilizar el Flex Hone® de manera efectiva y segura. ¡Disfruta de un acabado brillante en tus cañones!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es