

RIFLE POLISHING SYSTEM - BROWNELLS 44 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE

[Herramientas armero y acces](#) > [Escopeta Herramientas](#) > [Barrel Hones & Accessories](#)

Soluciona la extracción pegajosa para un ciclo rápido y confiable

Las bolas abrasivas de carburo de silicio pulen cámaras ásperas o rayadas, dejándolas suaves y sin fricción en solo minutos. Ayuda a solucionar la extracción pegajosa para un ciclo más rápido y confiable. Usa solo aceite Flex Hone. Ver PDF de Flex-Hone aquí.

 [Ver PDF de Flex-Hone aquí](#)

Atributos

- Nombre: [BROWNELLS 44 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 080608344
- N.º fabr.:
- Estilo: -
- Tipo de arma: Universal Shotguns
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 84mm
- Longitud de envío: 386mm
- UPC: 050806019232

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Pulido de Rifle Brownells 44 Caliber 800 Grit Chamber Hone](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Pulido de Rifle Brownells 44 Caliber 800 Grit Chamber Hone

Introducción

Gracias por elegir el Sistema de Pulido de Rifle Brownells 44 Caliber 800 Grit Chamber Hone. Este producto está diseñado para pulir cámaras ásperas o rayadas, mejorando la suavidad y reduciendo la fricción en solo minutos. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar su eficacia y tu seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Usa el producto únicamente para el propósito previsto.
- Revisa el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si tienes alguna duda sobre el uso del producto, consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre aceite Flex Hone durante el uso del producto. No utilices otros tipos de aceite.
- Evita el contacto directo con los abrasivos de carburo de silicio.
- No uses el producto en cámaras que no sean compatibles con las especificaciones del fabricante.
- Usa gafas de seguridad y guantes apropiados para protegerte mientras utilizas el producto.
- No utilices el producto en condiciones húmedas o mojadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Reúne todo el equipo necesario, incluyendo el aceite Flex Hone.

2. Instalación:

- Para .223/5.56, usa el vástago de 8" (20cm).
- Para .38/.357/.44/.45, usa el vástago de 14" (35.5cm).
- Inserta el vástago en la cámara a pulir.

3. Uso:

- Aplica una cantidad adecuada de aceite Flex Hone en el área a pulir.
- Acciona el vástago de manera uniforme y controlada.
- Realiza movimientos de pulido durante varios minutos, asegurándote de cubrir toda el área.
- Limpia la cámara después del uso para eliminar cualquier residuo.

4. Finalización:

- Inspecciona la cámara para asegurarte de que se ha alcanzado el acabado deseado.
- Limpia el vástago y guárdalo en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- El producto debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No arrojes el producto a la basura común. Consulta con tu autoridad local sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre seguridad o el uso del producto, consulta a un profesional o contacta al fabricante. Asegúrate de tener a mano la información del producto para facilitar la asistencia.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si encuentras algún producto defectuoso o peligroso, repórtalo a las autoridades competentes. Mantente informado sobre actualizaciones de retiro de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es