

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® - BROWNELLS 10 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER

[Herramientas armero y acces](#) > [Escopeta Herramientas](#) > [Barrel Hones & Accessories](#)

Da un Acabado Pulido a los Cañones de Escopeta que es Verdaderamente Excepcional

Cientos de "bolas" abrasivas montadas en un eje flexible: la forma más rápida y fácil que hemos encontrado para limpiar y pulir cañones antiguos o dar un pulido espejo a los nuevos. Para cañones usados, el hone Med.-Grueso, seguido del Fino, elimina áreas rugosas y ajustadas, y lleva el interior a un acabado brillante que puedes ver y sentir... solo pasa un parche antes y después; la diferencia es asombrosa. También descubrimos que podíamos sentir los puntos ajustados durante el proceso de pulido y dedicar tiempo extra a ellos hasta que se nivelaran. En cañones nuevos, el hone Fino por sí solo elevará el acabado de fábrica a un hermoso acabado brillante que realmente complace a los clientes. Fácil de usar: sujetá en un taladro eléctrico de velocidad variable; humedece el hone con aceite Flex Hone®; enciende el taladro e inserta el hone en el cañón desde el extremo de la recámara (si es posible). A medida que corta, se forma una mezcla de abrasivo y aceite para ayudar a acelerar la acción de corte. Flex Hone® disponible (mostrado a continuación) en conjuntos y hones individuales para cañones de 10, 12, 16 y 20 gauge, así como para .410 bore. También, hones de tamaño especial para cámaras de 10, 12, 16, 20 gauge y .410 bore. Las instrucciones te guían a través de los pasos para un trabajo perfecto. (¡Debes usar aceite Flex Hone® - todos los demás aceites destruirán las "bolas" abrasivas y anularán nuestra garantía!) 750 RPM MÁX. Evita la presión excesiva. Ver PDF de Flex-Hone aquí.



Atributos

- Nombre: [BROWNELLS 10 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 080608510
- N.º fabr.: 00611
- Calibre: 10 Gauge
- Model Number: 10GA Medium
- Tipo de arma: Universal Shotguns
- Peso de entrega: 0.318kg
- Altura de envío: 31mm
- Ancho de envío: 43mm
- Longitud de envío: 384mm
- UPC: 050806019256

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Pulido de Cañones con el Flex Hone® de Brownells](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Pulido de Cañones con el Flex Hone® de Brownells

Introducción

Gracias por elegir el Pulido de Cañones Flex Hone® de Brownells para tus necesidades de limpieza y pulido. Este producto está diseñado para mejorar el acabado de los cañones de escopetas de 10 gauge, asegurando un rendimiento óptimo y una experiencia de uso satisfactoria. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito previsto.
- Inspecciona el producto antes de usarlo; no lo utilices si está dañado.
- Sigue las instrucciones de uso y cuidado para evitar lesiones y daños al producto.
- Si experimentas algún problema durante el uso, deja de usar el producto y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre aceite Flex Hone® para evitar daños en las "bolas" abrasivas.
- No apliques presión excesiva al usar el Flex Hone®; esto puede causar daños al cañón y al hone.
- Mantén el área de trabajo bien ventilada.
- Usa gafas de protección y guantes si es necesario para evitar lesiones.
- No utilices el producto en cañones que no estén diseñados para su uso.
- Evita el contacto del hone con la piel y los ojos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el taladro eléctrico esté en buenas condiciones y tenga velocidad variable.
- Humece el hone con aceite Flex Hone® antes de comenzar.

2. Uso del Flex Hone®:

- Inserta el hone en el cañón desde el extremo de la recámara, si es posible.
- Enciende el taladro y ajusta la velocidad a un nivel adecuado (máx. 750 RPM).
- Deja que el hone corte suavemente; no apliques presión excesiva.
- Observa el proceso y ajusta la duración según sea necesario para asegurar un acabado uniforme.
- Pasa un parche antes y después del uso para ver la diferencia en el acabado.

3. Finalización:

- Limpia el área de trabajo y el equipo utilizado después de completar el pulido.
- Almacena el Flex Hone® en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el aceite usado y cualquier material de desecho de acuerdo con las regulaciones locales para el manejo de residuos.
- No arrojes el hone a la basura común; sigue las pautas de reciclaje o desecho de productos abrasivos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

En caso de dudas o si necesitas más información sobre el uso seguro de este producto, consulta el sitio web del fabricante o busca asistencia en el punto de venta donde adquiriste el producto.

Recuerda que es importante estar informado sobre posibles retiradas de productos y actualizaciones de seguridad. Puedes revisar la plataforma Safety Gate de la UE para obtener información sobre productos inseguros.

Gracias por elegir el Pulido de Cañones Flex Hone® de Brownells. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es