

S&W CYLINDER & HAND WINDOW FILES - GROBET FILE CO. OF AMERICA INC S&W HAND WINDOW FILE

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas arma corta](#) > [Limas y pulidores](#)

Solo Archivos Disponibles Para Hacer Este Trabajo Bien

Al reemplazar la parada de cilindro o la mano en un revólver S&W, puede que necesites abrir la "ventana" en el marco para aceptar la nueva pieza. Estos archivos de doble extremo y desplazados, harán el trabajo.



Atributos

- Nombre: [GROBET FILE CO. OF AMERICA INC S&W HAND WINDOW FILE](#)
- Fabricante: [GROBET FILE CO. OF AMERICA INC](#)
- N.º de producto: 080754000
- N.º fabr.: 31863
- Modelo: J Frame,K Frame,L Frame,N Frame
- Tipo de arma: Smith & Wesson
- Peso de entrega: 0.014kg
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 613548078105

Índice

- [Página principal](#)
- [Instrucciones de Seguridad para las Limas de Ventana de Cilindro y Mano S&W](#)
- [Sobre nosotros](#)

Instrucciones de Seguridad para las Limas de Ventana de Cilindro y Mano S&W

Introducción

Gracias por elegir las Limas de Ventana de Cilindro y Mano S&W de Grobet File Co. of America Inc. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad para asegurar el uso seguro de estas herramientas. Por favor, lee y comprende este documento antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa las limas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona las limas en busca de daños antes de cada uso. No uses limas dañadas.
- Mantén las limas fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes al manejar y usar las limas.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de peligros para prevenir accidentes.
- No uses las limas para ningún propósito diferente al previsto.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que la lima esté sostenida de forma segura durante su uso para prevenir deslizamientos.
- Evita aplicar fuerza excesiva al limar; deja que la lima haga su trabajo.
- No uses las limas en materiales para los cuales no están diseñadas.
- Mantén los dedos y las manos alejados del área de limado para prevenir lesiones.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que nadie esté en el área inmediata al usar las limas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Identifica la parte que necesitas reemplazar (parada de cilindro o mano).
2. Si es necesario, abre la "ventana" en el marco para acomodar la nueva pieza.
3. Selecciona la lima adecuada:
 - Usa la Lima de Parada de Cilindro (6" de largo) para limado general.
 - Usa la Lima de Ventana de Mano (6¾" de largo), con un extremo para el marco J y el otro para los marcos K, L y N.
4. Lima cuidadosamente el área según sea necesario, asegurándote de mantener el control de la lima.

Uso

1. Sostén la lima con un agarre firme, usando ambas manos si es necesario para mayor estabilidad.
2. Posiciona la lima en el ángulo correcto con respecto a la superficie de trabajo para lograr el resultado deseado.
3. Aplica presión ligera y uniforme mientras limas para evitar dañar la pieza de trabajo.
4. Revisa regularmente el progreso y ajusta tu técnica según sea necesario.
5. Limpia la lima después de usarla para eliminar cualquier residuo o limaduras.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las limas de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las limas en la basura doméstica regular si están dañadas o rotas; consulta las pautas específicas de eliminación.
- Asegúrate de que cualquier pieza rota esté contenida de manera segura para prevenir lesiones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad y el uso de las Limas de Ventana de Cilindro y Mano S&W, por favor contacta al punto de contacto proporcionado por el fabricante.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es