

BLUING THERMOMETER - BROWNELLS THERMOMETER CLIP

Herramientas armero y acces > Preparacion y pavonadores para el metal > Metal Bluing > Thermometers & Clips

Lecturas de Temperatura Precisas para Baños de Bluing, Plating y Parkerizing

El control preciso de la temperatura del baño de bluing es absolutamente necesario para trabajos de azul verdadero y duradero. El termómetro de bluing de acero inoxidable de Brownells está cuidadosamente sellado para su uso en el baño de bluing cáustico. Cada termómetro está calibrado y verificado dos veces para garantizar su precisión. Los termómetros baratos y mal construidos causan más fallos en el bluing que cualquier otra cosa, y creemos que cualquier empresa que los ofrezca a los armeros tiene poco conocimiento del proceso de bluing. El termómetro de bluing de Brownells tiene un vástago largo de 6". Solo 3" del vástago necesitan estar sumergidos en el baño, dejando 3" de margen de seguridad para mantener el dial fuera de las sales. Se suministra con un clip para sujetar el termómetro al tanque y mantenerlo a 1" del lado y 1" por encima del fondo de un tanque de 6" de profundidad.



Atributos

- Nombre: BROWNELLS THERMOMETER CLIP
- Fabricante: BROWNELLS
- N.º de producto: 082068100
- N.º fabr.: 4906101
- Peso de entrega: 0.005kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 050806014046

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Termómetro de Bluing de Brownells
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Termómetro de Bluing de Brownells

Introducción

Gracias por elegir el Termómetro de Bluing de Brownells. Este producto está diseñado para proporcionar un control preciso de la temperatura en el proceso de bluing, lo que es esencial para obtener resultados duraderos y de alta calidad. A continuación, encontrarás importantes directrices de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el termómetro.
- Siempre utiliza el termómetro en un entorno seguro y adecuado, lejos de materiales inflamables.
- Mantén el termómetro fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- No utilices el termómetro si está dañado o si presenta signos de mal funcionamiento.
- Realiza un mantenimiento regular para garantizar la precisión y la seguridad del producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Temperaturas Extremas:** Evita el contacto directo con el baño de bluing caliente. Usa guantes de protección al manipular el termómetro.
- **Inmersión:** Solo 3" del vástago del termómetro deben estar sumergidos en el baño. Asegúrate de que el dial esté fuera de las sales para evitar daños.
- **Clip de Sostenimiento:** Utiliza el clip proporcionado para fijar el termómetro al tanque, asegurando que se mantenga a 1" del lado y 1" por encima del fondo del tanque.
- **Calibración:** Verifica la calibración del termómetro regularmente para garantizar lecturas precisas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca el clip en el borde del tanque de bluing.
- Asegúrate de que el termómetro esté fijado firmemente y que el vástago esté sumergido a la profundidad adecuada.
- Confirma que el dial esté fuera del contacto directo con las sales y el líquido.

2. Uso:

- Enciende el termómetro y espera a que la aguja seabilice.
- Lee la temperatura en el dial y ajusta el proceso de bluing según sea necesario.
- Realiza lecturas periódicas para mantener un control constante de la temperatura.

3. Mantenimiento:

- Limpia el termómetro con un paño seco después de cada uso.
- Almacena el termómetro en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el termómetro alcance el final de su vida útil, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales para la eliminación de productos electrónicos y metálicos.
- No arrojes el termómetro a la basura común. Busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del termómetro, por favor contacta a tu proveedor o busca información adicional en el sitio web de Brownells.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para asegurar un uso seguro y efectivo del Termómetro de Bluing de Brownells.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es