

PURE LEAD BARREL VISE SHIMS - BROWNELLS BARREL VISE SHIMS, PURE LEAD, 3" X 4", 4 PACK

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas generales para armeros](#) > [Prensas y accesorios](#) > [Vise Jaws](#)

Sin Marcas; Se Moldea Para Ajustar

Las cuñas de plomo puro son ideales para colocar entre el cañón y los casquillos del tornillo de banco. Mejoran enormemente el "agarre", no dañan el acero ni el acabado; se pueden reutilizar muchas veces. Cortar para ajustar. Paquete de 4.



Atributos

- Nombre: [BROWNELLS BARREL VISE SHIMS, PURE LEAD, 3" X 4", 4 PACK](#)
- Fabricante: [BROWNELLS](#)
- N.º de producto: 084011434
- N.º fabr.: NONE
- Peso de entrega: 0.408kg
- Altura de envío: 10mm
- Ancho de envío: 79mm
- Longitud de envío: 107mm
- UPC: 050806022300

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Cuñas de Plomo Puro Brownells
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto:

Cuñas de Plomo Puro Brownells

Introducción

Gracias por elegir las cuñas de plomo puro de Brownells. Este producto está diseñado para mejorar el agarre entre el cañón y los casquillos del tornillo de banco, asegurando un uso seguro y eficaz. Para garantizar tu seguridad y la de otros, sigue estas instrucciones y pautas de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Utiliza las cuñas de plomo puro solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona las cuñas antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- Si notas cualquier defecto, no uses el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre gafas de seguridad al trabajar con herramientas y accesorios.
- No utilices las cuñas de plomo puro en condiciones húmedas o mojadas.
- Asegúrate de que las cuñas estén colocadas de manera segura antes de aplicar cualquier presión.
- No excedas la presión recomendada al utilizar el tornillo de banco, ya que esto puede dañar las cuñas y el equipo.
- Siempre corta las cuñas para ajustarlas a tus necesidades, pero asegúrate de hacerlo con herramientas adecuadas y de manera segura.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del área de trabajo:

- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de obstáculos.
- Ten a mano todas las herramientas necesarias.

2. Colocación de las cuñas:

- Toma una cuña de plomo puro y colócala entre el cañón y los casquillos del tornillo de banco.
- Asegúrate de que la cuña esté alineada correctamente.

3. Ajuste:

- Si es necesario, corta la cuña para ajustarla a la medida deseada.
- Usa herramientas adecuadas para hacer cortes limpios y seguros.

4. Uso del tornillo de banco:

- Ajusta el tornillo de banco con cuidado, aplicando presión de manera uniforme.
- Verifica que las cuñas mantengan su posición durante el proceso.

5. Finalización:

- Una vez completado el trabajo, retira las cuñas de plomo puro con cuidado.
- Limpia el área de trabajo y guarda las cuñas en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Las cuñas de plomo puro son reutilizables, pero si decides desecharlas, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de plomo.
- No las deseches en el medio ambiente; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso de las cuñas de plomo puro, consulta la información de contacto proporcionada con el producto o en el sitio web del fabricante. Es importante tener acceso a asistencia en caso de cualquier problema de seguridad.

Recuerda que tu seguridad es primordial. Sigue estas instrucciones y pautas para garantizar un uso seguro y eficaz de las cuñas de plomo puro de Brownells.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es