

MAX-50 SCOPE RINGS - BADGER ORDNANCE 30MM MEDIUM ALUMINUM MAX-50 RINGS

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Anillas para visor](#)

Los anillos MAX-50 tienen un ancho de una pulgada, lo que les otorga un 60% más de capacidad de sujeción que cualquier otro anillo disponible de Badger Ordnance. Utilizan 6 tornillos Torx #8-40 para distribuir la carga, proporcionando la máxima capacidad de sujeción mientras se minimiza la posibilidad de dañar la mira. Fabricados en acero o aluminio como pares coincidentes con número de serie. Compatibles con MIL STD 1913, diseñados para la exigente munición .50 BMG.



Atributos

- Nombre: [BADGER ORDNANCE 30MM MEDIUM ALUMINUM MAX-50 RINGS](#)
- Fabricante: [BADGER ORDNANCE](#)
- N.º de producto: 093000095
- N.º fabr.: 30619
- Acabado: Matte Black
- Altura: .823"
- Diametro del tubo del visor: 30mm
- Estilo: -
- Material: Aluminio
- Talla: Standard
- Peso de entrega: 0.175kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 76mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para Anillos MAX50 de Badger Ordnance
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para Anillos MAX50 de Badger Ordnance

Introducción

Gracias por elegir los anillos MAX50 de Badger Ordnance. Este producto está diseñado para proporcionar un soporte seguro y confiable para su visor. Es fundamental seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que los anillos MAX50 estén instalados correctamente antes de usar tu arma.
- Inspecciona regularmente los anillos para detectar signos de desgaste o daño.
- Mantén los anillos y el visor fuera del alcance de los niños.
- No uses los anillos para fines no relacionados con el montaje de visores.
- Si observas algún problema con los anillos, deja de usarlos inmediatamente y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Carga adecuada:** Asegúrate de que los tornillos Torx #840 estén bien apretados, pero evita el exceso de apriete que pueda dañar el anillo o el visor.
- **Compatibilidad:** Verifica que los anillos sean compatibles con tu visor y tu arma, especialmente si utilizas munición .50 BMG.
- **Superficie de instalación:** Instala los anillos en una superficie plana y estable para evitar accidentes durante la instalación.
- **Uso de herramientas:** Utiliza herramientas adecuadas para apretar los tornillos y evita el uso de herramientas que puedan dañar los anillos.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias: destornillador Torx #840.
- Limpia la superficie donde se montará el visor.

2. Instalación:

- Coloca el visor en los anillos MAX50.
- Alinea los tornillos en los orificios correspondientes.
- Comienza a apretar los tornillos de manera uniforme, alternando entre ellos para asegurar una sujeción adecuada.
- Verifica que el visor esté nivelado y ajustado correctamente.

3. Uso:

- Una vez instalado, revisa la sujeción de los anillos antes de cada uso.
- Evita golpear o someter a los anillos a estrés innecesario durante el transporte.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites los anillos MAX50, asegúrate de desecharlos de manera segura.
- Si los anillos están dañados, considera reciclar los materiales de aluminio o acero en un centro de reciclaje local.
- No arrojes los anillos en la basura común, ya que pueden causar lesiones a otros.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad de los anillos MAX50, te recomendamos que contactes a un profesional o a un servicio de atención al cliente especializado en productos de óptica y armas.

Recuerda que es tu responsabilidad asegurarte de que el producto se use de manera segura y adecuada. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y recuerda que puedes reportar productos inseguros a las autoridades correspondientes.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es