

# K5 MOUNT FOR 5000 SERIES KESTREL WEATHER METERS - BADGER ORDNANCE K5 MOUNT FOR 5000 SERIES KESTREL WEATHER METERS

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Sets de monturas](#)

## Ve el objetivo y los datos meteorológicos sin mover la cabeza

El soporte K5 de Badger Ordnance para los medidores de clima Kestrel se sujet a tu mira telescopica, así puedes leer fácilmente los datos meteorológicos sin cambiar de posición. El soporte K5 se fija firmemente a los rieles Picatinny en la posición de las 3 o 9 en punto de tu mira (riel no incluido). Coloca el Kestrel en el soporte, y se mantiene seguro para que NO se caiga. El K5 acepta únicamente los medidores de clima de la serie 5000. Fabricado con un polímero reforzado 2200 de serie ligero, resistente y duradero en color Coyote. El soporte K5 de Badger Ordnance para los medidores de clima Kestrel se sujet a al riel Picatinny de la mira mediante un simple tornillo de fijación; una cabeza estriada hace que el tornillo sea fácil de agarrar para un ajuste inicial con los dedos antes de apretarlo bien.



## Atributos

- Nombre: [BADGER ORDNANCE K5 MOUNT FOR 5000 SERIES KESTREL WEATHER METERS](#)
- Fabricante: [BADGER ORDNANCE](#)
- N.º de producto: 093000105
- N.º fabr.: 519-20
- Acabado: Coyote
- Estilo: Picatinny
- Peso de entrega: 0.064kg
- Altura de envío: 57mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 95mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte K5 de Badger Ordnance](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte K5 de Badger Ordnance

## Introducción

Gracias por elegir el soporte K5 de Badger Ordnance para los medidores de clima Kestrel. Este producto está diseñado para facilitar la lectura de datos meteorológicos mientras usas tu mira telescópica. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del soporte.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el soporte K5 esté instalado correctamente antes de usarlo.
- No uses el soporte K5 con medidores de clima que no sean de la serie 5000.
- Inspecciona regularmente el soporte y el medidor de clima para detectar cualquier daño o desgaste.
- Mantén el soporte y el medidor fuera del alcance de los niños.
- Si el soporte presenta alguna falla o daño, deja de usarlo inmediatamente y contacta al fabricante.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Segura:** Asegúrate de que el soporte esté firmemente fijado al riel Picatinny de tu mira telescópica. Un tornillo de fijación debe ser utilizado para asegurar el soporte en su lugar.
- **Uso del Medidor:** Coloca el medidor Kestrel en el soporte asegurándote de que esté bien ajustado. Verifica que no haya movimiento antes de usarlo.
- **Condiciones Ambientales:** Evita usar el soporte en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su integridad o la del medidor.
- **Manipulación:** Maneja el soporte y el medidor con cuidado para evitar caídas o daños.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Soporte:

- Localiza la posición adecuada en el riel Picatinny de tu mira (3 o 9 en punto).
- Coloca el soporte K5 en el riel.
- Usa el tornillo de fijación para asegurar el soporte. Asegúrate de que la cabeza estriada esté bien ajustada para facilitar el agarre.
- Verifica que el soporte esté firme y no se mueva.

### 2. Colocación del Medidor:

- Toma el medidor Kestrel de la serie 5000.
- Coloca el medidor en el soporte K5.
- Asegúrate de que el medidor esté bien sujeto y no se caiga.

### 3. Uso del Medidor:

- Mira a través de la mira telescópica y consulta los datos meteorológicos en el medidor Kestrel.
- Evita mover la cabeza o el cuerpo de forma que pueda desajustar el soporte o el medidor.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el soporte K5, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Si el soporte está dañado o no se puede usar, consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos plásticos.
- No tires el soporte en la naturaleza; busca un centro de reciclaje adecuado si es posible.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad, instalación o uso, contacta al fabricante a través de los canales de atención al cliente disponibles en su sitio web.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del soporte K5 de Badger Ordnance. Si tienes alguna duda, no dudes en buscar más información o asistencia.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)