

M1/M1A RECEIVER/BARREL TIMING GAUGES - BADGER ORDNANCE TIMING GAUGES

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas arma larga](#) > [Herramientas para el amazon](#)

Los calibres de aluminio mecanizado proporcionan un punto de referencia de indexación preciso y repetible, de modo que las miras delantera y trasera se puedan alinear perfectamente, cada vez. El calibre delantero se acopla al cilindro de gas (M1) o al supresor de destellos (M1A); el calibre trasero se ajusta en la carcasa de la mira trasera despojada.



Atributos

- Nombre: [BADGER ORDNANCE TIMING GAUGES](#)
- Fabricante: [BADGER ORDNANCE](#)
- N.º de producto: 093200010
- N.º fabr.: 200-01
- Modelo: M1,M14,M1A
- Tipo de arma: Springfield
- Peso de entrega: 0.68kg

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Instrucciones de Seguridad para el Calibre de Sincronización M1/M1A](#)
- [Sobre nosotros](#)

Instrucciones de Seguridad para el Calibre de Sincronización M1/M1A

Introducción

Gracias por elegir los Calibres de Sincronización M1/M1A de Badger Ordnance. Estos calibres de aluminio mecanizado están diseñados para ayudarte a alinear tus miras delantera y trasera con precisión. Por favor, lee detenidamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el uso y mantenimiento.
- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Mantén los calibres fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona los calibres en busca de signos de daño antes de cada uso. No los utilices si están dañados.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Verifica las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el calibre delantero solo con el cilindro de gas (M1) o el supresor de destellos (M1A).
- Asegúrate de que el calibre trasero esté correctamente ajustado en la carcasa de la mira trasera despojada antes de usarlo.
- No apliques fuerza excesiva al usar los calibres para evitar daños.
- Siempre usa equipo de seguridad apropiado, como gafas de seguridad, al trabajar con armas de fuego.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura antes de usar los calibres.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias y los Calibres de Sincronización M1/M1A.

2. Uso del Calibre Delantero:

- Acopla el calibre delantero al cilindro de gas (M1) o al supresor de destellos (M1A) de manera segura.
- Asegúrate de que el calibre esté asentado correctamente para proporcionar un punto de referencia preciso.

3. Uso del Calibre Trasero:

- Inserta el calibre trasero en la carcasa de la mira trasera despojada.
- Asegúrate de que encaje bien para mantener la alineación durante el uso.

4. Alineación:

- Utiliza los calibres para alinear las miras delantera y trasera con precisión.
- Confirma que la alineación sea correcta antes de proceder con cualquier ajuste adicional.

5. Postuso:

- Retira los calibres del arma después de usarlos.
- Guarda los calibres en un lugar seguro y seco para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los calibres en la basura doméstica regular.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre los Calibres de Sincronización M1/M1A, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es