

COMPETITION MODEL 10X POWDER MEASURE - REDDING

COMPETITION MODEL 10X POWDER MEASURE

Capacity & Precision For Handgun & Small Rifle Cartridges

The Competition 10x measure was designed expressly to throw precise, light powder charges for smaller cartridges. The 10x retains all of the features of Redding's BR-30 competition measure but with a scaled-down metering mechanism for more precision with powder charges in the 1-to-25 grain range. Other features include anti-backlash micrometer adjustment, a positive metering chamber lock, and an adjustable powder baffle. The measure is easily adaptable to left or righthand operation and can even be used on some progressive presses or mounted to a bench with the included bracket. The dedicated, reduced capacity design with ultra-precise micrometer adjustments make this measure ideal for assembling accurate handloads in the smaller pistol cases and .223, .221 Fireball, or the .17 Hornet.



Attributes

- Name: REDDING COMPETITION MODEL 10X POWDER MEASURE
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 100010787
- Mfr. No.: 03400
- Delivery weight: 1.383kg
- UPC: 611760034008

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die Redding Competition Model 10X Powder Measure](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Redding Competition Model 10X Powder Measure](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Pólvora Redding Competition Model 10X](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Mesureur de Poudre Redding Competition Model 10X](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore di Polvere Redding Competition Model 10X](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Miary Prochu Redding Competition Model 10X](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Redding Competition Model 10X Powder Measure mittarille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Redding Competition Model 10X Powder Measure](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Redding Competition Model 10X Powder Measure](#)

Sicherheitsanleitung für die Redding Competition Model 10X Powder Measure

Einleitung

Danke, dass du dich für die Redding Competition Model 10X Powder Measure entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Pulvermessgerät verwendest, um Risiken zu vermeiden und eine sichere Erfahrung zu garantieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Pulvermessgerät gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Halte das Pulvermessgerät außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig das Pulvermessgerät auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Pulvermessgerät immer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Pulverrückständen zu vermeiden.
- Modifiziere das Pulvermessgerät nicht und verwende es nicht für andere Zwecke als vorgesehen.
- Lagere das Pulvermessgerät an einem trockenen, kühlen Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Beachte alle lokalen Vorschriften bezüglich der Handhabung und Lagerung von Nachladegeräten und Materialien.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Staubmaske, wenn du das Pulvermessgerät verwendest.
- Stelle sicher, dass das Pulvermessgerät vor der Verwendung sicher montiert oder stabilisiert ist.
- Vermeide es, das Pulvermessgerät zu überfüllen; halte dich an die angegebenen Kapazitätsgrenzen.
- Lass das Pulvermessgerät niemals unbeaufsichtigt, während es in Gebrauch ist.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs von beweglichen Teilen fern.
- Befolge im Falle eines Pulverauslaufes die richtigen Reinigungsverfahren, um Rutschgefahr und das Einatmen von Pulver zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Wähle einen geeigneten Standort:** Wähle eine stabile und flache Oberfläche zur Montage des Pulvermessgeräts.
2. **Montage des Pulvermessgeräts:**
 - Verwende die mitgelieferte Halterung, um das Pulvermessgerät an deiner Werkbank oder Nachladepresse zu sichern.
 - Stelle sicher, dass das Messgerät fest angebracht ist und nicht wackelt.
3. **Einstellung des Pulverbaffles:**
 - Stelle das Pulverbaffle entsprechend dem verwendeten Pulvertyp ein, um einen gleichmäßigen Fluss zu gewährleisten.

Nutzung

1. Einstellung des Messgeräts:

- Stelle vor der Nutzung das gewünschte Ladegewicht mit der Mikrometereinstellung ein.
- Verriegle die Messkammer sicher, um eine Bewegung während des Betriebs zu verhindern.

2. Laden des Pulvers:

- Gieße das Pulver vorsichtig in das Messgerät und achte darauf, die maximale Kapazität nicht zu überschreiten.
- Lass das Pulver sich setzen, bevor du eine Ladung entnimmst.

3. Abgabe der Ladungen:

- Verwende den Hebel, um die Pulverladung in die Patronenlager abzugeben.
- Überprüfe das Gewicht der abgegebenen Ladung mit einer Waage, um die Genauigkeit zu gewährleisten.

4. Wartung nach der Nutzung:

- Reinige nach der Verwendung alle Pulverrückstände vom Messgerät, um dessen Präzision und Funktionalität zu erhalten.
- Lagere das Pulvermessgerät an einem sicheren und trockenen Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutztes oder überschüssiges Pulver gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Materialien.
- Befolge beim Entsorgen des Pulvermessgeräts die lokalen Abfallmanagementrichtlinien für elektronische und mechanische Geräte.
- Entsorge das Pulvermessgerät nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich Sicherheit, Nutzung oder Produktunterstützung besuche bitte die offizielle Website des Herstellers oder die KundenserviceKanäle. Es ist wichtig, Zugang zu professioneller Unterstützung für alle aufkommenden Probleme zu haben.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deines Redding Competition Model 10X Powder Measure gewährleisten. Achte immer auf Sicherheit und konsultiere dieses Handbuch nach Bedarf. Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen wichtigen Sicherheitsanweisungen.

Safety Instruction Guide for Redding Competition Model 10X Powder Measure

Introduction

Thank you for choosing the Redding Competition Model 10X Powder Measure. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this manual carefully before using the powder measure to avoid any risks and to ensure a safe experience.

General Safety Guidelines

- Ensure that the powder measure is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the powder measure out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the powder measure for any signs of damage or wear.
- Always use the powder measure in a wellventilated area to avoid inhalation of powder residues.
- Do not modify the powder measure or use it for purposes other than intended.
- Store the powder measure in a dry, cool place when not in use.
- Follow all local regulations regarding the handling and storage of reloading equipment and materials.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and a dust mask, when using the powder measure.
- Ensure that the powder measure is securely mounted or stabilized before use.
- Avoid overfilling the powder measure; adhere to the specified capacity limits.
- Never leave the powder measure unattended while in use.
- Keep hands and other body parts clear of moving parts during operation.
- In case of a powder spill, follow proper cleanup procedures to prevent slips and inhalation.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Select a Suitable Location:** Choose a stable and flat surface for mounting the powder measure.
2. **Mounting the Powder Measure:**
 - Use the included bracket to secure the powder measure to your workbench or reloading press.
 - Ensure that the measure is firmly attached and does not wobble.
3. **Adjusting the Powder Baffle:**
 - Adjust the powder baffle according to the type of powder being used to ensure consistent flow.

Usage

1. **Setting the Measure:**
 - Before use, set the desired charge weight using the micrometer adjustment.
 - Lock the metering chamber securely to prevent any movement during operation.
2. **Loading Powder:**
 - Carefully pour the powder into the measure, ensuring not to exceed the maximum capacity.
 - Allow the powder to settle before taking a charge.
3. **Dispensing Charges:**
 - Use the lever to dispense the powder charge into the cartridge case.
 - Check the weight of the dispensed charge with a scale to ensure accuracy.
4. **PostUse Maintenance:**
 - After use, clean any powder residues from the measure to maintain its precision and functionality.
 - Store the powder measure in a safe and dry place.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or excess powder in accordance with local regulations regarding hazardous materials.
- When disposing of the powder measure itself, follow your local waste management guidelines for electronic and mechanical devices.
- Do not dispose of the powder measure in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety, usage, or product support, please refer to the manufacturer's official website or customer service channels. It is important to have access to professional assistance for any issues that may arise.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your Redding Competition Model 10X Powder Measure. Always prioritize safety and consult this guide as needed. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Pólvora Redding Competition Model 10X

Introducción

Gracias por elegir el Medidor de Pólvora Redding Competition Model 10X. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad y pautas para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de utilizar el medidor de pólvora para evitar cualquier riesgo y asegurar una experiencia segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el medidor de pólvora se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el medidor de pólvora fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el medidor de pólvora en busca de signos de daño o desgaste.
- Siempre utiliza el medidor de pólvora en un área bien ventilada para evitar la inhalación de residuos de pólvora.
- No modifiques el medidor de pólvora ni lo utilices para fines distintos a los previstos.
- Almacena el medidor de pólvora en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso.
- Sigue todas las regulaciones locales sobre el manejo y almacenamiento de materiales y equipos de recarga.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección personal (PPE) adecuado, como gafas de seguridad y una mascarilla contra el polvo, al utilizar el medidor de pólvora.
- Asegúrate de que el medidor de pólvora esté montado o estabilizado de forma segura antes de usarlo.
- Evita sobrellenar el medidor de pólvora; respeta los límites de capacidad especificados.
- Nunca dejes el medidor de pólvora desatendido mientras esté en uso.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles durante la operación.
- En caso de un derrame de pólvora, sigue los procedimientos adecuados de limpieza para prevenir resbalones e inhalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Selecciona un Lugar Adecuado:** Elige una superficie estable y plana para montar el medidor de pólvora.
2. **Montaje del Medidor de Pólvora:**
 - Utiliza el soporte incluido para asegurar el medidor de pólvora a tu banco de trabajo o prensa de recarga.
 - Asegúrate de que el medidor esté firmemente sujeto y no se tambalee.
3. **Ajuste del Deflector de Pólvora:**
 - Ajusta el deflector de pólvora según el tipo de pólvora que estés utilizando para asegurar un flujo constante.

Uso

1. Configuración del Medidor:

- Antes de usar, establece el peso de carga deseado utilizando el ajuste de micrómetro.
- Bloquea la cámara de medición de forma segura para prevenir cualquier movimiento durante la operación.

2. Cargando Pólvora:

- Vierte cuidadosamente la pólvora en el medidor, asegurándote de no exceder la capacidad máxima.
- Permite que la pólvora se asiente antes de tomar una carga.

3. Dispensando Cargas:

- Usa la palanca para dispensar la carga de pólvora en el cartucho.
- Verifica el peso de la carga dispensada con una balanza para asegurar la precisión.

4. Mantenimiento Posterior al Uso:

- Después de usar, limpia cualquier residuo de pólvora del medidor para mantener su precisión y funcionalidad.
- Almacena el medidor de pólvora en un lugar seguro y seco.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier pólvora no utilizada o en exceso de acuerdo con las regulaciones locales sobre materiales peligrosos.
- Al desechar el medidor de pólvora, sigue las pautas de gestión de residuos locales para dispositivos electrónicos y mecánicos.
- No deseches el medidor de pólvora en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, el uso o el soporte del producto, consulta el sitio web oficial del fabricante o los canales de servicio al cliente. Es importante tener acceso a asistencia profesional para cualquier problema que pueda surgir.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu Medidor de Pólvora Redding Competition Model 10X. Siempre prioriza la seguridad y consulta esta guía según sea necesario. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Mesureur de Poudre Redding Competition Model 10X

Introduction

Merci d'avoir choisi le mesureur de poudre Redding Competition Model 10X. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le mesureur de poudre afin d'éviter tout risque et d'assurer une expérience sécurisée.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le mesureur de poudre est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez le mesureur de poudre hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le mesureur de poudre pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Utilisez toujours le mesureur de poudre dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de résidus de poudre.
- Ne modifiez pas le mesureur de poudre et ne l'utilisez pas à des fins autres que celles prévues.
- Rangez le mesureur de poudre dans un endroit sec et frais lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Suivez toutes les réglementations locales concernant la manipulation et le stockage des équipements et matériaux de rechargement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et un masque antipoussière, lors de l'utilisation du mesureur de poudre.
- Assurez-vous que le mesureur de poudre est solidement monté ou stabilisé avant utilisation.
- Évitez de trop remplir le mesureur de poudre ; respectez les limites de capacité spécifiées.
- Ne laissez jamais le mesureur de poudre sans surveillance pendant son utilisation.
- Gardez vos mains et d'autres parties du corps éloignées des pièces mobiles pendant le fonctionnement.
- En cas de déversement de poudre, suivez les procédures de nettoyage appropriées pour prévenir les glissades et l'inhalation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Choisissez un Emplacement Approprié** : Sélectionnez une surface stable et plane pour monter le mesureur de poudre.
2. **Montage du Mesureur de Poudre** :
 - Utilisez le support inclus pour fixer le mesureur de poudre à votre établi ou à votre presse de rechargement.
 - Assurez-vous que le mesureur est fermement attaché et ne bouge pas.
3. **Ajustement de la Cloison de Poudre** :
 - Ajustez la cloison de poudre en fonction du type de poudre utilisée pour assurer un flux constant.

Utilisation

1. Réglage du Mesureur :

- Avant utilisation, réglez le poids de charge souhaité à l'aide de l'ajustement micrométrique.
- Verrouillez la chambre de dosage en toute sécurité pour éviter tout mouvement pendant le fonctionnement.

2. Chargement de la Poudre :

- Versez soigneusement la poudre dans le mesureur, en veillant à ne pas dépasser la capacité maximale.
- Laissez la poudre se tasser avant de prendre une charge.

3. Distribution des Charges :

- Utilisez le levier pour distribuer la charge de poudre dans la douille.
- Vérifiez le poids de la charge distribuée avec une balance pour garantir la précision.

4. Entretien Après Utilisation :

- Après utilisation, nettoyez tout résidu de poudre du mesureur pour maintenir sa précision et sa fonctionnalité.
- Rangez le mesureur de poudre dans un endroit sûr et sec.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez toute poudre inutilisée ou excédentaire conformément aux réglementations locales concernant les matériaux dangereux.
- Lors de l'élimination du mesureur de poudre lui-même, suivez les directives de gestion des déchets de votre région pour les dispositifs électroniques et mécaniques.
- Ne jetez pas le mesureur de poudre dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question liée à la sécurité, à l'utilisation ou au support produit, veuillez vous référer au site officiel du fabricant ou aux canaux de service client. Il est important d'avoir accès à une assistance professionnelle pour tout problème qui pourrait survenir.

En suivant ces lignes directrices, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre mesureur de poudre Redding Competition Model 10X. Priorisez toujours la sécurité et consultez ce guide au besoin. Merci de votre attention à ces instructions de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore di Polvere Redding Competition Model 10X

Introduzione

Grazie per aver scelto il Misuratore di Polvere Redding Competition Model 10X. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il misuratore di polvere per evitare rischi e garantire un'esperienza sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il misuratore di polvere sia utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni il misuratore di polvere fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il misuratore di polvere per eventuali segni di danni o usura.
- Utilizza sempre il misuratore di polvere in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di residui di polvere.
- Non modificare il misuratore di polvere né utilizzarlo per scopi diversi da quelli previsti.
- Conserva il misuratore di polvere in un luogo asciutto e fresco quando non è in uso.
- Segui tutte le normative locali riguardanti la gestione e la conservazione delle attrezzature e dei materiali per la ricarica.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre un adeguato equipaggiamento di protezione personale (DPI), come occhiali di sicurezza e una maschera antipolvere, quando utilizzi il misuratore di polvere.
- Assicurati che il misuratore di polvere sia montato o stabilizzato in modo sicuro prima dell'uso.
- Evita di riempire eccessivamente il misuratore di polvere; rispetta i limiti di capacità specificati.
- Non lasciare mai il misuratore di polvere incustodito durante l'uso.
- Tieni mani e altre parti del corpo lontane dalle parti in movimento durante l'operazione.
- In caso di fuoriuscita di polvere, segui le procedure di pulizia appropriate per prevenire scivolamenti e inalazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Seleziona una Posizione Adatta:** Scegli una superficie stabile e piana per montare il misuratore di polvere.
2. **Montaggio del Misuratore di Polvere:**
 - Utilizza il supporto incluso per fissare il misuratore di polvere al tuo banco di lavoro o alla pressa di ricarica.
 - Assicurati che il misuratore sia saldamente attaccato e non oscilli.
3. **Regolazione del Deflettore di Polvere:**
 - Regola il deflettore di polvere in base al tipo di polvere utilizzata per garantire un flusso costante.

Uso

1. **Impostazione del Misuratore:**
 - Prima dell'uso, imposta il peso di carica desiderato utilizzando la regolazione micrometrica.
 - Blocca saldamente la camera di misurazione per prevenire movimenti durante l'operazione.
2. **Caricamento della Polvere:**
 - Versa con attenzione la polvere nel misuratore, assicurandoti di non superare la capacità massima.
 - Lascia che la polvere si assesti prima di prelevare una carica.
3. **Erogazione delle Cariche:**
 - Utilizza la leva per erogare la carica di polvere nel bossolo della cartuccia.
 - Controlla il peso della carica erogata con una bilancia per garantire l'accuratezza.
4. **Manutenzione PostUso:**
 - Dopo l'uso, pulisci eventuali residui di polvere dal misuratore per mantenere la sua precisione e funzionalità.
 - Conserva il misuratore di polvere in un luogo sicuro e asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi polvere inutilizzata o in eccesso in conformità con le normative locali riguardanti i materiali pericolosi.
- Quando smaltisci il misuratore di polvere stesso, segui le linee guida locali per la gestione dei rifiuti di dispositivi elettronici e meccanici.
- Non smaltire il misuratore di polvere nei normali rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza, all'uso o al supporto del prodotto, si prega di fare riferimento al sito web ufficiale del produttore o ai canali di assistenza clienti. È importante avere accesso a un'assistenza professionale per eventuali problemi che potrebbero sorgere.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo Misuratore di Polvere Redding Competition Model 10X. Dai sempre priorità alla sicurezza e consulta questa guida secondo necessità. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Miary Prochu Redding Competition Model 10X

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Miary Prochu Redding Competition Model 10X. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem miary, aby uniknąć jakichkolwiek ryzyk i zapewnić sobie bezpieczne doświadczenie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że miara prochu jest używana zgodnie z instrukcjami producenta.
- Trzymaj miarę prochu z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj miarę prochu pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zawsze używaj miary prochu w dobrze wentylowanym miejscu, aby uniknąć wdychania resztek proszku.
- Nie modyfikuj miary prochu ani nie używaj jej do celów innych niż zamierzone.
- Przechowuj miarę prochu w suchym i chłodnym miejscu, gdy nie jest używana.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących obsługi i przechowywania sprzętu oraz materiałów do reloading.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze noś odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), takie jak okulary ochronne i maska przeciwpyłowa, podczas używania miary prochu.
- Upewnij się, że miara prochu jest solidnie zamocowana lub ustabilizowana przed użyciem.
- Unikaj przepelniania miary prochu; przestrzegaj określonych limitów pojemności.
- Nigdy nie zostawiaj miary prochu bez nadzoru podczas użytkowania.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od ruchomych części podczas pracy.
- W przypadku rozlania proszku, stosuj odpowiednie procedury sprzątania, aby zapobiec poślizgom i wdychaniu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Wybór Odpowiedniej Lokalizacji:** Wybierz stabilną i płaską powierzchnię do zamocowania miary prochu.
2. **Mocowanie Miary Prochu:**
 - Użyj dołączonego uchwyty, aby przymocować miarę prochu do swojego warsztatu lub prasy do reloading.
 - Upewnij się, że miara jest mocno przymocowana i nie chwieje się.
3. **Regulacja Deflektora Proszku:**
 - Dostosuj deflektor proszku zgodnie z rodzajem używanego proszku, aby zapewnić równomierny przepływ.

Użytkowanie

1. **Ustawienie Miary:**
 - Przed użyciem ustaw żądaną wagę ładunku za pomocą regulacji mikrometrycznej.
 - Zablokuj komorę pomiarową, aby zapobiec ruchom podczas pracy.
2. **Ładowanie Proszku:**
 - Ostrożnie wlej proszek do miary, upewniając się, że nie przekraczasz maksymalnej pojemności.
 - Pozwól proszkowi osadzić się przed pobraniem ładunku.
3. **Zasypanie Ładunków:**
 - Użyj dźwigni, aby zasypać ładunek proszku do łuski naboju.
 - Sprawdź wagę zasypanego ładunku za pomocą wagi, aby zapewnić dokładność.
4. **Konserwacja Po Użyciu:**
 - Po użyciu oczyść wszelkie resztki proszku z miary, aby utrzymać jej precyzję i funkcjonalność.
 - Przechowuj miarę prochu w bezpiecznym i suchym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub nadmiarowe proszki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów niebezpiecznych.
- Przy utylizacji samej miary prochu, postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi zarządzania odpadami dla urządzeń elektronicznych i mechanicznych.
- Nie wyrzucaj miary prochu do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub wsparcia produktu, prosimy o zapoznanie się z oficjalną stroną internetową producenta lub kanałami obsługi klienta. Ważne jest, aby mieć dostęp do profesjonalnej pomocy w przypadku jakichkolwiek problemów, które mogą wystąpić.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Miary Prochu Redding Competition Model 10X. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i korzystaj z tej instrukcji w razie potrzeby. Dziękujemy za uwagę na te istotne instrukcje bezpieczeństwa.

Turvaohjeet Redding Competition Model 10X Powder Measure mittarille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Competition Model 10X Powder Measure mittarin. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen mittarin käyttöä riskien välttämiseksi ja turvallisen käyttökokemuksen varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että mittaria käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä mittari lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista mittari säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Käytä mittaria aina hyvin tuuletetussa tilassa, jotta vältät jauhejäämien hengittämisen.
- Älä muokkaa mittaria tai käytä sitä muuhun kuin siihen tarkoitettuun tarkoitukseen.
- Säilytä mittari kuivassa ja viileässä paikassa, kun et käytä sitä.
- Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka koskevat latausvälineiden ja materiaalien käsittelyä ja varastointia.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hengityssuojainta, mittaria käyttäessäsi.
- Varmista, että mittari on tukevasti kiinnitetty tai vakautettu ennen käyttöä.
- Vältä mittarin ylitäyttämistä; noudata ilmoitettuja kapasiteettirajoja.
- Älä jätä mittaria valvomatta käytön aikana.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa liikkuvista osista käytön aikana.
- Jos jauhetta vuotaa, noudata asianmukaisia siivousmenettelyjä liukastumisen ja hengittämisen estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Valitse sopiva sijainti:** Valitse tasainen ja vakaa pinta mittarin kiinnittämiseen.
2. **Mittarin kiinnittäminen:**
 - Käytä mukana tulevaa kiinnikettä kiinnittääksesi mittari työpöytään tai latauspuristimeen.
 - Varmista, että mittari on tukevasti kiinnitetty eikä heilu.
3. **Jauhehyllyn säätäminen:**
 - Säädä jauhehyllä käytettävän jauheen mukaan varmistaaksesi tasaisen virtauksen.

Käyttö

1. **Mittarin asettaminen:**
 - Aseta haluttu latauspaino mikrometrin säädöllä ennen käyttöä.
 - Lukitse mittauskammio turvallisesti estääksesi liikkeen käytön aikana.
2. **Jauheen lataaminen:**
 - Kaada jauhe varovasti mittariin, varmistaen, ettei maksimikapasiteettia ylitetä.
 - Anna jauheen asettua ennen latauksen ottamista.
3. **Latausten jakaminen:**
 - Käytä vipua jauheen lataamiseksi patruunakuoreen.
 - Tarkista jaetun latauksen paino vaa'alla tarkkuuden varmistamiseksi.
4. **Käytön jälkeinen huolto:**
 - Puhdista mittarista kaikki jauhejäämät käytön jälkeen sen tarkkuuden ja toimivuuden ylläpitämiseksi.
 - Säilytä mittari turvallisessa ja kuivassa paikassa.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai ylimääräiset jauheet paikallisten vaarallisten materiaalien käsittelyä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Kun hävität itse mittaria, noudata paikallisia jätehuoltomääräyksiä elektroniikka ja mekaniikkalaitteiden osalta.
- Älä hävitä mittaria tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

Kaikissa turvallisuuteen, käyttöön tai tuotetukeen liittyvissä kysymyksissä viittaa valmistajan viralliseen verkkosivustoon tai asiakaspalvelukanaviin. On tärkeää saada ammatillista apua mahdollisten ongelmien ilmetessä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa Redding Competition Model 10X Powder Measure mittarisi turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja viitata tähän oppaaseen tarvittaessa. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för Redding Competition Model 10X Powder Measure

Introduktion

Tack för att du valt Redding Competition Model 10X Powder Measure. Denna guide tillhandahåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder pulvretteraren för att undvika risker och säkerställa en säker upplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att pulvretteraren används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll pulvretteraren utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet pulvretteraren för tecken på skador eller slitage.
- Använd alltid pulvretteraren i ett välventilerat område för att undvika inandning av pulverrester.
- Modifiera inte pulvretteraren eller använd den för andra ändamål än avsett.
- Förvara pulvretteraren på en torr och sval plats när den inte används.
- Följ alla lokala föreskrifter angående hantering och förvaring av omladdningsutrustning och material.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och andningsskydd, när du använder pulvretteraren.
- Se till att pulvretteraren är ordentligt monterad eller stabiliserad innan användning.
- Undvik att överfylla pulvretteraren; håll dig till angivna kapacitetsgränser.
- Lämna aldrig pulvretteraren utan tillsyn under användning.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från rörliga delar under drift.
- Vid pulverutsläpp, följ korrekta rengöringsprocedurer för att förhindra halkolyckor och inandning.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Välj en lämplig plats:** Välj en stabil och plan yta för montering av pulvretteraren.
2. **Montering av pulvretteraren:**
 - Använd den medföljande fästet för att säkra pulvretteraren på din arbetsbänk eller omladdningspress.
 - Se till att mätaren är ordentligt fäst och inte vickar.
3. **Justering av pulverbaffeln:**
 - Justera pulverbaffeln enligt den typ av pulver som används för att säkerställa jämn flöde.

Användning

1. **Inställning av mätaren:**
 - Innan användning, ställ in önskad laddvikt med hjälp av mikrometersjusteringen.
 - Lås mätkammaren ordentligt för att förhindra rörelse under drift.
2. **Laddning av pulver:**
 - Håll försiktigt pulvret i mätaren och se till att inte överskrida maximal kapacitet.
 - Låt pulvret sätta sig innan du tar en laddning.
3. **Utdelning av laddningar:**
 - Använd spaken för att dosera pulverladdningen i patronhylsan.
 - Kontrollera vikten på den utdelade laddningen med en våg för att säkerställa noggrannhet.
4. **Underhåll efter användning:**
 - Rengör eventuella pulverrester från mätaren efter användning för att upprätthålla dess precision och funktionalitet.
 - Förvara pulvretteraren på en säker och torr plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuellt oanvänt eller överskottspulver i enlighet med lokala föreskrifter angående farligt avfall.
- När du kasserar själva pulvretteraren, följ dina lokala avfallshanteringsriktlinjer för elektroniska och mekaniska enheter.
- Kassera inte pulvretteraren i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor relaterade till säkerhet, användning eller produktstöd, vänligen hänvisa till tillverkarens officiella webbplats eller kundtjänstkanaler. Det är viktigt att ha tillgång till professionell hjälp för eventuella problem som kan uppstå.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av din Redding Competition Model 10X Powder Measure. Prioritera alltid säkerheten och konsultera denna guide vid behov. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

Bezpečnostní pokyny pro Redding Competition Model 10X Powder Measure

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Redding Competition Model 10X Powder Measure. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím měřiče pečlivě si přečtěte tento manuál, abyste se vyhnuli jakýmkoliv rizikům a zajistili si bezpečný zážitek.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl měřič používán v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte měřič mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte měřič na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Vždy používejte měřič v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování zbytků prachu.
- Neměňte měřič ani ho nepoužívejte k jiným účelům, než je zamýšleno.
- Ukládejte měřič na suchém a chladném místě, když se nepoužívá.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se manipulace a skladování vybavení a materiálů pro nabíjení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a respirátor, při používání měřiče.
- Ujistěte se, že je měřič bezpečně namontován nebo stabilizován před použitím.
- Vyhněte se přeplnění měřiče; dodržujte stanovené limity kapacity.
- Nikdy nenechávejte měřič bez dozoru, zatímco je v provozu.
- Držte ruce a jiné části těla mimo pohyblivé části během provozu.
- V případě rozlití prachu dodržujte správné postupy úklidu, abyste předešli uklouznutí a vdechování.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Výběr vhodného místa:** Zvolte stabilní a rovný povrch pro montáž měřiče.
2. **Montáž měřiče:**
 - Použijte přiložený držák k upevnění měřiče na pracovní stůl nebo lis na nabíjení.
 - Ujistěte se, že je měřič pevně připevněn a nehýbe se.
3. **Nastavení prachového baffle:**
 - Nastavte prachový baffle podle typu prachu, který používáte, abyste zajistili konzistentní tok.

Použití

1. **Nastavení měřiče:**
 - Před použitím nastavte požadovanou hmotnost dávky pomocí mikrometrického nastavení.
 - Zabezpečte měřicí komoru, aby nedošlo k žádnému pohybu během provozu.
2. **Nabíjení prachu:**
 - Opatrně nalijte prach do měřiče, přičemž dbejte na to, abyste nepřekročili maximální kapacitu.
 - Nechte prach usadit se před odebráním dávky.
3. **Vydávání dávek:**
 - Použijte páku k vydání dávky prachu do nábojnice.
 - Zkontrolujte hmotnost vydané dávky na váze, abyste zajistili přesnost.
4. **Údržba po použití:**
 - Po použití vyčistěte jakékoli zbytky prachu z měřiče, abyste udrželi jeho přesnost a funkčnost.
 - Uložte měřič na bezpečné a suché místo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakýkoli nepoužitý nebo přebytečný prach v souladu s místními předpisy týkajícími se nebezpečných materiálů.
- Při likvidaci samotného měřiče dodržujte místní pokyny pro odpadové hospodářství týkající se elektronických a mechanických zařízení.
- Nevyhazujte měřič do běžného domácího odpadu.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, používání nebo podpory produktu se prosím obraťte na oficiální webové stránky výrobce nebo kanály zákaznického servisu. Je důležité mít přístup k profesionální pomoci pro jakékoli problémy, které mohou nastat.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho Redding Competition Model 10X Powder Measure. Vždy upřednostňujte bezpečnost a konzultujte tento průvodce podle potřeby. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.