

SUPER PRECISION AR-15 MOUNTS - GEISSELE AUTOMATICS 30MM 0 MOA 1.54" SUPER PRECISION MOUNT, DDC

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Sets de monturas](#)

La serie de monturas para visor Geissele AR-15/M4 Super Precision está optimizada para su uso con un upper AR-15/M4. La superficie de montaje abarca 7 secciones picatinny y utiliza 4 lengüetas de corte. Estas monturas emplean la actualización de Geissele del clásico método de tuerca y tornillo para fijar la montura al riel picatinny, que es el método más seguro para acoplar tu visor a tu arma. Cada combinación de tuerca y tornillo proporciona 1,400 libras de fuerza de sujeción, mucho más que cualquier disposición de montaje con palanca. Las monturas Geissele Super Precision están disponibles en aluminio de alta resistencia 7075-T6. Para crear una montura con el mejor retorno posible a cero, Geissele mecaniza toda la montura de una sola pieza de aluminio billet. Esto les permite añadir cavidades y nervios a lo largo de la montura para mayor resistencia y rigidez. Les permite alinear los tapones entre sí y luego serializar los tapones al cuerpo. La operación de alineación crea el mejor ajuste posible al cuerpo de tu visor para que puedas aplicar el torque adecuado sin temor a aplastarlo o dañarlo. Otra ventaja de mecanizar a partir de una sola pieza de aluminio es que Geissele puede crear una montura con ubicaciones de tapones que se adaptan a una amplia variedad de visores. Todas las monturas están disponibles en opciones de inclinación cero y 20 MOA, y en anodizado negro tipo 3 o anodizado duro tipo 3 DDC (Desert Dirt Color).



Atributos

- Nombre: GEISSELE AUTOMATICS 30MM 0 MOA 1.54" SUPER PRECISION MOUNT, DDC
- Fabricante: GEISSELE AUTOMATICS
- N.º de producto: 100019402
- N.º fabr.: 05-404S
- Acabado: Dark Desert Color
- Altura: -
- Diametro del tubo del visor: 30mm
- Elevation: 0 MOA
- Estilo: Picatinny
- Peso de entrega: 0.34kg
- Altura de envío: 83mm
- Ancho de envío: 114mm
- Longitud de envío: 191mm
- UPC: 817953020180

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para Monturas SUPER PRECISION AR15 de Geissele Automatics](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para Monturas SUPER PRECISION AR15 de Geissele Automatics

Introducción

Gracias por elegir la Montura Super Precision AR15 de Geissele Automatics. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas de uso para garantizar que tu producto se utilice de manera segura y efectiva. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la montura sea compatible con tu upper AR15/M4 específico antes de la instalación.
- Inspecciona regularmente la montura en busca de signos de desgaste o daño. No la uses si está dañada.
- Almacena la montura en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa para evitar la degradación.
- Mantén la montura fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales sobre accesorios de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Fuerza de Sujeción:** Asegúrate de que las tuercas y tornillos estén apretados correctamente para lograr la fuerza de sujeción recomendada de 1,400 libras. Un apriete excesivo puede dañar la montura o el riel.
- **Compatibilidad del Visor:** Verifica que tu visor sea compatible con las especificaciones de la montura, particularmente el diámetro del tubo de 30mm.
- **Especificaciones de Torque:** Utiliza una llave de torque para aplicar los ajustes de torque recomendados y evitar dañar la montura o el visor.
- **Cero del Visor:** Después de la instalación, asegúrate de que el visor esté correctamente cero antes de usarlo. Sigue las instrucciones del fabricante para tu modelo específico de visor.
- **Evita Modificaciones:** No alteres ni modifiques la montura de ninguna manera. Hacerlo puede comprometer su integridad y seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave de torque y destornilladores apropiados.
- Asegúrate de que la superficie de montaje esté limpia y libre de escombros.

2. Instalación:

- Alinea la montura con el riel picatinny en tu upper AR15/M4.
- Inserta los lengüetas de corte en las ranuras del riel.
- Usando las tuercas y tornillos proporcionados, asegura la montura al riel. Asegúrate de que cada tornillo esté apretado de manera uniforme.
- Utiliza una llave de torque para aplicar los ajustes de torque recomendados de acuerdo con las especificaciones del fabricante del visor.

3. Verificación PostInstalación:

- Verifica que todos los tornillos estén seguros y que la montura esté firmemente sujeta.
- Comprueba la alineación del visor y asegúrate de que esté correctamente cero.

4. Uso:

- Siempre maneja tu arma de fuego de manera responsable y de acuerdo con las pautas de seguridad.
- Revisa regularmente la montura y el visor en busca de cualquier signo de movimiento o aflojamiento durante su uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la montura de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si la montura está dañada o ya no es utilizable, considera reciclar el material de aluminio donde existan instalaciones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia, consulta la información de contacto proporcionada por tu minorista o fabricante. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para un soporte eficiente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad y pautas, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Montura Super Precision AR15 de Geissele Automatics. Gracias por tu atención a la seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es