

KEL-TEC GEN 2 SUB 2000 ALUMINUM 1-PIECE PIC TOP OPTIC MOUNT - MIDWEST INDUSTRIES KEL-TEC GEN 2 SUB 2000 MINI OPTIC MOUNT BLACK

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma larga](#)

Mejora tu Kel-Tec SUB 2000

El Kel-Tec SUB 2000 es un gran diseño de carabina que se puede empaquetar fácilmente y llevar a cualquier parte, gracias a su innovador diseño plegable. Sin embargo, el arma de fuego no ofrece una forma fácil de montar el visor que elijas. El soporte óptico de una pieza SUB 2000 de Midwest Industries permite a los propietarios añadir un visor de punto rojo de su elección. El Aimpoint T1/T2 es compatible con ambos modelos de visores, así como con H1, H2 o clones similares. El soporte óptico de una pieza SUB 2000 de Midwest Industries está diseñado específicamente para miras de punto rojo en miniatura, como el popular TRS-25 de Bushnell. El soporte proporciona a los usuarios una corta longitud de riel Picatinny compatible con la mayoría de las opciones de montaje en el mercado. Características: acabado negro anodizado duro, peso: 2.7 onzas, incluye todo el hardware de montaje. El soporte óptico de una pieza SUB 2000 está fabricado completamente en EE. UU. y viene con una garantía de por vida.



Atributos

- Nombre: [MIDWEST INDUSTRIES KEL-TEC GEN 2 SUB 2000 MINI OPTIC MOUNT BLACK](#)
- Fabricante: [MIDWEST INDUSTRIES](#)
- N.º de producto: 100026700
- N.º fabr.: MI-G2SUB-R
- Color: Black
- Estilo: Picatinny Rail
- Material: Aluminio
- Modelo: Sub 2000
- Numero de bases: 1-Piece
- Tipo de arma: Kel-Tec
- Peso de entrega: 0.122kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 127mm
- Longitud de envío: 191mm
- UPC: 816537012689

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte Óptico KELTEC GEN 2 SUB 2000](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte Óptico KELTEC GEN 2 SUB 2000

Introducción

Gracias por elegir el soporte óptico de una pieza SUB 2000 de Midwest Industries para tu carabina KelTec SUB 2000. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al permitir la instalación de un visor de punto rojo. Sin embargo, es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el soporte óptico y la carabina fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el soporte óptico y el visor antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Utiliza solo visores de punto rojo compatibles, como Aimpoint T1/T2 o TRS25 de Bushnell.
- Nunca apunes el arma a algo que no deseas disparar, incluso cuando el soporte óptico esté instalado.
- Si experimentas alguna dificultad o inseguridad durante la instalación o uso, busca asistencia profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar el soporte óptico.
- Utiliza las herramientas y hardware de montaje incluidos para asegurar el soporte de manera adecuada.
- No modifiques el soporte óptico ni intentes repararlo por tu cuenta.
- Mantén la zona de tiro libre de personas y obstáculos cuando utilices el soporte óptico.
- Usa protección ocular y auditiva adecuada durante el tiro.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un área segura.
- Reúne las herramientas necesarias, como un destornillador.

2. Instalación del Soporte Óptico:

- Localiza la parte superior del cañón de la carabina donde se instalará el soporte.
- Coloca el soporte óptico en la posición deseada sobre el riel Picatinny.
- Asegura el soporte utilizando el hardware de montaje incluido. Aprieta los tornillos con firmeza, pero evita aplicar demasiada fuerza que pueda dañar el soporte.

3. Instalación del Visor:

- Sigue las instrucciones del fabricante del visor para instalarlo en el soporte óptico.
- Asegúrate de que el visor esté correctamente alineado y asegurado.

4. Verificación:

- Antes de usar el arma, verifica que el soporte y el visor estén firmemente instalados.
- Realiza un chequeo final para asegurarte de que no haya piezas sueltas.

5. Uso:

- Al usar el soporte óptico, mantén el enfoque en el visor y ajusta según sea necesario para una mejor precisión.
- Practica en un entorno seguro y controlado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el soporte óptico, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico.
- Si el soporte está dañado, evita su uso y busca una forma adecuada de reciclar o desechar el material.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre seguridad o uso del soporte óptico, consulta a un profesional de armas o a un distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas directrices, podrás disfrutar de tu soporte óptico de manera segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es