

# FULL LENGTH SIZING DIES - REDDING 20 NOSLER FULL LENGTH SIZING DIE

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

Estos dies dimensionan la longitud completa de tu cartucho, incluyendo el cuello y el cuerpo de la vaina. Incluye un conjunto de despunta y una bola expansora. Disponibles individualmente o en conjuntos de dies de longitud completa y conjuntos de dies de lujo. Recomendamos el uso de un medidor de espacio de cabezal al configurar un die de dimensionado de longitud completa.



## Atributos

- Nombre: [REDDING 20 NOSLER FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 100028817
- N.º fabr.: 91474
- Cartucho: 20 Nosler
- Tipo de die: -
- Peso de entrega: 0.195kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 64mm
- Longitud de envío: 127mm
- UPC: 611760914744

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Dimensionado de Longitud Completa Redding 20 Nosler
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Dimensionado de Longitud Completa Redding 20 Nosler

## Introducción

Gracias por elegir el Die de Dimensionado de Longitud Completa Redding 20 Nosler. Este producto está diseñado para dimensionar la longitud completa de tu cartucho, asegurando un rendimiento óptimo y seguro. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y prevenir accidentes.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, durante la instalación y el uso.
- Nunca dejes el producto desatendido mientras esté en uso.
- Almacena el producto en un lugar seguro y fuera del alcance de niños y mascotas.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Lesiones:** El uso incorrecto del die puede causar lesiones. Asegúrate de seguir las instrucciones de uso.
- **Manipulación de Materiales:** Ten cuidado al manipular componentes afilados o pesados. Usa herramientas adecuadas para evitar lesiones.
- **Configuración de la Máquina:** Asegúrate de que la máquina de recarga esté configurada correctamente antes de usar el die.
- **Medidor de Espacio de Cabezal:** Se recomienda el uso de un medidor de espacio de cabezal al configurar el die para evitar problemas de dimensión.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada antes de instalar el die.
- Inserta el die en la prensa y ajústalo firmemente.
- Verifica que el die esté alineado correctamente con el eje de la prensa.

### 2. Uso del Die:

- Coloca un cartucho vacío en la prensa.
- Baja la palanca de la prensa para dimensionar el cartucho.
- Repite el proceso para cada cartucho que deseas dimensionar.
- Inspecciona cada cartucho dimensionado para asegurarte de que cumple con las especificaciones.

### 3. Mantenimiento:

- Limpia el die después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- Almacena el die en un lugar seco y seguro.

## Instrucciones de Eliminación

- Si el die está dañado o ya no es necesario, sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos de metal.
- No tires el die a la basura común. Busca puntos de reciclaje o eliminación de residuos peligrosos en tu área.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o más información sobre el producto, consulta con el fabricante o tu proveedor. Mantente informado sobre actualizaciones de seguridad y retiros de productos a través de plataformas oficiales.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si encuentras un producto que consideras inseguro, repórtalo a las autoridades correspondientes y verifica actualizaciones en la plataforma de Safety Gate de la UE.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)