

DELUXE PERFECT POWDER MEASURE - LEE PRECISION DELUXE PERFECT POWDER MEASURE

[Recarga](#) > [Manejo de polvora](#) > [Dosificadores y dispensadores de polvora](#)

El medidor de polvo perfecto Deluxe de Lee cuenta con un cuerpo de fundición a presión de alta calidad y mecanizado en diamante. El tambor del rotor, mecanizado con precisión, está hecho de latón, que es naturalmente antistático y a prueba de chispas. Elimina el polvo cortado y la acción brusca. Un limpiador de elastómero suave limpia la cámara de dosificación en lugar de cortar el polvo. Te sorprenderá lo suavemente que opera el rotor. Más importante aún, disfrutarás de las cargas más uniformes. Fácil de ajustar y leer. La cámara de dosificación con micrómetro permite ajustar la carga de polvo con una cámara de dosificación ajustable de micrómetro verdadero. La cámara de dosificación es de aluminio con un acabado anodizado negro. Presenta una escala grabada láser, nítida y permanente. El manguito de micrómetro de latón está grabado con graduaciones de .01cc y tiene un bloqueo de detención liberable. Con la mayoría de los polvos para rifle, cada clic representa aproximadamente 1/10 de grano, perfecto para desarrollar una carga. Cambiar el polvo es rápido y fácil. Cuenta con un embudo fácilmente removible con una válvula de encendido/apagado, para que puedas devolver rápidamente el polvo no utilizado a su contenedor original o cambiar a otro tipo. El embudo alimenta a una cámara de pre-dosificación, permitiendo cargas precisas sin importar el nivel de polvo en el embudo, eliminando la necesidad de un deflector de polvo adicional.



Atributos

- Nombre: [LEE PRECISION DELUXE PERFECT POWDER MEASURE](#)
- Fabricante: [LEE PRECISION](#)
- N.º de producto: 100032087
- N.º fabr.: 90699
- Peso de entrega: 0.792kg
- Altura de envío: 102mm
- Ancho de envío: 203mm
- Longitud de envío: 191mm
- UPC: 734307906993

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para el DELUXE PERFECT POWDER MEASURE
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para el DELUXE PERFECT POWDER MEASURE

Introducción

El DELUXE PERFECT POWDER MEASURE de Lee Precision es un dispositivo diseñado para medir polvo de manera precisa y eficiente. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, en cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos (GPSR) de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el medidor de polvo.
- Mantén el medidor fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Inspecciona el medidor de polvo antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Si el medidor presenta alguna anomalía, no lo uses y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el medidor en un área bien ventilada para evitar la acumulación de polvo.
- No utilices el medidor en superficies húmedas o inestables.
- Asegúrate de que el tambor del rotor esté limpio y libre de residuos antes de cada uso.
- Evita el contacto directo con la piel al manipular polvos, usando guantes si es necesario.
- No sobrecargues el medidor con polvo más allá de su capacidad recomendada.
- Mantén el medidor alejado de fuentes de ignición o calor.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Medidor:

- Coloca el medidor en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que el embudo esté correctamente instalado y asegurado.

2. Ajuste de la Carga de Polvo:

- Usa la cámara de dosificación con micrómetro para ajustar la carga deseada.
- Gira el manguito de micrómetro de latón hasta que alcance la graduación deseada.

3. Uso del Medidor:

- Llena el embudo con el polvo que deseas medir.
- Abre la válvula de encendido/apagado para permitir que el polvo fluya hacia la cámara de predosificación.
- Cierra la válvula cuando hayas terminado de medir.

4. Limpieza del Medidor:

- Despues de cada uso, limpia la cámara de dosificación con el limpiador de elastómero suave.
- Asegúrate de que no queden residuos de polvo en el medidor.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el medidor en la basura común.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos eléctricos y electrónicos.
- Si el medidor se vuelve inutilizable, consulta con un centro de reciclaje autorizado.

Información de Contacto para Más Soporte

Para obtener más información sobre la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, consulta las autoridades locales o visita el portal de Seguridad de la UE.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Al seguir estas instrucciones, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo del DELUXE PERFECT POWDER MEASURE.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es