

# **APOLLO MAX COMPENSATOR 6.5 CREEDMOOR - ULTRADYNE USA**

## **APOLLO MAX COMPENSATOR 6.5 CREEDMOOR 5/8-24**

[Partes de Armas](#) > [Repuestos Avancarga](#) > [Compensators & avancarga Brakes](#)

### **Diseñado expresamente para su Creedmoor compensador**

Uno de los aspectos más destacados de la Creedmoor 6.5 es su retroceso reducido en comparación con otros cartuchos de corta acción, pero ¿qué pasa si usted podría hacer retroceder eso retroceso aún más? Con Ultradyne Apollo Max 6.5 Creedmoor compensador, rifle de precisión podía permanecer constante en blanco, permitiendo disparos rápido seguimiento y destino rápida transiciones. Cada Ultradyne Apollo Max 6.5 Creedmoor compensador se trabaja a máquina del acero inoxidable de 416 durable, resistente a la corrosión y se adapta bozal roscado más estándar. El diseño del compensador asegura que tiradores experimentan virtualmente cero subida del bozal. Cabe bozales TPI roscado de 5/8-24 Compatible con Ultradyne Dynamount peso: 4,4 onzas incluye sincronización de 0.875 pulgadas tuerca no se recomienda para los barriles más cortos que el Apollo Max 6.5 Creedmoor compensador de 12" logra esta hazaña sin venteo gases boca arriba en parte frontal de la imagen de vista o hacia atrás, hacia el tirador, por lo que no hay interrupción para obtener en el camino de seguimiento de tiro.



### **Atributos**

- Nombre: [ULTRADYNE USA APOLLO MAX COMPENSATOR 6.5 CREEDMOOR 5/8-24](#)
- Fabricante: [ULTRADYNE USA](#)
- N.º de producto: 100032804
- N.º fabr.: UD10260
- Acabado: Black
- Calibre: 264/6.5 mm (.264)
- Material: Stainless Steel
- Rosca: 5/8-24
- Peso de entrega: 0.125kg
- Altura de envío: 64mm
- Ancho de envío: 64mm
- Longitud de envío: 114mm
- UPC: 851019008651

### **Detalles del artículo**

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Compensador APOLLO MAX 6.5 CREEDMOOR](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Compensador APOLLO MAX 6.5 CREEDMOOR

## Introducción

Gracias por elegir el compensador APOLLO MAX 6.5 CREEDMOOR de Ultradyne USA. Este producto ha sido diseñado para mejorar la precisión y el control de tu rifle de precisión. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad y uso adecuadas para garantizar una experiencia segura y efectiva.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el compensador.
- Mantén el compensador fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para su uso.
- Utiliza siempre el compensador en un entorno seguro y controlado, como un campo de tiro autorizado.
- Verifica que el compensador esté instalado correctamente antes de cada uso.
- Si notas algún daño o defecto en el compensador, no lo utilices y contacta a un profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este compensador está diseñado para su uso con rifles de precisión en calibre 6.5 Creedmoor. No lo utilices con otros calibres o en condiciones no recomendadas.
- **Instalación Segura:** Asegúrate de que el compensador esté firmemente atornillado al cañón del rifle. Un mal ajuste puede causar un funcionamiento inadecuado.
- **Protección Personal:** Usa siempre gafas de seguridad y protección auditiva al disparar.
- **Control de Retroceso:** Aunque el compensador reduce el retroceso, sigue siendo importante mantener una postura adecuada al disparar.
- **Supervisión:** Si eres nuevo en el uso de compensadores o rifles de precisión, es recomendable que un experto te supervise durante el uso inicial.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Compensador:

- Asegúrate de que el cañón del rifle esté limpio y seco.
- Atornilla el compensador en el extremo del cañón, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Utiliza una llave adecuada para apretar el compensador, pero evita aplicar demasiada fuerza para no dañar las roscas.

### 2. Uso del Compensador:

- Coloca tu rifle en una posición segura y estable.
- Asegúrate de que el área esté despejada de personas y objetos.
- Al disparar, mantén una postura firme y controla el rifle para maximizar la efectividad del compensador.
- Realiza disparos de seguimiento de manera controlada y consciente.

### 3. Mantenimiento:

- Limpia el compensador regularmente para evitar la acumulación de residuos.
- Inspecciona el compensador antes de cada uso para detectar posibles daños.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Cuando ya no necesites el compensador, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de acero inoxidable y otros materiales.
- No arrojes el compensador a la basura común. Busca centros de reciclaje o eliminación de residuos peligrosos.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta sobre el uso o la seguridad del compensador APOLLO MAX 6.5 CREEDMOOR, por favor, dirígete a un profesional del sector o a tu proveedor. Asegúrate de seguir todas las recomendaciones y directrices de seguridad.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)