

# DELTA SCOPE MOUNT - AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING

## 30MM 20 MOA SCOPE MOUNT, FLAT DARK EARTH

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Sets de monturas](#)

### Un Soporte Sólido para Tu Óptica AR-15

Ya sea un FN SCAR o un AR-15 estándar, montar un óptico en un riel flattop requiere el uso de un soporte de óptica de alta calidad que conecte de manera segura el rifle al visor. De lo contrario, tu sistema de rifle completo no funcionará cuando llegue el momento crítico. Este soporte de óptica Delta de American Defense está diseñado para proporcionar esa conexión tan importante. Cada soporte de óptica Delta de American Defense es increíblemente ligero y resistente, ya que está hecho completamente de aluminio 6061-T6. Diseñado específicamente para su uso en receptores AR-15 flattop, este soporte presenta el mismo espaciado de anillos que el soporte Recon de la compañía y cuenta con una altura de línea central de 1.5 pulgadas cuando se utiliza con anillos de 30 mm. La altura de la línea central disminuye a 1.475 pulgadas cuando se utiliza con anillos de visor de 1 pulgada. Otro aspecto destacado de este soporte de óptica Delta de American Defense es el uso del sistema de palanca de bloqueo automático QD patentado de la compañía, que asegura un bloqueo sólido en cualquier riel Picatinny compatible, incluso si el riel mismo está ligeramente fuera de especificación. El soporte no requiere herramientas especiales para el ajuste, y la palanca se puede configurar para bloquear en la parte delantera o trasera de la superficie del riel.



### Atributos

- Nombre: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 30MM 20 MOA SCOPE MOUNT, FLAT DARK EARTH](#)
- Fabricante: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING](#)
- N.º de producto: 100038596
- N.º fabr.: AD-DELTA-20MOA-
- Acabado: Flat Dark Earth
- Diametro del tubo del visor: 30mm
- Elevation: 20 MOA
- Estilo: Mount,Quick Detach
- Peso de entrega: 0.342kg
- Altura de envío: 57mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 197mm
- UPC: 818503017322

### Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el Soporte de Óptica Delta de American Defense Manufacturing. Este soporte está diseñado para proporcionar una conexión segura entre tu rifle y tu óptica, garantizando un rendimiento óptimo. Para asegurar un uso seguro y efectivo, sigue las pautas de seguridad y las instrucciones de instalación que se presentan en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el soporte de óptica esté instalado correctamente antes de usar tu rifle.
- Nunca utilices el soporte de óptica si notas algún daño visible.
- Mantén el soporte y el área de trabajo limpios y libres de obstrucciones.
- Utiliza el soporte de óptica solo con rifles compatibles, como el FN SCAR o un AR15 estándar.
- Si eres principiante, busca la ayuda de un profesional para la instalación y el uso del soporte.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Verifica la Compatibilidad:** Asegúrate de que el soporte sea compatible con tu rifle y óptica.
- **Inspección Regular:** Revisa regularmente el soporte en busca de signos de desgaste o daño.
- **Uso de Herramientas:** No utilices herramientas inadecuadas o dañadas durante la instalación.
- **Bloqueo Seguro:** Asegúrate de que el sistema de palanca de bloqueo automático QD esté bien ajustado antes de cada uso.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso del soporte en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias a la mano.
- Verifica que el área de trabajo esté limpia y ordenada.

### 2. Instalación:

- Coloca el soporte de óptica sobre el riel flattop de tu rifle.
- Ajusta la palanca de bloqueo automático QD para asegurar el soporte en su lugar.
- Si es necesario, ajusta la palanca para que bloquee en la parte delantera o trasera de la superficie del riel.

### 3. Montaje del Visor:

- Coloca el visor en el soporte, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Utiliza anillos de 30 mm para una altura de línea central de 1.5 pulgadas, o anillos de 1 pulgada para 1.475 pulgadas.
- Asegura el visor en su lugar siguiendo las instrucciones del fabricante del visor.

### 4. Verificación Final:

- Revisa que todos los componentes estén firmemente ajustados.
- Realiza una prueba de funcionamiento asegurándote de que el visor esté correctamente alineado y ajustado.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el soporte de óptica, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Si el soporte presenta daños o defectos, consulta las normativas locales para su eliminación adecuada.
- No arrojes el soporte de óptica a la basura común; considera reciclar los materiales si es posible.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del soporte de óptica, te recomendamos que contactes a un profesional o al fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Si en algún momento tienes dudas sobre el uso o la instalación del soporte, busca asistencia profesional. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad en la plataforma de Safety Gate de la UE.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)