

# BORE-MAX SPEED BRUSH - REAL AVID 6.5MM/260 CALIBER

## BORE-MAX SPEED BRUSH

[Articulos limpieza](#) > [Gratas y Cañon Snakes](#) > [Gratas](#)

El Bore-Max Speed Brush es un componente del sistema Bore-Max Speed Clean para una limpieza de cañón más rápida y sencilla. La acumulación de carbono no solo afecta el rendimiento y la precisión, sino que también causa la degradación del cañón. La acumulación de carbono también aísla la fouling de cobre en el cañón, lo que dificulta su disolución y eliminación con el solvente para cañones. Usar un cepillo de cañón para eliminar esta acumulación de carbono es la mejor manera de abordar el trabajo. Para lograr la máxima efectividad, debe haber un equilibrio óptimo entre la densidad de las cerdas y la flexibilidad de las cerdas. Tener muy pocas cerdas es una pérdida de tiempo y demasiadas no proporcionarán suficiente flexibilidad para navegar por las estrías y ranuras del cañón. La configuración de cerdas del Bore-Max Speed Brush proporciona una densidad de fregado máxima, eliminando más carbono con cada pasada y obteniendo resultados máximos más rápido.



### Atributos

- Nombre: [REAL AVID 6.5MM/260 CALIBER BORE-MAX SPEED BRUSH](#)
- Fabricante: [REAL AVID](#)
- N.º de producto: 100047670
- N.º fabr.: AVBMSB65MM
- Calibre: 265/6.5 mm (.265)
- Estilo: Rifle
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 70mm
- Longitud de envío: 171mm
- UPC: 813119013386

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: BoreMax Speed Brush](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto:

## BoreMax Speed Brush

### Introducción

Gracias por elegir el BoreMax Speed Brush de REAL AVID. Este cepillo está diseñado para proporcionar una limpieza eficaz y rápida de cañones, ayudando a mantener el rendimiento y la precisión de tu arma. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue estas pautas de seguridad.

### Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu tipo de arma y calibre.
- Lee todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No uses el producto si está dañado o si notas alguna anomalía.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor y humedad.

### Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de protección para evitar que partículas o residuos entren en tus ojos durante la limpieza.
- Utiliza guantes para proteger tus manos del contacto con solventes y otros productos químicos.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y asegurada antes de comenzar la limpieza.
- No apliques demasiada presión al usar el cepillo, ya que esto puede dañar el cañón.
- No combines el uso del cepillo con otros productos de limpieza a menos que se indique específicamente.
- Mantén la zona de trabajo bien ventilada para evitar la acumulación de vapores de solventes.

### Instrucciones para la Instalación y Uso

#### 1. Preparación del área de trabajo:

- Escoge un lugar bien iluminado y ventilado.
- Ten a mano todos los materiales necesarios, incluyendo el BoreMax Speed Brush y el solvente para cañones.

#### 2. Preparación del arma:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Retira el cargador y verifica visualmente que no haya munición en la recámara.

#### 3. Uso del BoreMax Speed Brush:

- Aplica una cantidad adecuada de solvente en el cepillo.
- Inserta el cepillo en el cañón y comienza a moverlo hacia adelante y hacia atrás suavemente.
- Repite el proceso varias veces, asegurándote de cubrir toda la longitud del cañón.
- Una vez que hayas terminado, limpia el cañón con un paño limpio y seco.

#### 4. Limpieza del cepillo:

- Despues de su uso, limpia el BoreMax Speed Brush con agua y jabón suave.
- Deja secar completamente antes de guardarla.

### Instrucciones de Desecho

- Deshazte de cualquier material desechable, como guantes o paños, de acuerdo con las normativas locales de desecho de residuos.
- No arrojes el BoreMax Speed Brush a la basura si está dañado. Consulta con un punto de recogida de productos electrónicos o de herramientas para su correcta disposición.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional o información sobre la seguridad del producto, consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado.

Recuerda que estas directrices están diseñadas para ayudarte a usar el BoreMax Speed Brush de manera segura y efectiva. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y recuerda que tu seguridad es lo primero.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)