

BORE-MAX SPEED BRUSH - REAL AVID 7.62MM/30 CALIBER

BORE-MAX SPEED BRUSH

[Articulos limpieza](#) > [Gratas y Cañon Snakes](#) > [Gratas](#)

El Bore-Max Speed Brush es un componente del sistema Bore-Max Speed Clean para una limpieza de cañón más rápida y sencilla. La acumulación de carbono no solo afecta el rendimiento y la precisión, sino que también causa la degradación del cañón. La acumulación de carbono también aísla la fouling de cobre en el cañón, lo que dificulta su disolución y eliminación con el solvente para cañones. Usar un cepillo de cañón para eliminar esta acumulación de carbono es la mejor manera de abordar el trabajo. Para lograr la máxima efectividad, debe haber un equilibrio óptimo entre la densidad de las cerdas y la flexibilidad de las cerdas. Tener muy pocas cerdas es una pérdida de tiempo y demasiadas no proporcionarán suficiente flexibilidad para navegar por las estrías y ranuras del cañón. La configuración de cerdas del Bore-Max Speed Brush proporciona una densidad de fregado máxima, eliminando más carbono con cada pasada y obteniendo resultados máximos más rápido.



Atributos

- Nombre: [REAL AVID 7.62MM/30 CALIBER BORE-MAX SPEED BRUSH](#)
- Fabricante: [REAL AVID](#)
- N.º de producto: 100047673
- N.º fabr.: AVBMSB30
- Calibre: 7.62,30 Caliber (.308)
- Estilo: Rifle
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 70mm
- Longitud de envío: 171mm
- UPC: 813119013409

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el BoreMax Speed Brush de REAL AVID. Este cepillo de cañón está diseñado para facilitar la limpieza de tu arma de fuego, mejorando su rendimiento y precisión. Por favor, lee atentamente esta guía de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté fuera del alcance de los niños.
- Usa siempre el BoreMax Speed Brush en un área bien ventilada.
- Nunca utilices el cepillo en un cañón que esté cargado.
- Inspecciona el cepillo antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Almacena el cepillo en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto:** Utiliza el BoreMax Speed Brush únicamente para la limpieza de cañones de armas de fuego. No lo uses para otros propósitos.
- **Protección Personal:** Usa gafas de seguridad y guantes al limpiar para proteger tus ojos y manos de posibles residuos o solventes.
- **Supervisión:** Si eres un menor de edad, asegúrate de que un adulto te supervise durante el uso del cepillo.
- **Evita el Contacto con Sustancias Químicas:** Si utilizas un solvente, asegúrate de que sea seguro para su uso con metales y sigue las instrucciones del fabricante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en una posición segura.
- Reúne todos los materiales necesarios: BoreMax Speed Brush, solvente para cañones y paños limpios.

2. Uso del BoreMax Speed Brush:

- Inserta el cepillo en el cañón del arma.
- Realiza movimientos de limpieza hacia adelante y hacia atrás, asegurándote de cubrir toda la longitud del cañón.
- Repite el proceso hasta que el cañón esté limpio de residuos de carbono y fouling de cobre.

3. Limpieza del Cepillo:

- Despues de usar el cepillo, límpialo con un paño seco o un solvente adecuado para eliminar cualquier residuo.

4. Almacenamiento:

- Guarda el BoreMax Speed Brush en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- El BoreMax Speed Brush debe ser desecharo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- Si el cepillo está dañado o desgastado, colócalo en un contenedor de residuos adecuado para evitar riesgos ambientales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, por favor contacta a un punto de contacto en la UE. Recuerda que es importante estar informado sobre las actualizaciones de seguridad y los retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Gracias por seguir estas instrucciones y por elegir el BoreMax Speed Brush. Tu seguridad y la de los demás son muy importantes.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es