

# BORE-MAX SPEED BRUSH - REAL AVID 338 CALIBER BORE-MAX SPEED BRUSH

[Articulos limpieza](#) > [Gratas y Cañon Snakes](#) > [Gratas](#)

El Bore-Max Speed Brush es un componente del sistema Bore-Max Speed Clean para una limpieza de cañón más rápida y sencilla. La acumulación de carbono no solo afecta el rendimiento y la precisión, sino que también causa la degradación del cañón. La acumulación de carbono también aísla la fouling de cobre en el cañón, lo que dificulta su disolución y eliminación con el solvente para cañones. Usar un cepillo de cañón para eliminar esta acumulación de carbono es la mejor manera de abordar el trabajo. Para lograr la máxima efectividad, debe haber un equilibrio óptimo entre la densidad de las cerdas y la flexibilidad de las cerdas. Tener muy pocas cerdas es una pérdida de tiempo y demasiadas no proporcionarán suficiente flexibilidad para navegar por las estrías y ranuras del cañón. La configuración de cerdas del Bore-Max Speed Brush proporciona una densidad de fregado máxima, eliminando más carbono con cada pasada y obteniendo resultados máximos más rápido.



## Atributos

- Nombre: [REAL AVID 338 CALIBER BORE-MAX SPEED BRUSH](#)
- Fabricante: [REAL AVID](#)
- N.º de producto: 100047674
- N.º fabr.: AVBMSB338
- Calibre: 338 Caliber (.338)
- Estilo: Rifle
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 70mm
- Longitud de envío: 159mm
- UPC: 813119013416

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el BoreMax Speed Brush de REAL AVID. Este cepillo está diseñado para facilitar la limpieza de cañones de rifles, específicamente para el calibre 338. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el BoreMax Speed Brush solo para su propósito previsto.
- Inspecciona el cepillo antes de cada uso. No utilices el cepillo si muestra signos de daño.
- Almacena el cepillo en un lugar seco y seguro.
- Si experimentas algún problema durante el uso, deja de usar el producto y consulta a un profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de lesiones:** Asegúrate de que el arma esté descargada antes de usar el cepillo.
- **Uso de productos químicos:** Si utilizas solventes, asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante y de usar en un área bien ventilada.
- **Manejo del cepillo:** Usa guantes si es necesario para evitar irritaciones en la piel.
- **Flexibilidad del cepillo:** No fuerces el cepillo en el cañón. Usa una presión moderada para evitar daños en el cañón.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado y seguro.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluido el BoreMax Speed Brush y un solvente adecuado.

### 2. Uso del BoreMax Speed Brush:

- Inserta el cepillo en el cañón.
- Gira el cepillo mientras lo introduces y lo sacas para maximizar la limpieza.
- Repite el proceso según sea necesario, dependiendo del nivel de acumulación de carbono.

### 3. Limpieza del Cepillo:

- Después de su uso, limpia el cepillo con un paño seco o un solvente adecuado.
- Almacena el cepillo en un lugar seco y seguro.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el BoreMax Speed Brush de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de limpieza y materiales relacionados.
- No arrojes el cepillo en la basura convencional si contiene materiales peligrosos. Consulta con tu centro de reciclaje local.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, consulta el sitio web de REAL AVID o contacta con el soporte al cliente de la empresa. Ellos podrán proporcionarte la ayuda necesaria.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del BoreMax Speed Brush.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)