

# BORE-MAX SPEED BRUSH - REAL AVID 375 CALIBER BORE-MAX SPEED BRUSH

[Artículos limpieza](#) > [Gratas y Cañon Snakes](#) > [Gratas](#)

El Bore-Max Speed Brush es un componente del sistema Bore-Max Speed Clean para una limpieza de cañón más rápida y sencilla. La acumulación de carbono no solo afecta el rendimiento y la precisión, sino que también causa la degradación del cañón. La acumulación de carbono también aísla la fouling de cobre en el cañón, lo que dificulta su disolución y eliminación con el solvente para cañones. Usar un cepillo de cañón para eliminar esta acumulación de carbono es la mejor manera de abordar el trabajo. Para lograr la máxima efectividad, debe haber un equilibrio óptimo entre la densidad de las cerdas y la flexibilidad de las cerdas. Tener muy pocas cerdas es una pérdida de tiempo y demasiadas no proporcionarán suficiente flexibilidad para navegar por las estrías y ranuras del cañón. La configuración de cerdas del Bore-Max Speed Brush proporciona una densidad de fregado máxima, eliminando más carbono con cada pasada y obteniendo resultados máximos más rápido.



## Atributos

- Nombre: [REAL AVID 375 CALIBER BORE-MAX SPEED BRUSH](#)
- Fabricante: [REAL AVID](#)
- N.º de producto: 100047676
- N.º fabr.: AVBMSB375
- Calibre: 375 Caliber (.375)
- Estilo: Rifle
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 70mm
- Longitud de envío: 159mm
- UPC: 813119013430

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo BoreMax Speed Brush
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo BoreMax Speed Brush

## Introducción

El BoreMax Speed Brush es un componente esencial del sistema BoreMax Speed Clean, diseñado para facilitar la limpieza del cañón de tu rifle de manera rápida y eficiente. Este manual te proporcionará información sobre el uso seguro del producto, así como pautas para su instalación, uso y eliminación.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el cepillo BoreMax Speed Brush solo para el propósito indicado.
- Inspecciona el cepillo antes de cada uso para asegurarte de que no esté dañado.
- Si el cepillo presenta signos de desgaste, reemplázalo de inmediato.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Lesiones:** El uso incorrecto del cepillo puede causar lesiones. Asegúrate de seguir todas las instrucciones de uso.
- **Uso de Productos Químicos:** Si usas solventes o productos químicos para la limpieza, asegúrate de trabajar en un área bien ventilada y sigue las instrucciones del fabricante.
- **Protección Personal:** Usa gafas de protección y guantes si es necesario, especialmente al usar productos químicos.
- **Almacenamiento:** Guarda el cepillo en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de tener todos los materiales necesarios antes de comenzar.
- Limpia el área de trabajo para evitar cualquier tipo de accidente.

### 2. Uso del Cepillo:

- Inserta el cepillo BoreMax Speed Brush en el cañón del rifle.
- Mueve el cepillo hacia adelante y hacia atrás con un movimiento constante.
- Asegúrate de que el cepillo esté en contacto con las paredes del cañón para una limpieza efectiva.
- Retira el cepillo y limpia cualquier residuo que pueda haber quedado.

### 3. Mantenimiento:

- Limpia el cepillo después de cada uso para mantener su eficacia.
- Almacena el cepillo en un lugar seco y seguro.

## Instrucciones de Eliminación

- Si el cepillo está dañado o desgastado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de limpieza y materiales.
- No arrojes el cepillo en la basura común si contiene materiales peligrosos.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Siempre es recomendable estar informado sobre las actualizaciones de seguridad y retiros de productos.

## Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad, puedes asegurarte de que el uso del BoreMax Speed Brush sea seguro y eficaz. Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida y que debes estar atento a cualquier aviso de seguridad o actualización relacionada con el producto.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)