

# BORE-MAX SPEED BRUSH - REAL AVID 22 CALIBER BORE-MAX SPEED BRUSH

[Articulos limpieza](#) > [Gratas y Cañon Snakes](#) > [Gratas](#)

El Bore-Max Speed Brush es un componente del sistema Bore-Max Speed Clean para una limpieza de cañón más rápida y sencilla. La acumulación de carbono no solo afecta el rendimiento y la precisión, sino que también causa la degradación del cañón. La acumulación de carbono también aísla la fouling de cobre en el cañón, lo que dificulta su disolución y eliminación con el solvente para cañones. Usar un cepillo de cañón para eliminar esta acumulación de carbono es la mejor manera de abordar el trabajo. Para lograr la máxima efectividad, debe haber un equilibrio óptimo entre la densidad de las cerdas y la flexibilidad de las cerdas. Tener muy pocas cerdas es una pérdida de tiempo y demasiadas no proporcionarán suficiente flexibilidad para navegar por las estrías y ranuras del cañón. La configuración de cerdas del Bore-Max Speed Brush proporciona una densidad de fregado máxima, eliminando más carbono con cada pasada y obteniendo resultados máximos más rápido.



## Atributos

- Nombre: [REAL AVID 22 CALIBER BORE-MAX SPEED BRUSH](#)
- Fabricante: [REAL AVID](#)
- N.º de producto: 100047677
- N.º fabr.: AVBMSB22
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224)
- Estilo: Rifle
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 70mm
- Longitud de envío: 171mm
- UPC: 813119013447

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

El BoreMax Speed Brush es un componente del sistema BoreMax Speed Clean, diseñado para facilitar la limpieza de cañones de armas con calibre .22. Esta guía de seguridad está diseñada para ayudarte a utilizar el producto de manera segura y eficaz, cumpliendo con las normativas de seguridad de la UE.

## Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de que el BoreMax Speed Brush se utiliza correctamente para evitar lesiones o daños.
- **Riesgos Potenciales:** La acumulación de carbono en el cañón puede afectar el rendimiento y la precisión del arma. Utiliza el cepillo de manera adecuada para minimizar estos riesgos.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre posibles retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.
- **Protección en Compras Online:** Si compras el producto en línea, asegúrate de que la tienda cumpla con los requisitos de seguridad de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo:** Siempre utiliza el BoreMax Speed Brush con cuidado. Evita el contacto con los bordes afilados del cañón.
- **Supervisión:** Si el producto es utilizado por personas jóvenes o vulnerables, asegúrate de que estén supervisados por un adulto.
- **Inspección:** Antes de cada uso, revisa el cepillo para detectar cualquier daño o desgaste que pueda comprometer su eficacia.
- **Almacenamiento:** Guarda el BoreMax Speed Brush en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y segura antes de comenzar la limpieza.
- Reúne todos los materiales necesarios: BoreMax Speed Brush, solvente para cañones y trapos limpios.

### 2. Uso del Cepillo:

- Inserta el BoreMax Speed Brush en el cañón del arma.
- Mueve el cepillo hacia adelante y hacia atrás con suavidad, asegurándote de cubrir toda la longitud del cañón.
- Repite el proceso varias veces hasta que se elimine la acumulación de carbono.

### 3. Limpieza Posterior:

- Después de usar el cepillo, limpia el cañón con un trapo limpio para eliminar cualquier residuo.
- Aplica un poco de solvente para cañones si es necesario para una limpieza más profunda.

## Instrucciones de Eliminación

- **Desecho del Producto:** Cuando el BoreMax Speed Brush esté desgastado o ya no sea útil, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- **Reciclaje:** Si es posible, recicla el cepillo de acuerdo con las pautas de reciclaje de tu localidad.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o si deseas reportar un producto inseguro, busca la información de contacto del fabricante en el empaque del producto o en su sitio web oficial.

Recuerda que es importante estar informado y actuar de manera responsable al utilizar productos como el BoreMax Speed Brush. Gracias por seguir estas pautas de seguridad.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)