

BORE-MAX SPEED BRUSH - REAL AVID 40 CALIBER BORE-MAX SPEED BRUSH

[Artículos limpieza](#) > [Gratas y Cañon Snakes](#) > [Gratas](#)

El Bore-Max Speed Brush es un componente del sistema Bore-Max Speed Clean para una limpieza de cañón más rápida y sencilla. La acumulación de carbono no solo afecta el rendimiento y la precisión, sino que también causa la degradación del cañón. La acumulación de carbono también aísla la fouling de cobre en el cañón, lo que dificulta su disolución y eliminación con el solvente para cañones. Usar un cepillo de cañón para eliminar esta acumulación de carbono es la mejor manera de abordar el trabajo. Para lograr la máxima efectividad, debe haber un equilibrio óptimo entre la densidad de las cerdas y la flexibilidad de las cerdas. Tener muy pocas cerdas es una pérdida de tiempo y demasiadas no proporcionarán suficiente flexibilidad para navegar por las estrías y ranuras del cañón. La configuración de cerdas del Bore-Max Speed Brush proporciona una densidad de fregado máxima, eliminando más carbono con cada pasada y obteniendo resultados máximos más rápido.



Atributos

- Nombre: [REAL AVID 40 CALIBER BORE-MAX SPEED BRUSH](#)
- Fabricante: [REAL AVID](#)
- N.º de producto: 100047679
- N.º fabr.: AVBMSB40
- Calibre: 40 Caliber
- Estilo: Handgun
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 70mm
- Longitud de envío: 171mm
- UPC: 813119013461

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el BoreMax Speed Brush
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el BoreMax Speed Brush

Introducción

El BoreMax Speed Brush es un componente esencial del sistema BoreMax Speed Clean, diseñado para facilitar una limpieza eficiente de cañones. Este manual proporciona directrices de seguridad que debes seguir para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea utilizado solo por adultos o bajo la supervisión de un adulto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el BoreMax Speed Brush antes de cada uso. Si encuentras daños, no lo utilices.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto, que es la limpieza de cañones de armas de fuego calibre 40.
- Sigue todas las instrucciones de uso y mantenimiento proporcionadas en este manual.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de lesiones:** Utiliza guantes de protección para evitar lesiones en las manos.
- **Riesgo de daño al cañón:** Asegúrate de que el cañón esté completamente limpio y libre de obstrucciones antes de usar el cepillo.
- **Riesgo de inhalación:** Evita inhalar el polvo o los residuos que puedan liberarse durante la limpieza.
- **Riesgo de contacto con sustancias químicas:** Si utilizas solventes, asegúrate de trabajar en un área bien ventilada y utiliza protección adecuada, como gafas y mascarillas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

• Paso 1: Preparación

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un lugar seguro.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el BoreMax Speed Brush y, si es necesario, un solvente para cañones.

• Paso 2: Uso del Cepillo

- Inserta el BoreMax Speed Brush en el cañón.
- Mueve el cepillo hacia adelante y hacia atrás con un movimiento firme pero controlado.
- Repite el proceso hasta que observes que se ha eliminado la acumulación de carbono.

• Paso 3: Limpieza Postuso

- Limpia el cepillo con agua y jabón suave después de cada uso.
- Asegúrate de que esté completamente seco antes de guardarlo.

Instrucciones de Eliminación

- El BoreMax Speed Brush debe ser desecharido de acuerdo con las normativas locales sobre residuos.
- Si el cepillo está dañado o desgastado, considera reciclarlo si es posible. Consulta las instalaciones de reciclaje locales para obtener más información.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para consultas sobre seguridad, recuerda que todos los productos deben tener un punto de contacto en la UE para cualquier inquietud relacionada con la seguridad. Consulta la documentación del producto o el sitio web del fabricante para obtener más detalles.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes asegurarte de que tu experiencia con el BoreMax Speed Brush sea segura y eficaz. Mantente informado sobre cualquier actualización o aviso de seguridad a través de plataformas oficiales.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es