

BORE-MAX SPEED BRUSH - REAL AVID 45 CALIBER BORE-MAX SPEED BRUSH

[Artículos limpieza](#) > [Gratas y Cañon Snakes](#) > [Gratas](#)

El Bore-Max Speed Brush es un componente del sistema Bore-Max Speed Clean para una limpieza de cañón más rápida y sencilla. La acumulación de carbono no solo afecta el rendimiento y la precisión, sino que también causa la degradación del cañón. La acumulación de carbono también aísla la fouling de cobre en el cañón, lo que dificulta su disolución y eliminación con el solvente para cañones. Usar un cepillo de cañón para eliminar esta acumulación de carbono es la mejor manera de abordar el trabajo. Para lograr la máxima efectividad, debe haber un equilibrio óptimo entre la densidad de las cerdas y la flexibilidad de las cerdas. Tener muy pocas cerdas es una pérdida de tiempo y demasiadas no proporcionarán suficiente flexibilidad para navegar por las estrías y ranuras del cañón. La configuración de cerdas del Bore-Max Speed Brush proporciona una densidad de fregado máxima, eliminando más carbono con cada pasada y obteniendo resultados máximos más rápido.



Atributos

- Nombre: [REAL AVID 45 CALIBER BORE-MAX SPEED BRUSH](#)
- Fabricante: [REAL AVID](#)
- N.º de producto: 100047680
- N.º fabr.: AVBMSB45
- Calibre: 45 Caliber
- Estilo: Handgun
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 70mm
- Longitud de envío: 171mm
- UPC: 813119013478

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el BoreMax Speed Brush de REAL AVID. Este cepillo está diseñado para facilitar la limpieza de cañones de armas de fuego, específicamente para calibres de 45. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es fundamental seguir las pautas de seguridad y uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu tipo de arma antes de usarlo.
- Mantén el BoreMax Speed Brush fuera del alcance de los niños y de personas que no estén capacitadas para manejar armas de fuego.
- Inspecciona el cepillo antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No uses el cepillo si está dañado o si las cerdas están desgastadas.
- Sigue siempre las instrucciones del fabricante al usar el cepillo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de posibles partículas que puedan desprenderse durante la limpieza.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un lugar seguro antes de comenzar la limpieza.
- No apliques demasiada fuerza al usar el cepillo para evitar dañar el cañón.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- No uses el cepillo para fines distintos a la limpieza de cañones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Reúne todos los materiales necesarios: BoreMax Speed Brush, solvente para cañones, trapos limpios y gafas de seguridad.

2. Uso del BoreMax Speed Brush

- Aplica una cantidad adecuada de solvente en el cepillo.
- Inserta el cepillo en el cañón de manera suave, asegurándote de que se ajuste correctamente.
- Realiza movimientos de limpieza hacia adelante y hacia atrás. No fuerces el cepillo.
- Repite el proceso hasta que hayas eliminado la acumulación de carbono visible.
- Limpia el cepillo después de cada uso y guárdalo en un lugar seco.

3. Finalización

- Una vez que hayas terminado de limpiar, asegúrate de que no queden residuos en el cañón.
- Inspecciona el cepillo nuevamente para asegurarte de que esté en buenas condiciones para el próximo uso.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier material de limpieza usado, como trapos y solventes, de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos peligrosos.
- No tires el BoreMax Speed Brush a la basura común si está dañado. Consulta las regulaciones locales para el desecho de productos de limpieza.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el BoreMax Speed Brush o para hacer preguntas sobre seguridad, consulta con el fabricante o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar el proceso.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al usar cualquier herramienta de limpieza para armas de fuego. Sigue estas instrucciones y directrices para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es