

# BORE-MAX SPEED BRUSH - REAL AVID 12 GAUGE BORE-MAX SPEED BRUSH

[Articulos limpieza](#) > [Gratas y Cañon Snakes](#) > [Gratas](#)

El Bore-Max Speed Brush es un componente del sistema Bore-Max Speed Clean para una limpieza de cañón más rápida y sencilla. La acumulación de carbono no solo afecta el rendimiento y la precisión, sino que también causa la degradación del cañón. La acumulación de carbono también aísla la fouling de cobre en el cañón, lo que dificulta su disolución y eliminación con el solvente para cañones. Usar un cepillo de cañón para eliminar esta acumulación de carbono es la mejor manera de abordar el trabajo. Para lograr la máxima efectividad, debe haber un equilibrio óptimo entre la densidad de las cerdas y la flexibilidad de las cerdas. Tener muy pocas cerdas es una pérdida de tiempo y demasiadas no proporcionarán suficiente flexibilidad para navegar por las estrías y ranuras del cañón. La configuración de cerdas del Bore-Max Speed Brush proporciona una densidad de fregado máxima, eliminando más carbono con cada pasada y obteniendo resultados máximos más rápido.



## Atributos

- Nombre: [REAL AVID 12 GAUGE BORE-MAX SPEED BRUSH](#)
- Fabricante: [REAL AVID](#)
- N.º de producto: 100047681
- N.º fabr.: AVBMSB12G
- Calibre: 12 Gauge
- Estilo: Shotgun
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 70mm
- Longitud de envío: 165mm
- UPC: 813119013485

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: BOREMAX SPEED BRUSH
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto:

## BOREMAX SPEED BRUSH

### Introducción

El BoreMax Speed Brush es un componente esencial del sistema BoreMax Speed Clean, diseñado para facilitar la limpieza de cañones de armas de fuego. Este manual proporciona directrices de seguridad importantes para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Al seguir estas pautas, puedes ayudar a prevenir accidentes y garantizar un rendimiento óptimo.

### Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el BoreMax Speed Brush únicamente para su propósito previsto: la limpieza de cañones de armas de fuego de 12 gauge.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo.
- Inspecciona el cepillo antes de cada uso para asegurarte de que no esté dañado. Si encuentras algún daño, no lo uses y deséchalo adecuadamente.
- No utilices el cepillo en cañones que no sean compatibles, ya que esto puede causar daños al cañón o al cepillo.
- Siempre usa protección ocular al limpiar el cañón para evitar lesiones.

### Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa guantes de protección al manipular el cepillo para evitar irritaciones en la piel.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y que el área de trabajo esté libre de personas no autorizadas antes de comenzar la limpieza.
- Nunca apunes el cepillo hacia ti o hacia otras personas mientras lo usas.
- Mantén el área de trabajo bien iluminada para evitar accidentes.
- Si experimentas alguna reacción adversa al usar productos de limpieza junto con el cepillo, detén su uso inmediatamente y busca atención médica si es necesario.

### Instrucciones para la Instalación y Uso

#### 1. Preparación del área de trabajo:

- Asegúrate de que el área esté limpia y bien iluminada.
- Ten a mano todos los materiales necesarios, incluyendo el BoreMax Speed Brush y el solvente para cañones.

#### 2. Uso del BoreMax Speed Brush:

- Verifica que el arma esté descargada.
- Inserta el BoreMax Speed Brush en el cañón del arma.
- Aplica el solvente para cañones según las instrucciones del fabricante.
- Mueve el cepillo hacia adelante y hacia atrás a lo largo del cañón, asegurándote de cubrir todas las áreas.
- Retira el cepillo y limpia el cañón con un paño limpio para eliminar cualquier residuo.

#### 3. Limpieza del cepillo:

- Despues de usar, limpia el BoreMax Speed Brush con agua y jabón suave.
- Deja secar completamente antes de guardarlo.

### Instrucciones de Eliminación

- Deséchalo de acuerdo con las normativas locales sobre residuos. Si el cepillo está dañado o desgastado, considera llevarlo a un punto de reciclaje adecuado.
- No arrojes el cepillo a la basura común si contiene productos químicos o residuos peligrosos.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, por favor consulta con el punto de contacto de seguridad de la UE más cercano.

## **Conclusión**

El BoreMax Speed Brush es una herramienta eficaz para la limpieza de cañones. Al seguir estas directrices de seguridad, puedes asegurarte de que su uso sea seguro y eficiente. Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y reporta cualquier producto inseguro a las autoridades correspondientes.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)