

BORE-MAX SPEED BRUSH - REAL AVID 20 GAUGE BORE-MAX SPEED BRUSH

[Artículos limpieza](#) > [Gratas y Cañon Snakes](#) > [Gratas](#)

El Bore-Max Speed Brush es un componente del sistema Bore-Max Speed Clean para una limpieza de cañón más rápida y sencilla. La acumulación de carbono no solo afecta el rendimiento y la precisión, sino que también causa la degradación del cañón. La acumulación de carbono también aísla la fouling de cobre en el cañón, lo que dificulta su disolución y eliminación con el solvente para cañones. Usar un cepillo de cañón para eliminar esta acumulación de carbono es la mejor manera de abordar el trabajo. Para lograr la máxima efectividad, debe haber un equilibrio óptimo entre la densidad de las cerdas y la flexibilidad de las cerdas. Tener muy pocas cerdas es una pérdida de tiempo y demasiadas no proporcionarán suficiente flexibilidad para navegar por las estrías y ranuras del cañón. La configuración de cerdas del Bore-Max Speed Brush proporciona una densidad de fregado máxima, eliminando más carbono con cada pasada y obteniendo resultados máximos más rápido.



Atributos

- Nombre: [REAL AVID 20 GAUGE BORE-MAX SPEED BRUSH](#)
- Fabricante: [REAL AVID](#)
- N.º de producto: 100047682
- N.º fabr.: AVBMSB20G
- Calibre: 20 Gauge
- Estilo: Shotgun
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 70mm
- Longitud de envío: 171mm
- UPC: 813119013492

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el BoreMax Speed Brush
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el BoreMax Speed Brush

Introducción

El BoreMax Speed Brush es un componente esencial del sistema BoreMax Speed Clean, diseñado para facilitar la limpieza de cañones de armas de fuego. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso para garantizar que puedas utilizar el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el BoreMax Speed Brush.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para su uso.
- Inspecciona el cepillo antes de cada uso para asegurarte de que no esté dañado.
- Si observas algún daño o desgaste, no uses el producto y contacta al fabricante para obtener más información.
- Siempre utiliza el BoreMax Speed Brush en un área bien ventilada.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre equipo de protección personal, como gafas de seguridad, al limpiar el cañón.
- Evita el contacto directo con el solvente para cañones; usa guantes si es necesario.
- No uses el cepillo en un cañón que esté cargado. Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la limpieza.
- No fuerces el cepillo a través de las estrías o ranuras del cañón; deja que la densidad de las cerdas haga el trabajo.
- Si sientes resistencia, detente y revisa el cepillo y el cañón para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación del Cañón:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Limpia el exterior del cañón para eliminar cualquier suciedad o residuo.

2. Uso del BoreMax Speed Brush:

- Inserta el BoreMax Speed Brush en el cañón.
- Realiza movimientos suaves hacia adelante y hacia atrás, permitiendo que las cerdas eliminen la acumulación de carbono.
- Repite el proceso hasta que el cañón esté limpio.

3. Limpieza del Cepillo:

- Despues de usar el cepillo, límpialo con un solvente adecuado para eliminar cualquier residuo.
- Deja secar completamente antes de guardarla.

4. Almacenamiento:

- Guarda el BoreMax Speed Brush en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa.

Instrucciones de Eliminación

- Si el BoreMax Speed Brush se encuentra dañado y ya no es seguro para el uso, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de limpieza y materiales peligrosos.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas de seguridad o para reportar productos inseguros, busca un punto de contacto en la UE. Asegúrate de mantenerte informado sobre cualquier actualización de retiro de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar cualquier producto de limpieza para armas. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del BoreMax Speed Brush.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es