

BORE-MAX SPEED JAG & PATCH COMBO - REAL AVID 22 CALIBER

BORE-MAX JAG & BORE-MAX SPEED PATCHES 25CT

[Articulos limpieza](#) > [Limpieza de Baquetas y Accesorios](#) > [Jags para baqueta de Limpieza](#)

El Bore-Max Speed Jag y los Parches son componentes del Sistema de Limpieza Bore-Max Speed, diseñado para una limpieza del cañón más rápida y fácil. Con el tiempo, la acumulación de residuos de carbono y cobre en el cañón se forma en capas y, si no se controla, tiene un impacto significativo en el rendimiento de las armas de fuego. La acumulación de carbono, esencialmente, aísla los residuos de cobre desde el exterior. Las capas de carbono deben ser eliminadas mecánicamente con un cepillo de cañón para exponer completamente las capas de cobre debajo. Alternativamente, el cobre debe ser disuelto químicamente para poder eliminarlo del cañón, ya que un cepillo es ineficaz para deshacer estos depósitos fusionados por el calor. Dimensionado para tener en cuenta con precisión tanto el diámetro del jag como el grosor del parche, este combo de Speed Jag y Parche proporciona la compresión óptima para alcanzar de manera exhaustiva y consistente las estrías y los canales. Lo suficientemente ajustado como para proporcionar una compresión superior dentro del cañón, pero aún así relativamente fácil de empujar. El sistema Speed Jag y Parche introduce más material de parche en el cañón, elimina el agrupamiento y maximiza la efectividad de cada pasada. Los Parches Speed son de un material sintético que ha demostrado tener una absorbencia superior en comparación con el algodón. Este material es mejor para absorber residuos y solventes usados en el cañón y es más efectivo para recoger y atrapar la suciedad.



Atributos

- Nombre: [REAL AVID 22 CALIBER BORE-MAX JAG & BORE-MAX SPEED PATCHES 25CT](#)
- Fabricante: [REAL AVID](#)
- N.º de producto: 100047689
- N.º fabr.: AVBMJAG22
- Calibre: 22 Caliber
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 13mm
- Ancho de envío: 70mm
- Longitud de envío: 171mm
- UPC: 813119013553

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el BoreMax Speed Jag & Patch Combo de REAL AVID. Este producto está diseñado para facilitar la limpieza de tu cañón de armas de fuego. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información esencial sobre la seguridad, el uso y la disposición del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Siempre usa equipo de protección personal adecuado, como guantes y gafas de seguridad, al limpiar armas de fuego.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado o si notas alguna anomalía.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto:** Utiliza el BoreMax Speed Jag y los parches solo para su propósito previsto, que es la limpieza de cañones de armas de fuego de calibre .22.
- **Manipulación Segura:** Siempre asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier limpieza.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor o llamas.
- **Evita la Contaminación:** No mezcles diferentes tipos de productos de limpieza, ya que esto puede causar reacciones químicas peligrosas.
- **Desecho de Materiales Usados:** Los parches usados y los residuos de limpieza deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada y en una superficie segura.
- Reúne todos los materiales necesarios: BoreMax Speed Jag, parches y solvente de limpieza adecuado.

2. Instalación:

- Inserta el BoreMax Speed Jag en la varilla de limpieza.
- Asegúrate de que esté bien ajustado para evitar que se suelte durante el uso.

3. Uso:

- Aplica el solvente de limpieza en el parche.
- Coloca el parche en el BoreMax Speed Jag.
- Inserta el jag en el cañón y empuja suavemente hacia adelante y hacia atrás para limpiar.
- Repite el proceso hasta que el cañón esté limpio.

4. Finalización:

- Retira el jag y el parche del cañón.
- Limpia cualquier residuo que haya quedado en el exterior del arma.
- Inspecciona el cañón para asegurarte de que esté completamente limpio.

Instrucciones de Eliminación

- Los parches usados deben ser desechados en un contenedor de basura adecuado.
- No deseches los parches en el inodoro o en el desagüe, ya que pueden causar obstrucciones.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos químicos y residuos de limpieza.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, consulta el sitio web del fabricante o busca un punto de contacto en la UE para obtener asistencia.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo te protege a ti, sino también a quienes te rodean. Mantente informado sobre las mejores prácticas de seguridad y disfruta de una experiencia de limpieza segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es