

BORE-MAX SPEED JAG PATCH REFILL PACK - REAL AVID BORE-MAX SPEED JAG PATCH REFILL PACK 4" L 250CT

[Articulos limpieza](#) > [Parches y Gratas](#) > [Parches](#)

Los Parches Bore-Max Speed Jag son un componente del Sistema de Limpieza Bore-Max Speed, diseñado para una limpieza del cañón más rápida y sencilla. Dimensionados con precisión para tener en cuenta tanto el diámetro del jag como el grosor del parche, esta combinación proporciona la compresión óptima para alcanzar de manera completa y consistente las estrías y los rayados. Lo suficientemente ajustados para ofrecer una compresión superior dentro del cañón, pero aún así relativamente fáciles de empujar. El sistema de Speed Jag y Parches introduce más material del parche en el cañón, elimina el agrupamiento y maximiza la efectividad de cada pasada. Los Parches Speed están hechos de un material sintético que ha demostrado una absorbencia superior en comparación con el algodón y es mejor para absorber residuos y solventes gastados en el cañón. La superficie texturizada similar a un edredón es más efectiva para recoger y atrapar la suciedad a medida que pasa por el cañón, sin deshilacharse ni soltar pelusa.



Only use Speed Jag Patches™ with the corresponding Speed Jag.

Atributos

- Nombre: [REAL AVID BORE-MAX SPEED JAG PATCH REFILL PACK 4" L 250CT](#)
- Fabricante: [REAL AVID](#)
- N.º de producto: 100047694
- N.º fabr.: AVBMPATCH4L
- Calibre: 45 Caliber, 9 mm (.355-.356)
- Estilo: Handgun
- Talla: 4
- Cantidad: 250
- Peso de entrega: 0.136kg
- Altura de envío: 38mm
- Ancho de envío: 121mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 813119013614

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: BOREMAX SPEED JAG PATCH REFILL PACK
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto:

BOREMAX SPEED JAG PATCH REFILL PACK

Introducción

Gracias por elegir el BOREMAX SPEED JAG PATCH REFILL PACK. Este producto está diseñado para ofrecer una limpieza eficaz de cañones de armas de fuego. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu tipo de arma antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Revisa el estado del producto antes de cada uso. No utilices parches dañados o desgastados.
- No utilices el producto en condiciones húmedas o mojadas, ya que esto puede afectar su rendimiento.
- Si experimentas cualquier reacción adversa o si el producto no funciona como se espera, deja de usarlo y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre gafas de seguridad al limpiar tu arma para proteger tus ojos de residuos.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar el proceso de limpieza.
- No fuerces el jag a través del cañón. Si sientes resistencia, verifica que el parche esté correctamente colocado y que no haya obstrucciones.
- Evita el uso de productos químicos que no sean recomendados para la limpieza de armas. Consulta las instrucciones del fabricante de tu arma para más detalles.
- Almacena los parches en un lugar fresco y seco para evitar la degradación del material.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma esté completamente descargada y en un área de trabajo segura.
- Reúne todos los materiales necesarios: el BOREMAX SPEED JAG PATCH REFILL PACK, un jag adecuado, y un solvente de limpieza si es necesario.

2. Instalación del Parche:

- Toma un parche del paquete.
- Coloca el parche sobre la cabeza del jag, asegurándote de que esté centrado.
- Presiona suavemente para asegurarte de que el parche se adhiera correctamente al jag.

3. Uso del Jag:

- Aplica un solvente de limpieza en el parche si es necesario.
- Inserta el jag en el cañón del arma con cuidado.
- Gira el jag mientras lo empujas hacia dentro y hacia fuera para limpiar las estrías y los rayados del cañón.
- Repite el proceso con un nuevo parche si es necesario.

4. Finalización:

- Una vez que hayas terminado de limpiar, retira el jag y verifica que no queden residuos en el cañón.
- Limpia y guarda adecuadamente el jag y los parches restantes.

Instrucciones de Eliminación

- Los parches usados deben ser desechados de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de residuos sintéticos.
- No arrojes los parches en el agua o en la naturaleza. Asegúrate de que sean desechados en un contenedor de basura adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre la seguridad del producto o necesitas más información, consulta con el punto de contacto local de la UE para cuestiones de seguridad.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y precauciones para garantizar un uso seguro y eficaz del BOREMAX SPEED JAG PATCH REFILL PACK.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es