

PACESETTER RIFLE THREE-DIE SETS - LEE PRECISION 6.5MM GRENDL PACESETTER 3-DIE SET

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El conjunto de 3 dies incluye un die de tamaño completo, un die de asentar balas, un die de crimpado de fábrica, un soporte universal para casquillos, un dosificador de pólvora y manual de instrucciones/datos de carga. Se adapta a todas las prensas de recarga de 7/8"-14.



Atributos

- Nombre: [LEE PRECISION 6.5MM GRENDL PACESETTER 3-DIE SET](#)
- Fabricante: [LEE PRECISION](#)
- N.º de producto: 100053131
- N.º fabr.: 90557
- Cartucho: 6.5 Grendel
- Tipo de die: 3-Die Set
- Peso de entrega: 0.567kg
- Altura de envío: 36mm
- Ancho de envío: 122mm
- Longitud de envío: 148mm
- UPC: 734307905576

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad del Conjunto de 3 Dies PACESETTER RIFLE LEE PRECISION 6.5MM GRENDEL
- Sobre nosotros

Instrucciones de Seguridad del Conjunto de 3 Dies PACESETTER RIFLE LEE PRECISION 6.5MM GRENDEL

Introducción

Gracias por elegir el conjunto de 3 dies PACESETTER RIFLE de LEE PRECISION. Este producto está diseñado para recargar el cartucho 6.5MM Grendel. El uso y cuidado adecuados son esenciales para garantizar la seguridad y lograr un rendimiento óptimo. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad y protección auditiva, al utilizar equipos de recarga.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para prevenir accidentes.
- Almacena todos los componentes de recarga, incluyendo cebadores, pólvora y balas, en un lugar seguro y seco, alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la recarga y almacenamiento de municiones.
- Ten en cuenta los peligros potenciales asociados con el manejo de pólvora y cebadores, incluyendo riesgos de incendio y explosión.
- Asegúrate de que todo el equipo esté en buenas condiciones de funcionamiento antes de usarlo. Inspecciona regularmente en busca de signos de desgaste o daño.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas las cargas de pólvora recomendadas según los datos de carga proporcionados con el producto.
- Evita mezclar diferentes tipos de pólvora o componentes. Usa solo los componentes especificados en los datos de carga.
- Mantén el área de recarga bien ventilada para minimizar la exposición a los vapores.
- Nunca dejes el equipo de recarga desatendido mientras esté en uso.
- Usa una balanza para medir las cargas de pólvora con precisión. Evita usar mediciones por volumen para mayor precisión.
- Asegúrate de que los dies de recarga estén correctamente ajustados antes de comenzar el proceso de recarga.
- Ten cuidado al manejar cebadores, ya que son sensibles al impacto y la fricción.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté montada de manera segura en un banco de trabajo estable.
- Reúne todos los componentes necesarios: Full Length Sizing Die, Bullet Seating Die, Factory Crimp Die, Universal Shell Holder, Powder Dipper y datos de carga.

2. Instalación de los Dies:

- Instala el Full Length Sizing Die en la prensa de recarga de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Sigue el mismo procedimiento para instalar el Bullet Seating Die y el Factory Crimp Die.
- Asegúrate de que cada die esté apretado de manera segura para evitar movimientos durante la operación.

3. Uso de los Dies:

- Comienza con el Full Length Sizing Die para redimensionar el casquillo de latón. Inserta el casquillo en el soporte de casquillos y opera la prensa para redimensionar el casquillo.
- A continuación, usa el Bullet Seating Die para asentar la bala en el casquillo. Ajusta el die para lograr la longitud total deseada según los datos de carga.
- Finalmente, usa el Factory Crimp Die para crimpir la bala de manera segura en su lugar, asegurando un sellado adecuado.

4. Carga de Pólvora:

- Usa el Powder Dipper para medir la cantidad correcta de pólvora según los datos de carga.
- Vierte cuidadosamente la pólvora en el casquillo, asegurándote de que no ocurran derrames.
- Verifica dos veces la carga de pólvora antes de asentar la bala.

5. Inspección Final:

- Despues de recargar, inspecciona cada cartucho para verificar el asentamiento y crimpado adecuados.
- Almacena los cartuchos completados en un área segura y designada, alejada de los niños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente no utilizado o caducado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches pólvora o cebadores en la basura regular. En su lugar, contacta a los servicios locales de eliminación de desechos peligrosos para obtener orientación.
- Asegúrate de que todos los materiales de embalaje se reciclen o se eliminen de manera responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el conjunto de 3 dies PACESETTER RIFLE, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su centro de atención al cliente para obtener asistencia. Asegúrate de tener los detalles de tu producto a mano para un servicio eficiente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, ayudarás a garantizar una experiencia de recarga segura y placentera. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre las mejores prácticas en la recarga de municiones. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es