

6 CAVITY HANDGUN MOULDS - LEE PRECISION 38 CALIBER (0.358") 158GR SWC GAS CHECK 6-CAVITY MOLD

The Lee 6 Cavity Handgun moulds are made for heavy duty volume production. Moulds and blocks have steel bushings and alignment pins for lasting precision. Price includes a cam operated sprue plate to eliminate the pounding common to ordinary moulds. The sprue plate is hard anodized and held down with wave washers at each end. All Lee mould blocks are made from aluminum because of its exceptional moulding qualities. All mould cavities are CNC machined for unmatched roundness and size control. Does not include handles.



Attributes

- Name: LEE PRECISION 38 CALIBER (0.358") 158GR SWC GAS CHECK 6-CAVITY MOLD
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 100053336
- Mfr. No.: 90327
- Bullet Style: Semi-Wadcutter (SWC)
- Bullet Weight (Grains): 158
- Caliber: 357 Caliber, 38 Caliber
- Cavities: 6
- Diameter (in): 0.358
- Delivery weight: 0.454kg
- UPC: 734307903275

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die 6KavitätenHandgunMolds](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the 6 Cavity Handgun Moulds](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Moldes de 6 Cavidades para Pistolas](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Moules à Handgun à 6 Cavités](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Stampi per Pistole a 6 Cavità](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for 6 Cavity Handgun Moulds](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Formy do Odlewania Pistoletów Lee 6 Cavity](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 6 Cavity Handgun muoteille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 6 Cavity Handgun Moulds](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 6 Cavity Handgun Moulds](#)

Sicherheitsanleitung für die 6KavitätenHandgunMolds

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die Lee Precision 6KavitätenHandgunMould für deine Geschossherstellung entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und Vorsichtsmaßnahmen, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du die Mould verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille, Handschuhe und eine Maske, wenn du die Mould verwendest.
- Halte die Mould außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Mould auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagere die Mould an einem trockenen und sicheren Ort, wenn sie nicht verwendet wird.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Hitzesicherheit:** Die Mould kann während der Verwendung extrem heiß werden. Verwende hitzebeständige Handschuhe, wenn du die Mould nach dem Erhitzen anfässt.
- **Verbrennungsgefahr:** Vermeide den direkten Kontakt mit der Mould, wenn sie heiß ist, um Verbrennungen zu verhindern.
- **Scharfe Kanten:** Sei vorsichtig mit scharfen Kanten an der Mould und der Spritzplatte. Handle vorsichtig, um Schnittverletzungen zu vermeiden.
- **Ordentliche Belüftung:** Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz gut belüftet ist, um das Einatmen von Dämpfen aus geschmolzenem Blei oder anderen Materialien zu vermeiden.
- **BleiExposition:** Befolge die Richtlinien für den sicheren Umgang mit Blei, um die Exposition zu minimieren. Wasche dir gründlich die Hände, nachdem du mit Blei oder Moulds hantiert hast.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber, trocken und gut belüftet ist.
- Sammle alle notwendigen Materialien, einschließlich der Mould, Blei, Wärmequelle und Schutzausrüstung.

2. Setup:

- Montiere die Mould sicher auf einer stabilen Oberfläche oder verwende eine kompatible Gießmaschine.
- Stelle sicher, dass die camgesteuerte Anschnittplatte ordnungsgemäß funktioniert.

3. Blei schmelzen:

- Verwende einen geeigneten Schmelztiegel, um das Blei zu schmelzen. Befolge die Anweisungen des Herstellers für den Schmelztiegel.
- Überwache die Temperatur des Bleis, um Überhitzung zu vermeiden.

4. Geschosse gießen:

- Sobald das Blei geschmolzen ist, gieße es vorsichtig in die Hohlräume der Mould.
- Lasse das Blei abkühlen und aushärten, bevor du die Geschosse aus der Mould nimmst.
- Verwende die Spritzplatte, um das überschüssige Blei nach dem Gießen abzutrennen.

5. Nach der Verwendung:

- Reinige die Mould nach dem Gießen mit einer weichen Bürste, um Rückstände von Blei zu entfernen.
- Lagere die Mould an einem sicheren Ort, fern von Feuchtigkeit und potenziellen Schäden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Bleiabfälle oder reste gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Materialien.
- Entsorge Blei nicht im normalen Müll. Erkundige dich bei den örtlichen Behörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der Lee Precision 6KavitätenHandgunMould wende dich bitte an die entsprechenden EUbasierten Supportkanäle. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um eine effiziente Unterstützung zu erhalten.

Vielen Dank, dass du bei der Verwendung der Lee Precision 6KavitätenHandgunMould auf Sicherheit achtest. Deine sorgfältige Beachtung dieser Richtlinien wird dazu beitragen, ein sicheres und produktives GießErlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the 6 Cavity Handgun Moulds

Introduction

Thank you for choosing the Lee Precision 6 Cavity Handgun Mould for your bullet casting needs. This guide provides important safety instructions and precautions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the mould.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses, gloves, and a mask when using the mould.
- Keep the mould out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the mould for any signs of damage or wear.
- Store the mould in a dry and secure location when not in use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Heat Safety:** The mould can become extremely hot during use. Use heatresistant gloves when handling the mould after it has been heated.
- **Burn Hazard:** Avoid direct contact with the mould when it is hot to prevent burns.
- **Sharp Edges:** Be cautious of sharp edges on the mould and sprue plate. Handle with care to avoid cuts.
- **Proper Ventilation:** Ensure that the workspace is wellventilated to avoid inhaling fumes from melted lead or other materials.
- **Lead Exposure:** Follow guidelines for safe handling of lead to minimize exposure. Wash hands thoroughly after handling lead or moulds.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your workspace is clean, dry, and wellventilated.
- Gather all necessary materials, including the mould, lead, heat source, and safety equipment.

2. Setup:

- Securely mount the mould to a stable surface or use a compatible casting machine.
- Ensure that the camoperated sprue plate is functioning correctly.

3. Melting Lead:

- Use a suitable melting pot to melt the lead. Follow the manufacturer's instructions for the melting pot.
- Monitor the temperature of the lead to avoid overheating.

4. Casting Bullets:

- Once the lead is melted, carefully pour it into the mould cavities.
- Allow the lead to cool and solidify before removing the bullets from the mould.
- Use the sprue plate to cut the excess lead after pouring.

5. **PostUse Care:**

- After casting, clean the mould with a soft brush to remove any lead residue.
- Store the mould in a safe place, away from moisture and potential damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any lead scraps or waste according to local regulations for hazardous materials.
- Do not dispose of lead in regular trash. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Lee Precision 6 Cavity Handgun Mould, please contact the appropriate EUbased support channels. Ensure you have the product details at hand for efficient assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the Lee Precision 6 Cavity Handgun Mould. Your careful attention to these guidelines will help ensure a safe and productive casting experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Moldes de 6 Cavidades para Pistolas

Introducción

Gracias por elegir el molde de 6 cavidades para pistolas de Lee Precision para tus necesidades de fundición de balas. Esta guía proporciona importantes instrucciones y precauciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el molde.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, guantes y una máscara al usar el molde.
- Mantén el molde fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el molde en busca de signos de daño o desgaste.
- Almacena el molde en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Seguridad con el Calor:** El molde puede volverse extremadamente caliente durante su uso. Usa guantes resistentes al calor al manipular el molde después de haberlo calentado.
- **Riesgo de Quemaduras:** Evita el contacto directo con el molde cuando esté caliente para prevenir quemaduras.
- **Bordes Afilados:** Ten cuidado con los bordes afilados del molde y la placa de sprue. Maneja con cuidado para evitar cortes.
- **Ventilación Adecuada:** Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado para evitar inhalar vapores de plomo derretido u otros materiales.
- **Exposición al Plomo:** Sigue las pautas para el manejo seguro del plomo para minimizar la exposición. Lávate las manos a fondo después de manipular plomo o moldes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio, seco y bien ventilado.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el molde, plomo, fuente de calor y equipo de seguridad.

2. Configuración:

- Monta de manera segura el molde en una superficie estable o utiliza una máquina de fundición compatible.
- Asegúrate de que la placa de sprue operada por leva esté funcionando correctamente.

3. Fusión del Plomo:

- Utiliza un recipiente de fusión adecuado para derretir el plomo. Sigue las instrucciones del fabricante para el recipiente de fusión.
- Monitorea la temperatura del plomo para evitar el sobrecalentamiento.

4. Fundición de Balas:

- Una vez que el plomo esté derretido, vierte cuidadosamente en las cavidades del molde.
- Deja que el plomo se enfríe y solidifique antes de retirar las balas del molde.
- Usa la placa de sprue para cortar el exceso de plomo después de verter.

5. Cuidado PostUso:

- Después de fundir, limpia el molde con un cepillo suave para eliminar cualquier residuo de plomo.
- Almacena el molde en un lugar seguro, alejado de la humedad y posibles daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier residuo o desecho de plomo de acuerdo con las regulaciones locales para materiales peligrosos.
- No deseches plomo en la basura regular. Consulta con las autoridades locales para los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud de seguridad relacionada con el molde de 6 cavidades para pistolas de Lee Precision, por favor contacta a los canales de soporte adecuados con base en la UE. Asegúrate de tener los detalles del producto a mano para una asistencia eficiente.

Gracias por priorizar la seguridad al usar el molde de 6 cavidades para pistolas de Lee Precision. Tu atención cuidadosa a estas directrices ayudará a garantizar una experiencia de fundición segura y productiva.

Guide de Sécurité pour les Moules à Handgun à 6 Cavités

Introduction

Merci d'avoir choisi le moule à handgun à 6 cavités de Lee Precision pour tes besoins de moulage de balles. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des précautions pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Merci de lire attentivement ce guide avant d'utiliser le moule.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité, des gants et un masque lors de l'utilisation du moule.
- Garde le moule hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le moule pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Range le moule dans un endroit sec et sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Signale toute condition dangereuse ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Sécurité Thermique** : Le moule peut devenir extrêmement chaud pendant l'utilisation. Utilise des gants résistants à la chaleur lors de la manipulation du moule après qu'il a été chauffé.
- **Danger de Brûlure** : Évite tout contact direct avec le moule lorsqu'il est chaud pour prévenir les brûlures.
- **Bords Tranchants** : Sois prudent avec les bords tranchants du moule et de la plaque de sprue. Manipule avec soin pour éviter les coupures.
- **Ventilation Adéquate** : Assure-toi que l'espace de travail est bien ventilé pour éviter d'inhaler les fumées provenant du plomb fondu ou d'autres matériaux.
- **Exposition au Plomb** : Suis les directives pour la manipulation sécuritaire du plomb afin de minimiser l'exposition. Lave-toi soigneusement les mains après avoir manipulé le plomb ou les moules.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que ton espace de travail est propre, sec et bien ventilé.
- Rassemble tous les matériaux nécessaires, y compris le moule, le plomb, la source de chaleur et l'équipement de sécurité.

2. Installation :

- Fixe le moule sur une surface stable ou utilise une machine de moulage compatible.
- Assure-toi que la plaque de sprue à commande cam fonctionne correctement.

3. Fusion du Plomb :

- Utilise un pot de fusion approprié pour faire fondre le plomb. Suis les instructions du fabricant pour le pot de fusion.
- Surveille la température du plomb pour éviter une surchauffe.

4. Moulage des Balles :

- Une fois le plomb fondu, versele soigneusement dans les cavités du moule.
- Laisse le plomb refroidir et se solidifier avant de retirer les balles du moule.
- Utilise la plaque de sprue pour couper l'excès de plomb après le versement.

5. Entretien Après Utilisation :

- Après le moulage, nettoie le moule avec une brosse douce pour enlever tout résidu de plomb.
- Range le moule dans un endroit sûr, à l'abri de l'humidité et des dommages potentiels.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout déchet ou débris de plomb conformément aux réglementations locales sur les matériaux dangereux.
- Ne jette pas le plomb dans les déchets ordinaires. Consulte les autorités locales pour les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du moule à handgun à 6 cavités de Lee Precision, contacte les canaux de support appropriés basés dans l'UE. Assuretoi d'avoir les détails du produit à portée de main pour une assistance efficace.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation du moule à handgun à 6 cavités de Lee Precision. Ton attention à ces directives contribuera à garantir une expérience de moulage sûre et productive.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Stampi per Pistole a 6 Cavità

Introduzione

Grazie per aver scelto gli Stampi per Pistole a 6 Cavità Lee Precision per le vostre esigenze di fusione di proiettili. Questa guida fornisce importanti istruzioni e precauzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare lo stampo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato esclusivamente per il suo scopo previsto.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza, guanti e maschera durante l'uso dello stampo.
- Tenere lo stampo fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente lo stampo per eventuali segni di danni o usura.
- Conservare lo stampo in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.
- Segnalare eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Sicurezza dal Calore:** Lo stampo può diventare estremamente caldo durante l'uso. Utilizzare guanti resistenti al calore quando si maneggia lo stampo dopo che è stato riscaldato.
- **Rischio di Ustioni:** Evitare il contatto diretto con lo stampo quando è caldo per prevenire ustioni.
- **Bordi Taglienti:** Prestare attenzione ai bordi taglienti dello stampo e della piastra per lo sprue. Maneggiare con cura per evitare tagli.
- **Ventilazione Adeguata:** Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben ventilata per evitare di inalare fumi provenienti da piombo fuso o altri materiali.
- **Esposizione al Piombo:** Seguire le linee guida per la manipolazione sicura del piombo per minimizzare l'esposizione. Lavarsi accuratamente le mani dopo aver maneggiato piombo o stampi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita, asciutta e ben ventilata.
- Raccogliere tutti i materiali necessari, inclusi lo stampo, il piombo, la fonte di calore e l'equipaggiamento di sicurezza.

2. Installazione:

- Montare saldamente lo stampo su una superficie stabile o utilizzare una macchina di fusione compatibile.
- Assicurarsi che la piastra per lo sprue azionata da camma funzioni correttamente.

3. Fusione del Piombo:

- Utilizzare un forno di fusione adatto per fondere il piombo. Seguire le istruzioni del produttore per il forno di fusione.
- Monitorare la temperatura del piombo per evitare surriscaldamenti.

4. Fusione dei Proiettili:

- Una volta fuso il piombo, versarlo con attenzione nelle cavità dello stampo.
- Lasciare raffreddare e solidificare il piombo prima di rimuovere i proiettili dallo stampo.
- Utilizzare la piastra per lo sprue per tagliare il piombo in eccesso dopo il versamento.

5. Cura PostUso:

- Dopo la fusione, pulire lo stampo con una spazzola morbida per rimuovere eventuali residui di piombo.
- Conservare lo stampo in un luogo sicuro, lontano da umidità e potenziali danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali ritagli o rifiuti di piombo secondo le normative locali per i materiali pericolosi.
- Non smaltire il piombo nei rifiuti normali. Contattare le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni relative alla sicurezza riguardanti gli Stampi per Pistole a 6 Cavità Lee Precision, contattare i canali di supporto appropriati con sede nell'UE. Assicurarsi di avere i dettagli del prodotto a portata di mano per un'assistenza efficiente.

Grazie per aver prioritizzato la sicurezza durante l'uso degli Stampi per Pistole a 6 Cavità Lee Precision. La vostra attenta attenzione a queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza di fusione sicura e produttiva.

Sikkerhetsinstruksjoner for 6 Cavity Handgun Moulds

Introduksjon

Takk for at du valgte Lee Precision 6 Cavity Handgun Mould for dine kulestøpebehov. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og forholdsregler for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker formen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller, hansker og maske når du bruker formen.
- Hold formen utenfor rekkevidde for barn og sårbare personer.
- Inspiser regelmessig formen for tegn på skade eller slitasje.
- Oppbevar formen på et tørt og sikkert sted når den ikke er i bruk.
- Rapport eventuelle usikre forhold eller hendelser til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- **Varmedfare:** Formen kan bli ekstremt varm under bruk. Bruk varmebestandige hansker når du håndterer formen etter at den er blitt varmet opp.
- **Brannfare:** Unngå direkte kontakt med formen når den er varm for å unngå brannskader.
- **Skarpe kanter:** Vær forsiktig med skarpe kanter på formen og sprueplaten. Håndter med forsiktighet for å unngå kutt.
- **Riktig ventilasjon:** Sørg for at arbeidsplassen er godt ventilert for å unngå å inhalere damp fra smeltet bly eller andre materialer.
- **Blyeksponering:** Følg retningslinjer for sikker håndtering av bly for å minimere eksponering. Vask hendene grundig etter håndtering av bly eller former.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at arbeidsplassen din er ren, tørr og godt ventilert.
- Samle alle nødvendige materialer, inkludert formen, bly, varmekilde og sikkerhetsutstyr.

2. Oppsett:

- Fest formen sikkert til en stabil overflate eller bruk en kompatibel støpemaskin.
- Sørg for at den kamdrevne sprueplaten fungerer korrekt.

3. Smelting av bly:

- Bruk en egnet smeltet potte for å smelte blyet. Følg produsentens instruksjoner for smeltet potte.
- Overvåk temperaturen på blyet for å unngå overoppheting.

4. Støping av kuler:

- Når blyet er smeltet, hell det forsiktig i formhulene.
- La blyet kjøle seg ned og stivne før du fjerner kulene fra formen.
- Bruk sprueplaten til å kutte overskudd av bly etter helling.

5. Etter bruk:

- Etter støping, rengjør formen med en myk børste for å fjerne eventuelle blyrester.
- Oppbevar formen på et trygt sted, unna fuktighet og potensiell skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle blyrester eller avfall i samsvar med lokale forskrifter for farlige materialer.
- Ikke kast bly i vanlig søppel. Sjekk med lokale myndigheter for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller bekymringer angående Lee Precision 6 Cavity Handgun Mould, vennligst kontakt de relevante EUbaserste støttelinjene. Sørg for at du har produktdetaljene tilgjengelig for effektiv hjelp.

Takk for at du prioriterer sikkerhet når du bruker Lee Precision 6 Cavity Handgun Mould. Din nøye oppmerksomhet på disse retningslinjene vil bidra til å sikre en trygg og produktiv støpeopplevelse.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Formy do Odlewania Pistoletów Lee 6 Cavity

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór formy do odlewania pistoletów Lee 6 Cavity do Twoich potrzeb związanych z odlewaniem pocisków. Niniejsza instrukcja zawiera ważne zasady bezpieczeństwa oraz środki ostrożności, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem formy.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze nos odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), taki jak okulary ochronne, rękawice i maska, podczas korzystania z formy.
- Przechowuj formę w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj formę pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Przechowuj formę w suchym i bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używana.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Bezpieczeństwo cieplne:** Forma może stać się ekstremalnie gorąca podczas użycia. Używaj rękawic odpornych na ciepło przy obsłudze formy po jej podgrzaniu.
- **Niebezpieczeństwo oparzeń:** Unikaj bezpośredniego kontaktu z formą, gdy jest gorąca, aby zapobiec oparzeniom.
- **Ostre krawędzie:** Zachowaj ostrożność w przypadku ostrych krawędzi na formie i płycie sprue. Obsługuj z ostrożnością, aby uniknąć skaleczeń.
- **Odpowiednia wentylacja:** Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze wentylowane, aby uniknąć wdychania oparów z topionego ołowiu lub innych materiałów.
- **Ekspozycja na ołów:** Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpiecznego obchodzenia się z ołowiem, aby zminimalizować ekspozycję. Dokładnie umyj ręce po obsłudze ołowiu lub form.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste, suche i dobrze wentylowane.
- Zbierz wszystkie niezbędne materiały, w tym formę, ołów, źródło ciepła i sprzęt ochronny.

2. Montaż:

- Bezpiecznie zamocuj formę na stabilnej powierzchni lub użyj kompatybilnej maszyny do odlewania.
- Upewnij się, że płyta sprue działająca na zasadzie dźwigni działa prawidłowo.

3. Topnienie Ołowiu:

- Użyj odpowiedniego garnka do topnienia, aby stopić ołów. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta garnka.
- Monitoruj temperaturę ołowiu, aby uniknąć przegrzania.

4. Odlewanie Pocisków:

- Gdy ołów jest stopiony, ostrożnie wlej go do komór formy.
- Pozwól ołowiu wystygnać i stwardnieć przed usunięciem pocisków z formy.
- Użyj płyty sprue, aby odciąć nadmiar ołowiu po wlewie.

5. Pielęgnacja po Użyciu:

- Po odlewaniu, oczyść formę za pomocą miękkiego pędzla, aby usunąć resztki ołowiu.
- Przechowuj formę w bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci i potencjalnych uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie odpady lub resztki ołowiu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj ołowiu do zwykłego śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o prawidłowych metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa związanych z formą do odlewania pistoletów Lee 6 Cavity, skontaktuj się z odpowiednimi kanałami wsparcia w UE. Upewnij się, że masz przy sobie szczegóły produktu, aby uzyskać efektywną pomoc.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z formy do odlewania pistoletów Lee 6 Cavity. Twoja staranna uwaga na te wytyczne pomoże zapewnić bezpieczne i produktywne doświadczenie w odlewaniu.

Turvallisuusohjeet 6 Cavity Handgun muoteille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Lee Precision 6 Cavity Handgun muotin luotien valamiseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja varotoimia varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen muotin käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetulla tavalla.
- Käytä aina sopivaa henkilökohtaista suojausvälineistöä (PPE), kuten suojalaseja, hanskoja ja maskia muottia käytettäessä.
- Pidä muotti lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista muotti säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Säilytä muotti kuivassa ja turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytettäessä

- **Lämpöturvallisuus:** Muotti voi kuumentua erittäin kuumaksi käytön aikana. Käytä lämmönkestäviä hanskoja muotin käsittelyyn sen kuumentamisen jälkeen.
- **Palovammojen vaara:** Vältä suoraa kontaktia muotin kanssa, kun se on kuuma, palovammojen estämiseksi.
- **Terävät reunat:** Ole varovainen muotin ja spruelevyn terävien reunojen kanssa. Käsittele varovasti, jotta vältät viiltohaavoja.
- **Riittävä ilmanvaihto:** Varmista, että työskentelytila on hyvin tuuletettu, jotta vältät sulatetun lyijyn tai muiden materiaalien höyryjen hengittämisen.
- **Lyijyaltistus:** Noudata ohjeita lyijyn turvallisesta käsittelystä altistuksen minimoimiseksi. Pese kädet huolellisesti lyijyä tai muotteja käsiteltäessä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelytila on puhdas, kuiva ja hyvin tuuletettu.
- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit, mukaan lukien muotti, lyijy, lämmönlähde ja suojavausteet.

2. Asennus:

- Kiinnitä muotti tukevasti vakaalle pinnalle tai käytä yhteensopivaa valukonetta.
- Varmista, että kammiokäyttöinen spruelevy toimii oikein.

3. Lyijyn sulattaminen:

- Käytä sopivaa sulatusastiaa lyijyn sulattamiseen. Noudata sulatusastian valmistajan ohjeita.
- Seuraa lyijyn lämpötilaa ylikuumenemisen välttämiseksi.

4. Luotien valaminen:

- Kun lyijy on sulanut, kaada se varovasti muotin koloihin.
- Anna lyijyn jäähtyä ja kovettua ennen kuin poistat luodit muotista.
- Käytä spruelevyä ylimääräisen lyijyn leikkaamiseen kaatamisen jälkeen.

5. Käytön jälkeinen huolto:

- Valamisen jälkeen puhdista muotti pehmeällä harjalla, jotta saat poistettua lyijyjäämät.
- Säilytä muotti turvallisessa paikassa, pois kosteudesta ja mahdollisista vaurioista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki lyijyjätteet tai romut paikallisten vaarallisten materiaalien säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä lyijyä tavallisessa roskassa. Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen Lee Precision 6 Cavity Handgun muottiin, ota yhteyttä asianomaisiin EUpohjaisiin tukikanaviin. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot käsillä tehokasta apua varten.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden käyttäessäsi Lee Precision 6 Cavity Handgun muottia. Huolellinen huomiosi näihin ohjeisiin auttaa varmistamaan turvallisen ja tuottavan valamiskokemuksen.

Säkerhetsinstruktionsguide för 6 Cavity Handgun Moulds

Introduktion

Tack för att du valt Lee Precision 6 Cavity Handgun Mould för dina behov av kulcasting. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och försiktighetsåtgärder för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder formen.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon, handskar och mask när du använder formen.
- Håll formen utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet formen för tecken på skador eller slitage.
- Förvara formen på en torr och säker plats när den inte används.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till lämpliga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Värmesäkerhet:** Formen kan bli extremt varm under användning. Använd värmeresistenta handskar när du hanterar formen efter att den har värmts upp.
- **Brännskaderisk:** Undvik direkt kontakt med formen när den är varm för att förhindra brännskador.
- **Vassa kanter:** Var försiktig med vassa kanter på formen och sprueplattan. Hantera med försiktighet för att undvika skärsår.
- **Korrekt ventilation:** Säkerställ att arbetsytan är välventilerad för att undvika inandning av ångor från smält bly eller andra material.
- **Blyexponering:** Följ riktlinjer för säker hantering av bly för att minimera exponeringen. Tvätta händerna noggrant efter hantering av bly eller formar.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Säkerställ att din arbetsyta är ren, torr och välventilerad.
- Samla alla nödvändiga material, inklusive formen, bly, värmekälla och säkerhetsutrustning.

2. Inställning:

- Fäst formen på en stabil yta eller använd en kompatibel castingmaskin.
- Säkerställ att den kamdrivna sprueplattan fungerar korrekt.

3. Smältning av bly:

- Använd en lämplig smältpanna för att smälta blyet. Följ tillverkarens instruktioner för smältpannan.
- Övervaka temperaturen på blyet för att undvika överhettning.

4. Casting av kulor:

- När blyet är smält, håll försiktigt det i formens håligheter.
- Låt blyet svalna och stelna innan du tar bort kulorna från formen.
- Använd sprueplattan för att skära bort det överflödiga blyet efter hållning.

5. Efteranvändning:

- Efter casting, rengör formen med en mjuk borste för att ta bort eventuella blyrester.
- Förvara formen på en säker plats, borta från fukt och potentiell skada.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella blyskrot eller avfall enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Kassera inte bly i vanlig soptunna. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta metoder för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående Lee Precision 6 Cavity Handgun Mould, vänligen kontakta lämpliga EUbaserade supportkanaler. Se till att ha produktens detaljer till hands för effektiv hjälp.

Tack för att du prioriterar säkerheten vid användning av Lee Precision 6 Cavity Handgun Mould. Din noggranna uppmärksamhet på dessa riktlinjer kommer att bidra till en säker och produktiv castingupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro 6 Cavity Handgun Moulds

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali formu Lee Precision 6 Cavity Handgun pro vaše potřeby odlévání stříeliva. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a opatření, která zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím formy si prosím tuto příručku pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle, rukavice a maska při používání formy.
- Držte formu mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte formu na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Skladujte formu na suchém a bezpečném místě, když ji nepoužíváte.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Bezpečnost při manipulaci s teplem:** Forma se může během použití velmi zahřát. Používejte rukavice odolné vůči teple při manipulaci s formou po jejím zahřátí.
- **Nebezpečí popálení:** Vyhněte se přímému kontaktu s formou, když je horká, abyste předešli popáleninám.
- **Ostré hrany:** Budte opatrní na ostré hrany formy a sprue desky. Manipulujte s nimi opatrně, abyste se vyhnuli řezným ranám.
- **Správná ventilace:** Ujistěte se, že pracovní prostor je dobře větraný, aby se předešlo vdechování výparů z roztaveného olova nebo jiných materiálů.
- **Expozice olovu:** Dodržujte pokyny pro bezpečné manipulace s olovem, abyste minimalizovali expozici. Důkladně si umyjte ruce po manipulaci s olovem nebo formami.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že váš pracovní prostor je čistý, suchý a dobře větraný.
- Shromážděte všechny potřebné materiály, včetně formy, olova, zdroje tepla a ochranného vybavení.

2. Nastavení:

- Pevně upevněte formu na stabilní povrch nebo použijte kompatibilní odlévací stroj.
- Ujistěte se, že sprue deska ovládaná klikou funguje správně.

3. Tavení olova:

- Použijte vhodnou tavící nádobu k tavení olova. Dodržujte pokyny výrobce pro tavící nádobu.
- Sledujte teplotu olova, abyste se vyhnuli přehřátí.

4. Odlévání stříel:

- Jakmile je olovo roztavené, opatrně ho nalijte do dutin formy.

- Nechte olovo vychladnout a zpevnit se před vyjmutím střel z formy.
- Použijte sprue desku k odříznutí nadbytečného olova po nalití.

5. Údržba po použití:

- Po odlévání vyčistěte formu měkkým štětcem, abyste odstranili zbytky olova.
- Skladujte formu na bezpečném místě, daleko od vlhkosti a potenciálního poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli zbytky olova nebo odpadu podle místních předpisů pro nebezpečné materiály.
- Nepoškozujte olovo do běžného odpadu. Zkontrolujte s místními úřady správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti formy Lee Precision 6 Cavity Handgun, prosím, kontaktujte příslušné podpůrné kanály se sídlem v EU. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro efektivní pomoc.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při používání formy Lee Precision 6 Cavity Handgun. Vaše pečlivá pozornost k těmto pokynům pomůže zajistit bezpečné a produktivní odlévání.