

LOADERS, RIFLE - LEE PRECISION 30-06 SPRINGFIELD LOADER

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

Herramienta perfecta para aquellos que desean probar la recarga de forma sencilla. Solo necesitas casquillos de latón disparados a través de tu arma. Puedes recargar un cartucho en 30 segundos. Incluye todo lo necesario para comenzar a cargar un calibre: asientos de bala y cámara de cebado, cámara de desprimido, dado de ajuste de cuello, varilla de cebado, medidor de pólvora, datos de carga e instrucciones completas. Requiere un martillo (no incluido). También incluye una caja de almacenamiento de plástico.



Atributos

- Nombre: [LEE PRECISION 30-06 SPRINGFIELD LOADER](#)
- Fabricante: [LEE PRECISION](#)
- N.º de producto: 100100507
- N.º fabr.: 90248
- Cartucho: 30-06 Springfield
- Tipo de die: -
- Peso de entrega: 0.499kg
- Altura de envío: 30mm
- Ancho de envío: 97mm
- Longitud de envío: 150mm
- UPC: 734307902483

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador de Rifle LEE PRECISION 3006 SPRINGFIELD](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador de Rifle LEE PRECISION 3006 SPRINGFIELD

Introducción

Gracias por elegir el Cargador LEE PRECISION 3006 Springfield. Este producto está diseñado para ayudarte a recargar munición de manera segura y eficiente. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y cumplir con las Regulaciones Generales de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con las leyes locales sobre la recarga de munición y la posesión de armas.
- Utiliza el cargador solo para el cartucho especificado, el 3006 Springfield.
- Siempre usa equipo de seguridad apropiado, incluyendo gafas de seguridad y protección auditiva, al usar este producto.
- Mantén el cargador y todos los componentes fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente todas las partes en busca de desgaste y daños antes de usarlas. No utilices componentes dañados.
- No excedas las cargas recomendadas según los datos de carga proporcionados.
- Siempre trabaja en un área bien ventilada para evitar inhalar polvo o vapores nocivos.
- Almacena todos los componentes, incluyendo pólvora y cebadores, en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Seguridad con el Martillo:** Este cargador requiere un martillo para su operación. Asegúrate de que el martillo esté en buenas condiciones y se use correctamente para evitar accidentes.
- **Dimensionamiento del Cuello:** Utiliza solo casquillos de latón que hayan sido disparados a través de tu arma específica para evitar la separación de la cabeza del casquillo.
- **Proceso de Cebado:** Maneja los cebadores con cuidado. No toques el área sensible del cebador y evita cualquier impacto o fricción que pueda causar detonación.
- **Medición de Pólvora:** Utiliza el medidor de pólvora proporcionado con cuidado. Asegúrate de usar la cantidad correcta de pólvora y evita sobrecargas.
- **Ambiente Sin Distracciones:** Evita distracciones y no uses el cargador bajo la influencia de drogas o alcohol.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración:

- Coloca el cargador sobre una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que todos los componentes (asientos de bala, cámara de cebado, cámara de desprimido, dado de ajuste de cuello, varilla de cebado, medidor de pólvora) estén correctamente ensamblados según las instrucciones proporcionadas.

2. Proceso de Carga:

- **Dimensionamiento del Cuello:** Inserta el casquillo de latón en el dado de ajuste de cuello y utiliza el martillo para dimensionar el cuello.
- **Desprimado:** Usa la cámara de desprimido para quitar el cebador gastado del casquillo de latón.
- **Cebado:** Inserta un nuevo cebador en la cámara de cebado y asegúrate de que esté correctamente asentado.
- **Medición de Pólvora:** Llena el medidor de pólvora con el tipo y la cantidad correcta de pólvora según los datos de carga.
- **Colocación de la Bala:** Coloca la bala en el casquillo y utiliza el asiento de bala para asegurarte de que esté asentada a la profundidad correcta.

3. PostCarga:

- Despues de cargar, inspecciona cuidadosamente cada cartucho para verificar la correcta colocación y los niveles de pólvora.
- Almacena los cartuchos completados en un lugar seguro y protegido.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente no utilizado o caducado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No arrojes materiales peligrosos (como cebadores y pólvora) en la basura regular. Consulta los programas locales de eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el funcionamiento, contacta a tu minorista local o al fabricante directamente. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para recibir asistencia.

Siguiendo estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes asegurar una experiencia de recarga segura y eficiente con el Cargador LEE PRECISION 3006 Springfield. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las leyes locales.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es