

WAD GUIDE SPRING FINGERS - HORNADY 366 SHOTSHELL WAD GUIDE FINGERS 12 GAUGE 2 PACK

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Prensas para cartucho semimetalico](#)

Los dedos de resorte de plástico mantienen la boca del casquillo abierta para insertar fácilmente los wads. Estándar en todos los recargadores Hornady, estos se adaptarán a los guías de wads de la mayoría de las otras marcas.



Atributos

- Nombre: [HORNADY 366 SHOTSHELL WAD GUIDE FINGERS 12 GAUGE 2 PACK](#)
- Fabricante: [HORNADY](#)
- N.º de producto: 100203190
- N.º fabr.: 060001
- Cartucho: 12 Gauge
- Peso de entrega: 0.005kg
- UPC: 090255600018

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL WAD GUIDE SPRING FINGERS
- Sobre nosotros

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL WAD GUIDE SPRING FINGERS

Introducción

Gracias por elegir el WAD GUIDE SPRING FINGERS, diseñado para su uso con recargadores Hornady 366 Shotshell y compatible con la mayoría de otras marcas. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro y efectivo de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende las instrucciones de seguridad antes de usar el producto.
- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de desgaste y daños. No lo uses si está dañado.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita el Contacto con Partes Móviles:** Mantén las manos y la ropa alejadas de las partes móviles durante la operación.
- **Usa Equipo de Protección:** Usa gafas de seguridad y guantes para protegerte de posibles escombros.
- **Trabaja en un Entorno Seguro:** Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio, seco y bien iluminado.
- **Sigue las Instrucciones del Fabricante:** Adhiérete a las instrucciones de instalación y uso proporcionadas por el fabricante.
- **No Modifiques el Producto:** Alterar el producto puede comprometer la seguridad y la efectividad.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el recargador esté desconectado y no esté en operación.
- Localiza el área del guía de wads en tu recargador Hornady.
- Inserta cuidadosamente los WAD GUIDE SPRING FINGERS en la ranura designada, asegurándote de que queden bien ajustados.
- Verifica que los dedos se muevan libremente y no obstruyan otros componentes.

2. Uso:

- Con los WAD GUIDE SPRING FINGERS instalados, carga tu casquillo de cartucho en el recargador.
- Los dedos de resorte mantendrán la boca del casquillo abierta para una fácil inserción de los wads.
- Asegúrate de que los wads estén insertados correctamente y de forma segura antes de continuar con la recarga.
- Después de usar, retira cualquier escombro u obstrucción del área del guía de wads para mantener un rendimiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto ya no es funcional, considera reciclar los componentes de plástico donde existan instalaciones.
- No elimines el producto en la basura doméstica regular si se considera peligroso.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o asistencia adicional sobre los WAD GUIDE SPRING FINGERS, consulta el punto de contacto del fabricante proporcionado con el empaque de tu producto. Es recomendable mantener esta información accesible para cualquier preocupación de seguridad o preguntas relacionadas con el producto.

Conclusión

Seguir estas instrucciones de seguridad ayudará a garantizar una experiencia segura y eficiente con los WAD GUIDE SPRING FINGERS. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR) mientras utilizas este producto. Gracias por elegir Hornady para tus necesidades de recarga.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es