

FULL LENGTH SIZING DIES - FORSTER PRODUCTS, INC. 7MM WSM FULL LENGTH SIZING DIE

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

Los Dies de Recarga Forster son de excelente calidad y ofrecen al recargador la capacidad de producir cartuchos concéntricos una y otra vez. Cada die está fabricado con acero de la más alta calidad, cuidadosamente mecanizado con tolerancias muy ajustadas. Los dies son pulidos a mano tanto antes como después del proceso de tratamiento térmico para garantizar un acabado extra fino. Todos los dies de recarga Forster cuentan con su anillo de bloqueo Forster Cross Bolt Die Locking Ring, que aprieta los dos extremos del anillo dividido en lugar de apretar un tornillo directamente en las roscas del die. Los Dies de Tamaño Completo Forster están equipados con su botón E-Z Out Expander, que ayuda a mantener los cuellos de los casquillos concéntricos durante la operación de expansión del cuello. Está ubicado más alto en el área del cuello que la mayoría de los otros dies. Esto proporciona soporte y mantiene el eje del cuello y el casquillo alineados mientras se retira el casquillo del die.



Atributos

- Nombre: [FORSTER PRODUCTS, INC. 7MM WSM FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- Fabricante: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- N.º de producto: 100203325
- N.º fabr.: 005520
- Cartucho: 7 mm WSM (Winchester Short Magnum)
- Diámetro (in): -
- Tipo de die: Dies de recalibrado completo
- Peso de entrega: 0.408kg
- Altura de envío: 54mm
- Ancho de envío: 128mm
- Longitud de envío: 216mm
- UPC: 757253102219

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Uso de Dies de Recarga Forster](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Uso de Dies de Recarga Forster

Introducción

Los Dies de Recarga Forster son herramientas de alta calidad diseñadas para la recarga de cartuchos. Este documento proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Es importante seguir estas instrucciones para minimizar riesgos y maximizar la seguridad durante el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar los dies en un entorno bien iluminado y ventilado.
- Mantén los dies fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Usa siempre equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes, al manipular materiales y herramientas de recarga.
- Familiarízate con las instrucciones de uso antes de comenzar el proceso de recarga.
- Inspecciona el die antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de lesiones:** Al usar herramientas afiladas, asegúrate de mantener tus manos y dedos alejados de las partes móviles.
- **Manejo de materiales peligrosos:** Al manipular pólvora y otros materiales de recarga, sigue las recomendaciones del fabricante y las normativas locales sobre seguridad.
- **Conservación de herramientas:** Almacena los dies en un lugar seco y protegido para evitar la corrosión y el daño.
- **Uso adecuado:** No utilices los dies para ningún propósito que no sea el indicado por el fabricante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Coloca el die en la prensa y aprieta el anillo de bloqueo Forster Cross Bolt Die Locking Ring para asegurar el die en su lugar.
- Verifica que el die esté correctamente alineado y ajustado antes de comenzar la recarga.

2. Uso del Die:

- Inserta el casquillo en el die y asegúrate de que esté bien posicionado.
- Utiliza el botón EZ Out Expander para mantener el cuello del casquillo concéntrico durante el proceso de expansión.
- Realiza la operación de recarga siguiendo las especificaciones del fabricante para el tipo de cartucho que estás utilizando.

3. Finalización:

- Una vez completada la recarga, retira el casquillo del die con cuidado.
- Inspecciona el casquillo para garantizar que no haya daños y que cumpla con las especificaciones.

Instrucciones de Eliminación

- Los dies de recarga deben ser eliminados de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos peligrosos.
- No deseches los dies en la basura normal; busca un centro de reciclaje apropiado o consulta con las autoridades locales sobre la eliminación segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el producto, por favor, dirígete al punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al comunicarte.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar herramientas de recarga. Sigue estas instrucciones y directrices para garantizar un proceso de recarga seguro y efectivo.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es