

SIGHT BEADS - BRADLEY GUNSIGHT STD BEAD, 5/32" 6-48 TPI, 7/64" SHANK, WHITE, 3-PAK

[Partes de Escopeta](#) > [Sights](#) > [Front Sights](#)

El Original "Bead-On-A-Block"

Estándar Bradley - Coloca el bead del sight frontal en un bloque de acero para un indexado positivo, mayor área de superficie y mayor resistencia. Disponible en plástico de colores rojo y blanco o beads de latón dorado. Metric Bradley - Los beads son de color blanco. Solid Brass Bradley - Beads uniformes de latón amarillo (oro) o latón blanco (plata) con o sin faldas de parada positiva.



Atributos

- Nombre: [BRADLEY GUNSIGHT STD BEAD, 5/32" 6-48 TPI, 7/64" SHANK, WHITE, 3-PAK](#)
- Fabricante: [BRADLEY GUNSIGHT](#)
- N.º de producto: 146532732
- N.º fabr.: 5327
- Color del punto de mira: White
- Estilo: Standard Bradley Style Beads
- Tipo de arma: Universal Shotguns
- Peso de entrega: 0.005kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT STD BEAD](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT STD BEAD

Introducción

Gracias por elegir el SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT STD BEAD. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad para garantizar el uso seguro de este producto. Es importante leer y comprender estas pautas antes de usar el producto para prevenir cualquier accidente o lesión.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el producto sea adecuado para tu arma de fuego específica.
- Inspecciona los sight beads en busca de cualquier daño antes de la instalación.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- No uses el producto si muestra signos de desgaste o daño.
- Sigue todas las instrucciones de seguridad proporcionadas por el fabricante del arma de fuego.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita usar los sight beads en condiciones extremas (por ejemplo, temperaturas muy altas o bajas).
- Asegúrate de que los sight beads estén instalados de manera segura antes de usarlos.
- No modifiques ni alteres los sight beads de ninguna manera.
- Usa herramientas adecuadas al instalar los sight beads para evitar lesiones.
- Usa gafas de seguridad al manejar herramientas o realizar instalaciones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador y cualquier otra herramienta especificada por el fabricante del arma de fuego.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.

2. Instalación:

- Retira el sight frontal existente si es aplicable.
- Limpia el área de la base del sight para asegurar una correcta adhesión.
- Coloca el bead del Bradley Gun Sight en la base del sight.
- Asegura el bead de acuerdo con las instrucciones del fabricante, asegurándote de que esté bien colocado.

3. Uso:

- Una vez instalado, apunta el arma de fuego con el sight bead alineado con el objetivo.
- Ajusta tu postura y agarre para asegurar estabilidad mientras apuntas.
- Practica regularmente para familiarizarte con el uso efectivo del sight bead.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier sight bead dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular si contiene materiales peligrosos.
- Consulta con las autoridades locales para obtener pautas específicas de eliminación relacionadas con los accesorios de armas de fuego.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad y el uso del SIGHT BEADS BRADLEY GUNSIGHT STD BEAD, consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio al cliente para obtener asistencia.

Gracias por tu atención a estas pautas de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es