

GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER 284 WINCHESTER GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas de medida](#) > [Headspace Gauges](#)

Absolutamente Esencial para un Trabajo de Recámara Preciso y Seguro

CLYMER GO HEADSPACE GAUGES Los Clymer Go Headspace Gauges son herramientas de precisión diseñadas para ayudar a los armeros y entusiastas de las armas a verificar las dimensiones mínimas seguras de la cámara de rifles y escopetas. Un headspace adecuado es crucial para garantizar que un arma pueda cargar y disparar un cartucho de manera segura, previniendo posibles fallos o peligros de seguridad. Estas herramientas son esenciales al acoplar nuevos cañones, realizar mantenimiento rutinario o evaluar armas usadas para la compra. Características Clave: Maquinado de Precisión: Cada gauge está fabricado con acero de alta calidad y maquinado según las especificaciones SAAMI, asegurando mediciones precisas y confiables. Especificidad de Calibre: Disponibles en una amplia gama de calibres, estos gauges se adaptan a varios tipos de armas, brindando versatilidad para los armeros que trabajan con múltiples plataformas. Construcción Duradera: Diseñados para soportar un uso repetido, la construcción de acero endurecido asegura longevidad y un rendimiento consistente en entornos de trabajo exigentes. Especificaciones: Material: Acero endurecido Dimensiones: El tamaño varía con el calibre y el estilo del gauge Cumplimiento: Fabricado según las especificaciones SAAMI Perspectivas de Clientes: Los clientes valoran los Clymer Go Headspace Gauges por su precisión y fiabilidad. El maquinado preciso y la adherencia a los estándares de la industria brindan confianza durante los procesos de ensamblaje e inspección de armas. Los usuarios aprecian la amplia gama de calibres disponibles, lo que les permite seleccionar el gauge adecuado para sus necesidades específicas. La construcción duradera se destaca con frecuencia, y muchos comentan que los gauges mantienen su precisión incluso después de un uso extenso. Incorporar los Clymer Go Headspace Gauges en tu kit de herramientas de armería asegura que las cámaras de tus armas cumplan con las dimensiones mínimas seguras, mejorando tanto la seguridad como el rendimiento.



Atributos

- Nombre: [CLYMER 284 WINCHESTER GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Fabricante: [CLYMER](#)
- N.º de producto: 184100287
- N.º fabr.: GO284WIN
- Altura: 0.475"
- Ancho: 0.475"
- Cartucho: 284 Winchester,6 mm - 284 Winchester,25/284 Winchester,30/284 Winchester
- Color: Steel
- Estilo: Go Gauge
- Longitud: 1.976"
- Material: Steel
- Model Number: 284 Winchster GO
- Peso: 0.1 lbs
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 18mm
- Ancho de envío: 18mm
- Longitud de envío: 58mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Headspace Clymer 284 Winchester
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Headspace Clymer 284 Winchester

Introducción

La seguridad es una prioridad al utilizar el medidor de headspace Clymer 284 Winchester. Este dispositivo es esencial para medir y probar la longitud de la recámara de tu rifle, garantizando un ajuste preciso y seguro. Asegúrate de seguir estas instrucciones para un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre verifica el headspace antes de disparar un arma usada.
- Utiliza el medidor de headspace solo para los calibres especificados.
- Mantén el medidor en un lugar seco y limpio cuando no esté en uso.
- Almacena el medidor fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Inspecciona el medidor antes de cada uso para asegurarte de que no esté dañado.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No utilices el medidor si está dañado o desgastado.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier medición.
- Utiliza gafas de seguridad al trabajar con armas de fuego.
- Sigue las instrucciones del fabricante para el uso correcto del medidor.
- No fuerces el medidor en la recámara del rifle; esto puede causar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Reúne tus herramientas y el medidor de headspace Clymer 284 Winchester.

2. Uso del Medidor:

- Inserta el medidor en la recámara del rifle.
- Verifica que el medidor se ajuste sin dificultad.
- Comprueba la lectura del medidor; asegúrate de que indique "Go" para un ajuste adecuado.

3. Después del Uso:

- Retira el medidor de la recámara.
- Limpia el medidor con un paño seco para eliminar cualquier residuo.
- Almacena el medidor en su estuche o en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Si el medidor está dañado y no se puede reparar, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de acero y materiales metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y uso del medidor de headspace, contacta a un distribuidor autorizado o al fabricante.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de cada usuario. Sigue estas directrices para garantizar un uso seguro y eficaz de tu medidor de headspace Clymer 284 Winchester.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es