

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 30-06 SPRINGFIELD HEADSPACE GAUGE STEEL

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas de medida](#) > [Headspace Gauges](#)

Absolutamente Esencial Para Trabajo de Recámara Preciso y Seguro

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES Los Clymer No-Go Headspace Gauges son herramientas de precisión diseñadas para ayudar a los armeros y entusiastas de las armas a verificar que la cámara de un arma de fuego no exceda las dimensiones máximas de espacio de cabezal seguras. Al identificar una longitud de cámara excesiva, estos medidores previenen posibles peligros de seguridad como rupturas de cartuchos o fallos de ignición, asegurando que el arma funcione dentro de las tolerancias especificadas. Son esenciales durante el estriado de nuevos cañones, mantenimiento rutinario o al evaluar armas usadas para compra. Características Clave: Maquinado de Precisión: Cada medidor está fabricado con acero de alta calidad y mecanizado a las especificaciones exactas de SAAMI, asegurando mediciones precisas y confiables. Especificidad de Calibre: Disponibles en una amplia gama de calibres, estos medidores se adaptan a varios tipos de armas de fuego, proporcionando versatilidad para armeros que trabajan con múltiples plataformas. Construcción Duradera: Diseñados para resistir un uso repetido, la construcción de acero endurecido asegura longevidad y rendimiento consistente en entornos de taller exigentes. Especificaciones: Material: Acero endurecido Dimensiones: El tamaño varía según el calibre y el estilo de medidor Cumplimiento: Fabricados según las especificaciones de SAAMI Perspectivas de Clientes: Los clientes valoran los Clymer No-Go Headspace Gauges por su precisión y fiabilidad. El mecanizado preciso y la adherencia a los estándares de la industria ofrecen confianza durante los procesos de ensamblaje e inspección de armas de fuego. Los usuarios aprecian la amplia gama de calibres disponibles, lo que les permite seleccionar el medidor adecuado para sus necesidades específicas. La construcción duradera se destaca con frecuencia, y muchos señalan que los medidores mantienen su precisión incluso después de un uso extensivo. Incorporar los Clymer No-Go Headspace Gauges en tu kit de armería asegura que las cámaras de tus armas de fuego estén dentro de límites operativos seguros, mejorando tanto la seguridad como el rendimiento.



Atributos

- Nombre: [CLYMER NO GO 30-06 SPRINGFIELD HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Fabricante: [CLYMER](#)
- N.º de producto: 184100311
- N.º fabr.: NG30/06SPR
- Altura: 0.445"
- Ancho: 0.445"
- Cartucho: 30-06 Springfield, 6.5-06, 270 Winchester, 8 mm-06, 338-06, 35 Whelen, 25-06 Remington
- Color: Steel
- Estilo: No Go Gauge
- Longitud: 2.291"
- Material: Steel
- Model Number: NO GO 30-06 Springfield
- Peso: 0.2 lbs
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 15mm
- Ancho de envío: 23mm
- Longitud de envío: 58mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [MEDIDO DE ESPACIO DE CABEZA NOGO CLYMER NO GO 3006 SPRINGFIELD HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Sobre nosotros](#)

MEDIDO DE ESPACIO DE CABEZA NOGO CLYMER NO GO 3006 SPRINGFIELD HEADSPACE GAUGE STEEL

Guía de Instrucciones de Seguridad

Introducción

Gracias por elegir el Medidor de Espacio de Cabeza NoGo de Clymer para tus necesidades de armas de fuego. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar el uso y manejo adecuado del medidor. Siguiendo estas pautas, puedes garantizar una operación segura y efectiva mientras minimizas los riesgos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el medidor se utilice solo para su propósito previsto: medir el espacio de cabezas en armas de fuego.
- Siempre maneja las armas de fuego y los accesorios con cuidado y de acuerdo con las reglas generales de seguridad de armas de fuego.
- Mantén el medidor fuera del alcance de los niños y de usuarios no autorizados.
- Inspecciona el medidor en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso. Si encuentras algún defecto, no utilices el medidor.
- Almacena el medidor en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso para prevenir daños y asegurar su longevidad.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales respecto al uso de armas de fuego y accesorios relacionados.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de usar el medidor de espacio de cabeza.
- Usa gafas de protección al medir el espacio de cabeza para protegerte de posibles escombros o accidentes.
- Asegúrate de estar en un área bien iluminada para leer las medidas con precisión.
- No fuerces el medidor en la recámara; debe encajar de manera ajustada pero no requerir fuerza excesiva.
- Si el medidor no encaja correctamente, no intentes modificarlo. Consulta a un armero calificado para obtener asistencia.
- Mantén tus manos y dedos alejados de la recámara al insertar o retirar el medidor.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada, sin munición en la recámara o en el cargador.
- Limpia la recámara del arma de fuego para eliminar cualquier escombros u obstrucción.

2. Uso del Medidor

- Selecciona el Medidor de Espacio de Cabeza NoGo de Clymer adecuado para tu calibre específico (por ejemplo, 3006 Springfield).
- Inserta cuidadosamente el medidor en la recámara del arma de fuego.
- Empuja suavemente el medidor en la recámara hasta que se detenga.
- Intenta cerrar el cerrojo sobre el medidor.
 - Si el cerrojo se cierra completamente, indica que la recámara es demasiado larga y puede ser insegura para usar.
 - Si el cerrojo no se cierra, el espacio de cabeza está dentro de los límites aceptables.

3. Cuidado PostUso

- Retira el medidor de la recámara después de la prueba.
- Limpia el medidor con un paño suave para eliminar cualquier residuo.
- Almacena el medidor en su estuche protector o área de almacenamiento designada.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el medidor de acuerdo con las regulaciones locales para productos metálicos.
- No deseches el medidor en la basura doméstica regular.
- Si el medidor está dañado más allá de la reparación, contacta a tu instalación de gestión de residuos local para obtener orientación sobre métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud respecto al uso del Medidor de Espacio de Cabeza NoGo de Clymer, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia. Asegúrate de tener los detalles del producto disponibles para una respuesta más rápida.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes usar de manera efectiva y segura el Medidor de Espacio de Cabeza NoGo de Clymer. Recuerda que las prácticas adecuadas de seguridad en armas de fuego son esenciales para tu seguridad y la de quienes te rodean. Siempre mantente informado y precavido al manejar armas de fuego y sus accesorios.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es