

HIGH SPEED STEEL CUTTERS - #115 DREMEL HIGH SPEED STEEL CUTTER

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas eléctricas y accesorios](#) > [Acero de alta velocidad Cortadores](#)

El Cortador Estándar Para La Mayoría de Aplicaciones

Hecho de acero de alta velocidad de la mejor calidad. Se puede usar para cortar y dar forma a la mayoría de metales, plásticos y maderas. Ejes de 1/8".



Atributos

- Nombre: [#115 DREMEL HIGH SPEED STEEL CUTTER](#)
- Fabricante: [DREMEL](#)
- N.º de producto: 257100115
- N.º fabr.: 115
- Peso de entrega: 0.009kg
- Altura de envío: 5mm
- Ancho de envío: 46mm
- Longitud de envío: 94mm
- UPC: 080596001155

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para los CORTADORES DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD #115 DREMEL
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para los CORTADORES DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD #115 DREMEL

Introducción

Gracias por elegir los CORTADORES DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD #115 DREMEL. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar los cortadores para minimizar riesgos y asegurar un funcionamiento efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al usar los cortadores.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de desorden para prevenir accidentes.
- Mantén los cortadores fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- No uses los cortadores para ningún propósito que no sea su uso previsto.
- Inspecciona regularmente los cortadores en busca de daños o desgaste antes de cada uso. No uses cortadores dañados.
- Sigue todas las regulaciones locales sobre el uso y la eliminación de herramientas de corte.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el cortador esté firmemente sujeto a la herramienta rotativa antes de usarlo.
- Usa el cortador a las configuraciones de velocidad recomendadas para un rendimiento y seguridad óptimos.
- Evita aplicar fuerza excesiva al cortar; deja que la herramienta haga el trabajo para prevenir accidentes.
- No fuerces el cortador en el material. Permite que corte de manera natural.
- Ten cuidado con las superficies calientes durante y después del uso, ya que el cortador puede calentarse mucho.
- Siempre desconecta la herramienta rotativa de la fuente de alimentación al cambiar los cortadores o realizar mantenimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la herramienta rotativa esté desenchufada.
- Selecciona el cortador de acero de alta velocidad adecuado para tu tarea.
- Inserta el vástago de 1/8" del cortador en el mandril de la herramienta rotativa.
- Aprieta el mandril de manera segura para evitar que el cortador se suelte durante la operación.

2. Uso:

- Enchufa la herramienta rotativa y selecciona la configuración de velocidad deseada.
- Sostén la herramienta rotativa firmemente con ambas manos para un mejor control.
- Posiciona el cortador en el ángulo deseado contra el material que deseas cortar.
- Enciende la herramienta rotativa y acerca gradualmente el cortador al material.
- Mueve el cortador de manera constante a través del material sin forzarlo.
- Despues de completar el corte, apaga la herramienta rotativa y permite que el cortador se detenga por completo antes de dejarlo a un lado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los cortadores usados o dañados de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los cortadores en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad de los CORTADORES DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD #115 DREMEL, consulta la información de contacto del fabricante que se encuentra en el embalaje del producto o en su sitio web oficial.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia más segura y efectiva al usar los CORTADORES DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD #115 DREMEL. ¡Gracias por priorizar la seguridad!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es