

BROWNING X-BOLT LONG ACTION HD SCOPE BASES - EGW

BROWNING X-BOLT LONG ACTION 0 MOA

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma larga](#)

Bases de mira de alta resistencia EGW para Browning X-Bolt Long Action. Añade la versatilidad de un riel de mira Picatinny de una sola pieza a tu escopeta sin necesidad de perforar o roscar. Fabricadas con precisión a partir de aluminio extruido, con un espaciado de ranura y riel Picatinny que permite cambios rápidos y sencillos en la distancia de los ojos, además de gran flexibilidad en la elección de la mira. Perforadas para ajustarse a los agujeros de montaje de fábrica en el receptor del arma. Acepta anillas de mira Picatinny o Weaver. Los montajes de alta resistencia son .100" más bajos que los montajes ligeros para minimizar el peso y mantener tu óptica más cerca de la línea central del cañón, mejorando así la precisión. Las ranuras transversales de ancho completo están calibradas según las especificaciones MIL-STD 1913 a +/- .002". Fabricadas de aluminio extruido 7075 T6 ultra rígido. Incluye tornillos de cabeza hexagonal Torx® y llave. EGW recomienda un par de 20 pulgadas-libras y una gota de loctite azul.



Atributos

- Nombre: [EGW BROWNING X-BOLT LONG ACTION 0 MOA](#)
- Fabricante: [EGW](#)
- N.º de producto: 296000288
- N.º fabr.: 81024
- Color: Black
- Estilo: Picatinny Rail
- Modelo: X-Bolt
- Numero de bases: 1-Piece
- Tipo de arma: Browning
- Peso de entrega: 0.118kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 89mm
- Longitud de envío: 229mm
- UPC: 841370109449

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira BROWNING XBOLT LONG ACTION HD
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira BROWNING XBOLT LONG ACTION HD

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Alta Resistencia EGW para Browning XBolt Long Action. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro proporcionando una solución de montaje robusta y confiable para tu mira. Para asegurar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de instalar o ajustar cualquier accesorio.
- Utiliza este producto solo con armas de fuego compatibles, según lo especificado por el fabricante.
- Inspecciona regularmente las bases de mira y los accesorios en busca de signos de desgaste o daño.
- Almacena este producto en un lugar seco y seguro, alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que las bases de mira estén instaladas correctamente para evitar cualquier movimiento o desalineación durante el uso.
- No excedas las especificaciones de torque recomendadas de 20 pulgadaslibras al asegurar las bases.
- Usa Loctite azul en los tornillos para evitar que se aflojen debido al retroceso.
- Siempre verifica la compatibilidad de tus anillas de mira con el riel Picatinny antes de la instalación.
- Evita usar las bases de mira en condiciones climáticas extremas sin la protección adecuada.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne las herramientas necesarias: una llave Torx de cabeza hexagonal y Loctite azul.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en condiciones seguras.

2. Instalación

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor de tu Browning XBolt.
- Alinea las Bases de Mira EGW Browning XBolt Long Action con los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos Torx a través de las bases en los agujeros de montaje.
- Aplica Loctite azul a los tornillos antes de apretar.
- Usa la llave Torx para apretar los tornillos al torque recomendado de 20 pulgadaslibras.

3. Uso

- Una vez instaladas, adjunta tu mira utilizando anillas de mira compatibles con Picatinny o Weaver.
- Ajusta la mira para la distancia de los ojos según sea necesario, utilizando el espaciado del riel Picatinny para flexibilidad.
- Verifica regularmente la tensión de los tornillos y la alineación de la mira durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha este producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos metálicos y electrónicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, considera reciclar los materiales cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o problema relacionado con las Bases de Mira de Alta Resistencia EGW para Browning XBolt Long Action, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu compra.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tus nuevas bases de mira. Gracias por tu atención a la seguridad y al uso responsable.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es