

BROWNING X-BOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES - EGW

BROWNING X-BOLT SHORT ACTION 20 MOA

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma larga](#)

Bases de mira de servicio pesado EGW para Browning X-Bolt Short Action. Añade la versatilidad de un riel de mira Picatinny de una sola pieza a tu escopeta sin necesidad de perforar o roscar. Maquinado con precisión a partir de aluminio extruido con un espaciado de ranuras y riel Picatinny que permite cambios rápidos y simples en la distancia ocular, además de una gran flexibilidad en la elección de la mira. Perforado para ajustarse a los agujeros de montaje de fábrica en el receptor del arma. Acepta anillas de mira Picatinny o Weaver. Los montajes de servicio pesado son .100" más bajos que los montajes ligeros para minimizar el peso y mantener tu óptica más cerca de la línea central del cañón, mejorando así la precisión. Las ranuras transversales de ancho completo están calibradas según las especificaciones MIL-STD 1913 a $\pm .002$ ". Maquinado de aluminio extruido 7075 T6 ultra rígido. Incluye tornillos de cabeza hexagonal Torx® y llave. EGW recomienda un par de 20 pulgadas-libras y una gota de loctite azul.



Atributos

- Nombre: [EGW BROWNING X-BOLT SHORT ACTION 20 MOA](#)
- Fabricante: [EGW](#)
- N.º de producto: 296000291
- N.º fabr.: 81022
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Estilo: Picatinny Rail
- Modelo: X-Bolt
- Numero de bases: 1-Piece
- Tipo de arma: Browning
- Peso de entrega: 0.109kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 89mm
- Longitud de envío: 229mm
- UPC: 841370109432

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Servicio Pesado EGW para la Browning XBolt Short Action. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y las instrucciones para la correcta instalación y uso de tus bases de mira. Por favor, lee esta guía cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o quitar las bases de mira.
- Utiliza las bases de mira solo para su propósito previsto: montar una mira en un rifle Browning XBolt Short Action.
- Inspecciona regularmente las bases de mira en busca de signos de desgaste o daño antes de su uso.
- Asegúrate de que todos los tornillos estén apretados a las especificaciones de torque recomendadas para prevenir aflojamiento durante su uso.
- Si notas algún movimiento o inestabilidad inusual mientras usas la mira, interrumpe su uso de inmediato e inspecciona la instalación.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de usar protección ocular adecuada mientras utilizas el arma equipada con las bases de mira.
- No excedas el torque recomendado de 20 pulgadas-libras al instalar las bases de mira.
- Usa Loctite azul en los tornillos para prevenir el aflojamiento, pero evita la sobreaplicación que pueda afectar la integridad del tornillo.
- Familiarízate con la operación y manejo de tu arma de fuego antes de usarla con las bases de mira.
- Evita usar anillas de mira o otros accesorios de montaje dañados o desgastados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne las herramientas necesarias: una llave Torx® de cabeza socket y Loctite azul.
- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y en un entorno de trabajo seguro.

2. Pasos de Instalación

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor de tu rifle Browning XBolt Short Action.
- Alinea las Bases de Mira EGW Browning XBolt Short Action con los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza socket Torx® proporcionados en los agujeros de alineación.
- Aplica una pequeña cantidad de Loctite azul en las roscas de cada tornillo.
- Aprieta cada tornillo a un torque de 20 pulgadas-libras usando la llave Torx®. Asegúrate de que las bases estén seguras y estables.

3. Uso de las Bases de Mira

- Adjunta tus anillas de mira Picatinny o Weaver a las bases de mira instaladas.
- Sigue las instrucciones del fabricante para adjuntar tu mira a las anillas.
- Ajusta la distancia ocular según sea necesario para mayor comodidad y precisión.

4. Verificación PostInstalación

- Inspecciona la instalación para asegurarte de que todos los tornillos estén apretados y que la mira esté segura.
- Prueba la configuración apuntando a un objetivo para asegurar una correcta alineación y estabilidad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de aluminio y metal.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o soporte adicional, por favor, contacta al punto de contacto apropiado en tu país. Asegúrate de tener los detalles del producto disponibles para referencia.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tus Bases de Mira de Servicio Pesado EGW para la Browning XBolt Short Action. Siempre prioriza la seguridad y el manejo adecuado al usar armas de fuego y equipos relacionados. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es