

REMINGTON 541 SCOPE BASES - EGW REMINGTON 541 0 MOA

[Optica](#) > [Anillas, monturas y bases](#) > [Bases para Arma larga](#)

Bases de mira EGW para Remington 541. Añade la versatilidad de un riel de mira Picatinny de una sola pieza a tu escopeta sin necesidad de perforar o roscar. Fabricado con precisión a partir de aluminio extruido, con un espaciado de ranura y riel Picatinny que permite cambios rápidos y sencillos en la distancia ocular, además de una gran flexibilidad en la elección de la mira. Perforado para encajar en los agujeros de montaje de fábrica en el receptor del arma. Acepta anillas de mira Picatinny o Weaver. Los montajes tácticos ligeros tienen un canal central fresado para reducir peso. Las ranuras transversales de ancho completo están calibradas según las especificaciones MIL-STD 1913 a +/- .002". Fabricado en aluminio extruido 6061 T6 ultra-rígido. Incluye tornillos de cabeza hexagonal Torx® y llave. EGW recomienda un par de 20 pulgadas-libras de torque y una gota de loctite azul para el montaje.



Atributos

- Nombre: [EGW REMINGTON 541 0 MOA](#)
- Fabricante: [EGW](#)
- N.º de producto: 296000357
- N.º fabr.: 40310
- Color: Black
- Estilo: Picatinny Rail
- Modelo: 541
- Numero de bases: 1-Piece
- Tipo de arma: Remington
- Peso de entrega: 0.085kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 89mm
- Longitud de envío: 229mm
- UPC: 841370105205

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para BASES DE MIRA REMINGTON 541 EGW REMINGTON 541 0 MOA
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para BASES DE MIRA REMINGTON 541 EGW REMINGTON 541 0 MOA

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira EGW para Remington 541. Esta guía proporciona información esencial de seguridad para garantizar el uso seguro del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu arma de fuego antes de instalar o usar las bases de mira.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todas las reglas y regulaciones de seguridad aplicables.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Revisa regularmente las actualizaciones sobre retiradas de productos o avisos de seguridad a través de canales oficiales.
- Si experimentas algún problema o preocupación con respecto al producto, busca asistencia de inmediato.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo con anillas de mira compatibles (Picatinny o Weaver).
- No excedas el par recomendado de 20 pulgadaslibras al montar las bases de mira.
- Siempre usa una gota de Loctite azul durante la instalación para asegurar los tornillos.
- Inspecciona las bases de mira regularmente en busca de signos de desgaste o daño.
- Si las bases de mira se dañan, descontinúa su uso de inmediato y reemplázalas.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo una llave Torx® de cabeza hexagonal y Loctite azul.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.

2. Instalación

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor de tu Remington 541.
- Alinea la base de mira EGW con los agujeros de montaje, asegurándote de que encaje correctamente.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx® en los agujeros de montaje, asegurando la base de mira al arma de fuego.
- Usa la llave para apretar los tornillos a un par de 20 pulgadaslibras.
- Aplica una gota de Loctite azul a cada tornillo para evitar que se aflojen.

3. Uso

- Una vez instalada, adjunta tus anillas de mira Picatinny o Weaver y monta la mira de forma segura.
- Ajusta la distancia ocular según sea necesario para una visualización cómoda a través de la mira.
- Revisa regularmente la tensión de los tornillos y la integridad de la instalación.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Consulta las opciones de reciclaje en tu área.
- Si el producto está dañado más allá de su uso, asegúrate de desecharlo de forma segura para prevenir lesiones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o asistencia adicional respecto a las Bases de Mira EGW Remington 541, consulta los canales de contacto apropiados proporcionados por tu minorista o fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus Bases de Mira EGW Remington 541. Gracias por tu atención a la seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es